

이용자를 위하여

- 본 보고서는 「2022년 경상북도 한옥조사」 결과를 수록한 간행물이며, 조사에 대한 자세한 사항은 본 간행물의 조사 개요를 참조하시기 바랍니다.
- 「경상북도 한옥조사」는 2017년 12월 국가통계 작성승인(승인번호: 216011)을 받았으며 금번 조사는 2021년 12월 31일 기준으로 진행되었습니다.
- 본 조사의 결과물은 경상북도 한옥 명부에 기반하여 전수조사를 실시하여 작성한 것으로 국토교통부의 「건축물 관리대장」과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 소수점 첫째자리 또는 둘째자리에서 반올림 된 통계표는 전체 수치와 표내의 합계 수치가 일치하지 않을 수 있습니다.
- 통계표 중에서 사용된 부호의 뜻은 다음과 같습니다.
 - ① 「-」 : 해당 값 없음
- 보고서에 수록된 자료에 대한 문의는 경상북도청 메타버스정책관 (☎054-880-2142)으로 문의하시기 바랍니다.

CONTENTS

I. 조사 목적 및 개요	1
II. 경상북도 한옥조사 조사설계	5
1. 경상북도 한옥 전수조사 의의	7
2. 경상북도 한옥조사 조사표 구성	9
III. 경상북도 한옥조사 결과(요약)	15
1. 경상북도 한옥조사 결과(총괄)	71
2. 경상북도 한옥조사 항목별 조사 결과	82
3. 경상북도 전통한옥(A등급) 현황	62
IV. 경상북도 한옥조사 세부결과(시군별)	29
V. 경상북도 한옥조사 한계 및 보완사항	212
〈부록〉	216
1. 경상북도 한옥 통계표	218
2. 한옥조사 조사표	268

I

조사 목적 및 개요



1. 조사의 필요성 및 목적

▶ 조사의 필요성

- 「경상북도 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 조례 시행규칙」(‘15.12.31.)과 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」 시행(‘18.2.10.)에 따라 경상북도 한옥 건축 활성화 및 건축자산 진흥을 위한 정책 및 관리계획 수립이 의무화 됨
- 2017년 「경상북도 한옥조사」에 대해 국가통계 승인을 받음에 따라 경상북도 한옥 DB를 구축하였으며, 통계 작성 주기(5년)에 따라 경상북도 한옥DB에 대한 최신화 및 경상북도 내 한옥정책 지원을 위한 통계정보 제공이 필요함

▶ 조사의 목적

- 전통한옥의 관광자원화, 체계적 정부지원 등 전통한옥을 체계적으로 보존·관리하기 위한 한옥정책 수립의 기초자료로 제공하고자 함

2. 조사 개요

- 법적근거 : 통계법 제18조에 따라 승인된 국가통계(제216011호)
- 조사연혁 : 2014~2018년 제1회 경상북도 한옥조사 실시
- 기준시점 : 2021. 12. 31.
- 조사기간 : 2022. 9. 1. ~ 2022. 10. 10.
- 조사주기 : 5년
- 조사방법 : 사전조사(행정자료, 인터넷), 현장조사(외관조사)
- 조사범위
 - (조사대상) 2021년 12월 기준 경상북도 23개 시·군 내 61,919개 한옥
 - (조사항목) 11개 항목(평면유형, 지붕정보, 외관정보, 가로경관정보 등)

II

경상북도 한옥조사 조사설계

1. 경상북도 한옥 전수조사의 의의
2. 경상북도 한옥조사 조사설계



1

경상북도 한옥 전수조사의 의의

- 경상북도 한옥 전수조사는 2014년 시작되어 2018년까지 5년 동안 시군별로 순차적으로 조사한 바 있으며, 2022년 경상북도 한옥 전수조사는 시간의 흐름에 따라 변동된 한옥의 모집단을 재정비하는 의미를 지니고 있음
- 금번 조사는 과거 명부를 바탕으로 멸실·신축된 한옥을 확인하였으며, 문화재청이 관리하고 있는 경북 문화재를 경북 한옥조사 명부와 비교하여 누락된 한옥 문화재가 없도록 보완 및 추가하고, 한옥 DB의 정확성을 제고하였음
- 경상북도 한옥 DB는 시군구별 지역적 특성을 살펴보고 지역의 전통가치를 보존하고 창출하는 기본자료로서 가치가 있으며 지역별 정책을 추진함에 있어 근거 자료를 제공하고, 향후 정책집행의 효과성을 분석하는 자료로서 활용가치가 있음
- 경상북도 건축문화 진흥을 위한 기반을 마련했다는 것에 이번 한옥 전수조사의 의의가 있음

1. 조사대상 선정

- 2022년 한옥조사는 2017년 기준 한옥조사 결과를 바탕으로 설계하였으며 2017년 기준 조사명부 중 말소 건축물 여부를 확인하기 위해 건축물 말소 대장과 2018년 이후 신축된 한옥을 포함하고자 2021년 12월 기준 경상북도 건축물대장을 활용하였음
- 2017년 기준 한옥명부에서 2018년 이후 말소된 건축물 명부를 2017년 기준 모집단 명부에서 제외하였고, 2018년 이후 목조기둥과 지붕구조가 기와인 건축물을 추출하여 조사대상 명부에 포함시켰음
- 이를 수식으로 표현하면 아래와 같음

$$\begin{array}{ccccc} \text{한옥 명부} & & & & \\ \text{(2017년 기준)} & + & \text{신축 한옥*} & - & \text{말소된 한옥*} \\ & & \text{(2018년 이후)} & & \text{(2018년 이후)} \end{array}$$

* 2021.12. 현재 건축물대장 기준 등재, 말소된 한옥

- 건축물대장에서 전통 문화재가 누락된 경우가 있어, 오래된 건축물인 문화재의 경우는 문화재청의 경북 문화재 명부를 확보하여 모집단 명부에 추가하였음
- 또한, 2022년 개소하여 조사 기간 중 건축물대장에 등재되지 않은 영주시의 ‘선비세상*’의 경우, 전통한옥이 대규모로 신축되어 모집단의 완결성을 기하기 위해 추가하여 조사하였음

* 2021년 5월 한옥건축물 신축 완료 후 2022년 9월 개소

- 명부 정비 후 1차적으로 카카오맵, 네이버 지도, 국토부맵을 이용하여, 위성 사진, 로드뷰 등을 통해 지붕형태, 담장재료, 지붕재료, 대문재료 및 존재 여부 등을 확인하였음
- 1차 조사로 확인이 어려운 한옥과 대규모 신축 한옥을 대상으로 현장조사를 실시하였음

2. 조사표 구성

가. 조사 항목 및 내용

구분	조사항목	내용			
평면 구조	1. 평면유형	①「—」자형 ④「ㄱ」자형	②「ㄴ」자형 ⑤기타	③「ㄷ」자형	
	2. 서까래재료	①목재	②목재아님	③확인불가	
지붕 정보	3. 지붕재료	①전통기와 ④금속기와 ⑦초가/나무	②시멘트기와(한식) ⑤슬레이트 ⑧기타	③시멘트기와(일식) ⑥조립식패널 ⑨확인불가	
	4. 지붕형식	①팔작지붕 ④기타	②우진각지붕 ⑤확인불가	③맞배지붕	
외관 정보	5. 외벽재료	①목재 ④철재/금속재 ⑦기타	②벽돌 ⑤흙 ⑧확인불가	③시멘트/콘크리트 ⑥돌	
	6. 기둥재료	①목재 ④철재/금속재 ⑧확인불가	②벽돌 ⑤돌	③시멘트/콘크리트 ⑥기타	
	7. 창문재료	①유리 ④기타	②종이 ⑤확인불가	③목재	
	8. 창틀재료	①목재 ④금속재 ⑦없음	②벽돌 ⑤PVC ⑧확인불가	③시멘트/콘크리트 ⑥기타	
가로 경관 정보	9. 대문재료	①목재	②철재	③기타	④없음
	10. 담장재료	①목재 ④시멘트/콘크리트 ⑥벽돌	②흙 ⑦기타	③돌 ⑤기와 ⑧확인불가	⑨없음
	11. 바닥재료	①흙 ④아스팔트 ⑦확인불가	②돌 ⑤보도블럭	③시멘트/콘크리트 ⑥기타	
	12. 한옥등급	①A등급	②B등급	③C등급	④D등급

나. 조사항목별 작성 방법

▶ 평면유형



○ 「一」자, 「ㄱ」자, 「ㄷ」자, 「口」자로 구분하며 이외는 기타로 분류함

구분	내 용	
「一」자		부엌, 마루, 방 등의 각 실이 좌우방향으로 길게 배치
「ㄱ」자		「一」자의 변형으로, 나란히 배치된 실이 직각으로 꺾여 배치되는 유형
「ㄷ」자		「一」자를 기본으로, 양쪽에 비슷한 길이의 돌출부를 직각으로 배치한 형태
「口」자		중앙에 위치한 작은 마당을 중심으로 사방에 모두 실들이 들어선 형태










출처 : 국가한옥센터

▶ 서까래 재료

○ 목재 여부를 판단하고, 육안으로 확인이 어려울 경우 확인불가로 분류함

구분	내 용	
 	<ul style="list-style-type: none"> • 지붕의 도리와 도리 사이를 일정 간격으로 건너질러 지붕의 하중을 받는 부재 • 건물의 가장 윗부분에 올라가 기와나 초가 등의 지붕을 올릴 수 있는 바탕 	

▶ 지붕 재료

구분	내용		
전통기와		<p>흙 등을 구워서 만들었으며, 암키와와 수키와로 구성되어 있고, 암키와와 수키와를 진흙으로 붙여 이음</p>	
한식 시멘트기와		<p>시멘트를 소재로 하고 있으며, 암키와와 수키와로 구성되어 있고, 암키와와 수키와를 진흙으로 붙여 이음</p>	
일식 시멘트기와		<p>시멘트를 소재로 하고 있으며, 암키와와 수키와가 하나로 구성되어 있음</p>	
금속기와		<p>특수 도금 강판을 프레스 기술로 전후면 8겹 이상 코팅한 지붕재</p>	
슬레이트		<p>시멘트와 석면을 물로 개어 센 압력으로 눌러서 만든 얇은 판</p>	
조립식 패널		<p>서로 다른 재료를 샌드위치 형태로 겹쳐 접착제로 붙인 합판으로, 스티로폼을 가운데 두고 양쪽에 철판을 붙여 만든 판재료</p>	
초가/나무		<p>벚짚, 갈대, 왕골, 락, 풀 등을 재료로 이엉을 만들거나 그 재료를 그대로 이음</p>	
(참고) 수키와		(참고) 암키와	

▶ 지붕 형식

○ 팔작지붕, 우진각지붕, 맞배지붕으로 구분함

구분	내용		
팔작	<ul style="list-style-type: none"> - 우진각집의 양쪽 측면 지붕 윗부분을 수직으로 잘라낸 모양의 지붕 - 화려하고 장식적이기 때문에 궁궐과 불교건축의 중요한 건물에서, 살림집에서는 안채, 사랑채 등에서 많이 볼 수 있음 		
우진각	<ul style="list-style-type: none"> - 마주보는 지붕 전후와 좌우, 네 면 모두가 경사지붕으로 이루어져 있는 지붕 - 지붕 앞뒤에서 보면 사다리꼴 형태이고, 측면에서는 삼각형 형태 - 격식을 크게 중요하게 생각하지 않는 민가나 초가에 많이 사용 		
맞배	<ul style="list-style-type: none"> - 지붕구조가 제일 간단한 형태로, 마주보는 두 개의 지붕면이 있고 측면에는 지붕이 없는 대신 박공이라는 삼각형의 벽이 있음 - 보통 행랑, 곳간 등의 간단한 건물 혹은 사당 건물에서 많이 보임 		

출처: 국가한옥센터

▶ **외벽 재료**

- 한옥 외벽에 하나의 재료만 사용되었을 경우 주재료만 조사함
- 2개 이상의 재료가 사용되었을 경우 비중이 큰 재료 2개까지 조사함. 단, 가장 비중이 큰 재료는 주재료, 그 다음 비중이 큰 재료는 부재료로 함

▶ **기둥 재료, 창문 재료, 창틀 재료, 대문 재료, 바닥 재료**

- 육안으로 확인 후 해당 재료 기입

▶ **담장재료**

- 담장에 하나의 재료만 사용되었을 경우 주재료에만 기입
- 2개 이상의 재료가 사용되었을 경우 비중이 큰 재료 2개까지 조사함. 단, 가장 비중이 큰 재료는 주재료, 그 다음 비중이 큰 재료는 부재료로 함

▶ **한옥등급**

등급	기준
A등급	- 한옥의 상·하부 구조가 모두 있고, 서까래와 기둥이 목조이고 지붕은 전통기와 또는 한식 시멘트기와이며, 외벽이 나무나 흙 등 자연재료로 되어있고 외벽, 창호, 지붕재료의 보존상태가 모두 양호한 경우
B등급	- 한옥의 상·하부 구조가 모두 있고, 서까래는 목조가 아니며 기둥은 목조이고 지붕은 일식 시멘트기와 또는 금속기와이며, 외벽, 창호, 지붕재료 중 2가지 보존상태가 양호한 경우
C등급	- 한옥의 상·하부 구조가 모두 있고, 서까래와 기둥 모두 목조가 아니며 외벽, 창호, 지붕재료 중 1가지 보존상태가 양호한 경우
D등급	- 한옥의 상·하부 구조 중 하나가 없고 겨우 한옥임을 알아볼 수 있는 상태

Ⅲ

경상북도 한옥조사 결과(요약)

1. 경상북도 한옥조사 결과(총괄)
2. 경상북도 한옥조사 항목별 조사 결과
3. 경상북도 전통한옥(A등급) 현황



1 경상북도 한옥조사 결과(총괄)

- 2021년 기준 경상북도 한옥은 총 58,119채이며 이중 A등급 10,815 (18.6%)채, B등급 10,012채(17.2%), C등급 36,996채(63.7%)로 나타났음
 - 2018전주기와 비교해 2,671채가 감소한 것으로 나타남
- 2018년 이후 신축된 건축물은 현장조사를 통해 건축물대장으로 알수 없는 서까래의 존재 여부, 담장재료, 벽면재료, 창호 재료 등을 현장조사를 통해 확인하였음
- 2022년 한옥조사를 통해, 2018년 이후 신축된 건물이나 기 한옥으로 조사한 건물 중 대상외* 또는 멸실(3,800채)된 한옥이 많이 발견됨
 - * 신축 건물 중 기와지붕과 목조기둥이라 하여도 한옥과는 거리가 있는 서양식 가옥인 경우도 많았고, 최근 들어 택지조성 등을 통해 나대지로 변한 경우도 많았음

〈경상북도 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	11,575 (19.0)	10,817 (17.8)	37,814 (62.2)	584 (1.0)	60,790 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	-760 (-6.6)	-805 (-7.4)	-818 (-2.2)	-288 (-49.3)	-2,671 (-4.4)


- 2021년 기준 경상북도 한옥을 시군별로 보면 경주시 11,660채, 안동시 7,422채, 영주시 3,646채 순으로 많이 분포하고 있음
- 전통한옥으로 판단되는 A등급을 보면 경주시 2,347채, 안동시 1,619채, 영주시 595채 순으로 많이 분포하고 있으며 울릉군이 8채로 가장 적게 분포하고 있음
 - C등급은 경주시 5,544채, 안동시 4,389채, 고령군 2,791채 순으로 많이 분포하고 있음

〈경상북도 시군별·등급별 한옥 현황〉

(단위: 채)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
포항시	362	181	1,935	1	2,479
경주시	2,347	3,691	5,544	78	11,660
김천시	300	172	1,072	2	1,546
안동시	1,619	1,389	4,389	25	7,422
구미시	476	184	293	7	960
영주시	595	675	2,360	16	3,646
영천시	488	212	1,994	17	2,711
상주시	252	64	169	-	485
문경시	328	106	990	4	1,428
경산시	222	103	1,054	5	1,384
군위군	183	127	383	3	696
의성군	409	402	1,984	68	2,863
청송군	314	402	1,107	15	1,838
영양군	379	440	1,214	5	2,038
영덕군	228	105	827	7	1,167
청도군	391	316	776	2	1,485
고령군	272	379	2,791	22	3,464
성주군	353	285	1,476	7	2,121
칠곡군	371	184	329	1	885
예천군	334	108	2,570	-	3,012
봉화군	480	426	1,730	3	2,639
울진군	104	58	1,865	4	2,031
울릉군	8	3	144	4	159
합 계	10,815	10,012	36,996	296	58,119

〈경상북도 시군별 한옥 분포 현황〉



▶ 평면 유형별 현황

- 경상북도 한옥의 평면유형은 「—」자형 48,682채(83.8%), 「ㄱ」자형 8,345채(14.4%), 「ㄷ」자형 480채(0.8%) 순으로 많이 나타남
- 「—」자형은 경주시 10,105채, 안동시 4,081채, 고령군 3,284채 순으로 분포하고 있으며 「ㄱ」자형은 안동시 148채, 영덕군 52채, 영주시 43채 순으로 분포하고 있음

〈경상북도 시군별 한옥 평면 유형별 현황〉

(단위: 채)

구분	「—」자	「ㄱ」자	「ㄷ」자	「ㄹ」자	기타	합계
포항시	2,340	120	6	5	8	2,479
경주시	10,105	1,396	67	40	52	11,660
김천시	1,423	111	10	—	2	1,546
안동시	4,081	3,032	133	148	28	7,422
구미시	876	58	17	3	6	960
영주시	2,974	544	57	43	28	3,646
영천시	2,434	249	13	9	6	2,711
상주시	408	64	6	3	4	485
문경시	1,261	152	10	1	4	1,428
경산시	1,205	173	2	1	3	1,384
군위군	610	81	4	—	1	696
의성군	2,593	258	11	—	1	2,863
청송군	1,577	241	8	9	3	1,838
영양군	1,672	326	11	25	4	2,038
영덕군	1,012	83	11	52	9	1,167
청도군	1,371	102	4	—	8	1,485
고령군	3,284	173	5	—	2	3,464
성주군	1,967	142	7	3	2	2,121
칠곡군	789	84	7	1	4	885
예천군	2,564	381	37	27	3	3,012
봉화군	2,110	442	37	42	8	2,639
울진군	1,885	118	16	10	2	2,031
울릉군	141	15	1	1	1	159
합 계	48,682	8,345	480	423	189	58,119

〈경상북도 시군별 한옥 평면 유형별 현황〉

(단위: %)

구분	「—」자	「ㄱ」자	「ㄷ」자	「口」자	기타	합계
포항시	94.4	4.8	0.2	0.2	0.3	100.0
경주시	86.7	12.0	0.6	0.3	0.4	100.0
김천시	92.0	7.2	0.6		0.1	100.0
안동시	55.0	40.9	1.8	2.0	0.4	100.0
구미시	91.3	6.0	1.8	0.3	0.6	100.0
영주시	81.6	14.9	1.6	1.2	0.8	100.0
영천시	89.8	9.2	0.5	0.3	0.2	100.0
상주시	84.1	13.2	1.2	0.6	0.8	100.0
문경시	88.3	10.6	0.7	0.1	0.3	100.0
경산시	87.1	12.5	0.1	0.1	0.2	100.0
군위군	87.6	11.6	0.6		0.1	100.0
의성군	90.6	9.0	0.4		0.0	100.0
청송군	85.8	13.1	0.4	0.5	0.2	100.0
영양군	82.0	16.0	0.5	1.2	0.2	100.0
영덕군	86.7	7.1	0.9	4.5	0.8	100.0
청도군	92.3	6.9	0.3		0.5	100.0
고령군	94.8	5.0	0.1		0.1	100.0
성주군	92.7	6.7	0.3	0.1	0.1	100.0
칠곡군	89.2	9.5	0.8	0.1	0.5	100.0
예천군	85.1	12.6	1.2	0.9	0.1	100.0
봉화군	80.0	16.7	1.4	1.6	0.3	100.0
울진군	92.8	5.8	0.8	0.5	0.1	100.0
울릉군	88.7	9.4	0.6	0.6	0.6	100.0
합 계	83.8	14.4	0.8	0.7	0.3	100.0

▶ 지붕 형태별 현황

- 경상북도 한옥의 지붕형태는 팔작지붕이 44,038채(75.8%)로 가장 많으며, 우진각 지붕은 9,026채(15.5%) 맞배지붕이 4,698채(8.1%)로 나타남
- 팔작지붕은 경북 모든 시군에서 가장 많이 나타났으며, 우진각은 고령, 김천, 포항, 성주 순으로 비중이 높았으며, 맞배지붕은 구미, 상주, 칠곡, 경주 순으로 비중이 높았음

〈경상북도 시군별 한옥 지붕 형태별 현황〉

(단위: 채)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	확인불가	계
포항시	1,610	655	207	2	5	2,479
경주시	7,943	2,206	1,384	66	61	11,660
김천시	903	521	116	6	-	1,546
안동시	6,420	434	524	31	13	7,422
구미시	590	136	222	11	1	960
영주시	3,053	258	274	54	7	3,646
영천시	1,774	652	285	-	-	2,711
상주시	355	16	111	3	-	485
문경시	1,033	225	167	2	1	1,428
경산시	1,169	114	97	2	2	1,384
군위군	526	105	64	1	-	696
의성군	2,047	665	146	5	-	2,863
청송군	1,621	118	96	2	1	1,838
영양군	1,890	75	70	1	2	2,038
영덕군	959	150	50	5	3	1,167
청도군	1,155	205	116	9	-	1,485
고령군	1,682	1,518	254	6	4	3,464
성주군	1,448	547	124	1	1	2,121
칠곡군	648	123	108	2	4	885
예천군	2,751	124	126	2	9	3,012
봉화군	2,429	87	101	9	13	2,639
울진군	1,915	71	35	7	3	2,031
울릉군	117	21	21	-	-	159
합 계	44,038	9,026	4,698	227	130	58,119

〈경상북도 시군별 한옥 지붕 형태별 현황〉

(단위: %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	확인불가	계
포항시	64.9	26.4	8.4	0.1	0.2	100.0
경주시	68.1	18.9	11.9	0.6	0.5	100.0
김천시	58.4	33.7	7.5	0.4		100.0
안동시	86.5	5.8	7.1	0.4	0.2	100.0
구미시	61.5	14.2	23.1	1.1	0.1	100.0
영주시	83.7	7.1	7.5	1.5	0.2	100.0
영천시	65.4	24.1	10.5			100.0
상주시	73.2	3.3	22.9	0.6		100.0
문경시	72.3	15.8	11.7	0.1	0.1	100.0
경산시	84.5	8.2	7.0	0.1	0.1	100.0
군위군	75.6	15.1	9.2	0.1		100.0
의성군	71.5	23.2	5.1	0.2		100.0
청송군	88.2	6.4	5.2	0.1	0.1	100.0
영양군	92.7	3.7	3.4	0.0	0.1	100.0
영덕군	82.2	12.9	4.3	0.4	0.3	100.0
청도군	77.8	13.8	7.8	0.6		100.0
고령군	48.6	43.8	7.3	0.2	0.1	100.0
성주군	68.3	25.8	5.8	0.0	0.0	100.0
칠곡군	73.2	13.9	12.2	0.2	0.5	100.0
예천군	91.3	4.1	4.2	0.1	0.3	100.0
봉화군	92.0	3.3	3.8	0.3	0.5	100.0
울진군	94.3	3.5	1.7	0.3	0.1	100.0
울릉군	73.6	13.2	13.2			100.0
합 계	75.8	15.5	8.1	0.4	0.2	100.0

▶ 지붕 재료별 현황

- 경상북도 한옥에 가장 많이 사용하는 지붕재료는 조립식 패널로 12,125채 (20.9%)로 나타났으며, 금속기와는 11,287채(19.4%)로 조사됨
- 전통기과를 사용한 한옥은 11,465채(19.7%)로 나타났으며, 전통기과 한옥이 많은 시군은 경주, 안동, 고령, 영천, 성주 순으로 나타남

〈경상북도 시군별 지붕 재료별 현황〉

(단위: 채)

구분	전통기과	시멘트 (한식)기과	시멘트 (일식)기과	금속기와	슬레이트	조립식 패널	초가	기타 및 확인불가	계
포항시	394	187	43	294	772	765	12	12	2,479
경주시	2,109	768	3,133	2,127	1,013	2,262	179	69	11,660
김천시	348	87	180	132	471	325	-	3	1,546
안동시	1,397	717	1,244	2,332	984	589	140	19	7,422
구미시	474	69	124	150	84	42	5	12	960
영주시	566	497	601	1,015	747	120	63	37	3,646
영천시	607	289	262	375	343	831	-	4	2,711
상주시	312	42	8	2	34	86	1	-	485
문경시	413	110	65	39	376	418	6	1	1,428
경산시	350	93	97	20	172	649	1	2	1,384
군위군	241	37	153	19	76	167	1	2	696
의성군	343	81	554	1,127	497	254	4	3	2,863
청송군	208	49	175	730	292	368	11	5	1,838
영양군	224	54	169	954	346	285	1	5	2,038
영덕군	318	55	66	124	125	475	2	2	1,167
청도군	492	108	130	66	241	445	1	2	1,485
고령군	774	475	544	651	512	480	7	21	3,464
성주군	584	319	268	125	207	603	9	6	2,121
칠곡군	298	58	179	249	50	47	1	3	885
예천군	396	161	250	83	1,164	922	30	6	3,012
봉화군	465	175	306	543	411	737	1	1	2,639
울진군	144	124	26	122	492	1,118	1	4	2,031
울릉군	8	-	-	8	5	137	-	1	159
합 계	11,465	4,555	8,577	11,287	9,414	12,125	476	220	58,119

〈경상북도 시군별 지붕 재료별 현황〉

(단위: %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식 패널	초가	기타 및 확인불가	계
포항시	15.9	7.5	1.7	11.9	31.1	30.9	0.5	0.5	100.0
경주시	18.1	6.6	26.9	18.2	8.7	19.4	1.5	0.6	100.0
김천시	22.5	5.6	11.6	8.5	30.5	21.0		0.2	100.0
안동시	18.8	9.7	16.8	31.4	13.3	7.9	1.9	0.3	100.0
구미시	49.4	7.2	12.9	15.6	8.8	4.4	0.5	1.3	100.0
영주시	15.5	13.6	16.5	27.8	20.5	3.3	1.7	1.0	100.0
영천시	22.4	10.7	9.7	13.8	12.7	30.7		0.1	100.0
상주시	64.3	8.7	1.6	0.4	7.0	17.7	0.2		100.0
문경시	28.9	7.7	4.6	2.7	26.3	29.3	0.4	0.1	100.0
경산시	25.3	6.7	7.0	1.4	12.4	46.9	0.1	0.1	100.0
군위군	34.6	5.3	22.0	2.7	10.9	24.0	0.1	0.3	100.0
의성군	12.0	2.8	19.4	39.4	17.4	8.9	0.1	0.1	100.0
청송군	11.3	2.7	9.5	39.7	15.9	20.0	0.6	0.3	100.0
영양군	11.0	2.6	8.3	46.8	17.0	14.0	0.0	0.2	100.0
영덕군	27.2	4.7	5.7	10.6	10.7	40.7	0.2	0.2	100.0
청도군	33.1	7.3	8.8	4.4	16.2	30.0	0.1	0.1	100.0
고령군	22.3	13.7	15.7	18.8	14.8	13.9	0.2	0.6	100.0
성주군	27.5	15.0	12.6	5.9	9.8	28.4	0.4	0.3	100.0
칠곡군	33.7	6.6	20.2	28.1	5.6	5.3	0.1	0.3	100.0
예천군	13.1	5.3	8.3	2.8	38.6	30.6	1.0	0.2	100.0
봉화군	17.6	6.6	11.6	20.6	15.6	27.9	0.0	0.0	100.0
울진군	7.1	6.1	1.3	6.0	24.2	55.0	0.0	0.2	100.0
울릉군	5.0			5.0	3.1	86.2		0.6	100.0
합 계	19.7	7.8	14.8	19.4	16.2	20.9	0.8	0.4	100.0

1. 전통한옥(A등급)

- 한옥의 상·하부 구조가 모두 있고, 서까래와 기둥이 목조이고 지붕은 전통기와 또는 한식 시멘트기와이며, 외벽이 나무나 흙 등 자연재료로 되어있고 외벽, 창호, 지붕재료의 보존상태가 모두 양호한 한옥을 말함

2. 조사항목별 비교

▶ 평면 유형

- A등급 한옥은 「ㄷ」자 「ㄱ」자 유형이 경상북도 평균보다 비율이 높게 나타남

〈평면 유형별 구성비 현황〉

(단위: %)

구분	—	ㄱ	ㄷ	ㄱ	□	기타
경상북도	83.8	14.4	0.8	0.7	0.3	
A등급	81.7	12.4	2.4	2.7	0.7	

▶ 지붕 재료

- A등급 한옥은 전통기와가 경상북도 평균보다 비율이 높게 나타남

〈지붕 재료별 구성비 현황〉

(단위: %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	스레이트	조립식 패널	초가
경상북도	19.7	7.8	14.8	19.4	16.2	20.9	0.8
A등급	78.4	4.3	5.6	5.1	1.0	1.7	3.8

▶ **지붕 형식**

- A등급 한옥은 맞배 지붕형식이 경상북도 평균보다 비율이 높게 나타났으며, 전통 사찰이 맞배지붕이 많은데 기인함

〈지붕 형식별 구성비 현황〉

(단위: %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	확인불가
경상북도	75.8	15.5	8.1	0.4	0.2
A등급	66.7	8.2	24.1	1.0	0.1

▶ **담장 재료**

- A등급 한옥은 흙담, 돌담, 기와 담의 비중이 경북 한옥 평균보다 높음

〈담장 재료별 구성비 현황〉

(단위: %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	기타	없음
경상북도	0.7	3.3	12.5	41.4	3.6	12.6	2.4	23.3
A등급	0.6	9.9	28.1	16.0	16.4	3.8	1.4	23.6

3. 2017년 경상북도 한옥조사 대비 한옥 등급 변동 현황

- A등급은 전년보다 760채, B등급은 805채, C등급은 818채 감소
 - 구성비 증감을 보면 C등급은 1.5%p 증가하였으나, A등급은 0.4%p, B등급은 0.6%p, D등급은 0.5%p 순으로 감소하였음

〈한옥 등급 변동 현황〉

(단위: 채, %, %p)

조사년도	A등급		B등급		C등급		D등급/ 판단보류		계	
	한옥수	구성비	한옥수	구성비	한옥수	구성비	한옥수	구성비	한옥수	구성비
2017년	11,575	19.0	10,817	17.8	37,814	62.2	584	1.0	60,790	100.0
2022년	10,815	18.6	10,012	17.2	36,996	63.7	296	0.5	58,119	100.0
증감	-760	-0.4	-805	-0.6	-818	1.5	-288	-0.5	-2,671	-

IV

경상북도 한옥조사 세부결과(시군별)



▶ 경상북도 한옥조사 세부결과 목차

○ 경상북도 한옥조사 세부결과는 행정구역코드 순으로 배열하여 작성하였음

연 번	시 군	행정구역코드	수록 페이지
1	포항시	3701	30
2	경주시	3702	41
3	김천시	3703	50
4	안동시	3704	58
5	구미시	3705	69
6	영주시	3706	77
7	영천시	3707	85
8	상주시	3708	94
9	문경시	3709	103
10	경산시	3710	111
11	군위군	3731	119
12	의성군	3732	126
13	청송군	3733	134
14	영양군	3734	141
15	영덕군	3735	148
16	청도군	3736	155
17	고령군	3737	162
18	성주군	3738	169
19	칠곡군	3739	176
20	예천군	3740	183
21	봉화군	3741	190
22	울진군	3742	198
23	울릉군	3743	205

1. 포항시

□ 포항시 한옥은 총 2,479채로 경상북도 전체 한옥의 4.3%를 구성

- 2021년 기준 포항시 한옥은 총 2,479채이며 이 중 A등급 362 (14.6%)채, B등급 181(7.3%)채, C등급 1,935(78.1%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 103채가 감소한 것으로 나타남


〈포항시 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	321 (12.4)	176 (6.8)	2,085 (80.8)	-	2,582 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	362 (14.6)	181 (7.3)	1,935 (78.1)	1 (0.0)	2,479 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	41 (12.8)	5 (2.8)	-150 (-7.2)	1	-103 (-4.0)


- 포항시에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 북구에서는 흥해읍(427채), 남구에서는 장기면(251채)로 포항시 전체 한옥의 27.3%가 분포함
- 포항시 북구의 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 흥해읍 (17.2%, 427채), 기계면(12.0%, 297채), 죽장면(11.6%, 287채),신광면 (8.9%, 221채), 송라면(8.6%, 214채) 순으로 한옥이 분포
- 포항시 남구의 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 장기면 (10.1%, 251채), 구룡포읍(6.7%, 166채), 오천읍(4.4%, 108채) 순으로 한옥이 분포

〈포항시 북구 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

〈포항시 남구 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 포항시는 A등급 한옥 362채, B등급 한옥 181채, C등급 한옥 1,935채로 구성되어 있음

- 포항시의 A등급 한옥은 362채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 3.3%이며 북구(233채), 남구(129채) 순으로 분포되어 있음
 - 북구에는 보경사, 대성사, 세심사, 혜원사, 무학사, 용연사, 법광사 등 많은 사찰과 애은당, 사우정, 분옥정, 영일기천 고택, 운봉생가 등의 종택, 청하향교 등 다수의 전통 한옥이 존재함
 - 남구에는 영일향교, 학산서원, 장기향교, 서산서원, 광남서원, 금산서원, 봉덕서원 등 서원이 많으며, 도암사, 문수사, 오어사, 용암사 등 많은 사찰이 있음
- 포항시의 B등급 한옥은 181채로 포항시 전체 한옥 중 7.3%임
- 포항시의 C등급 한옥은 1,935채로 포항시 전체 한옥 중 78.1%임

〈포항시 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
포항시 (구성비)	362 (14.6)	181 (7.3)	1,935 (78.1)	1 (0.0)	2,479 (100.0)
홍해읍	37	19	371	-	427
기계면	51	32	214	-	297
죽장면	23	28	236	-	287
장기면	40	25	186	-	251
신광면	29	25	167	-	221
송라면	28	7	179	-	214


※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈포항시 복구 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
포항시 (구성비)	362 (14.6)	181 (7.3)	1,935 (78.1)	1 (0.0)	2,479 (100.0)
복구 (구성비)	233 (13.4)	130 (7.5)	1,378 (79.1)	- (0.0)	1,741 (100.0)
대흥동	-	-	3	-	3
신흥동	-	-	8	-	8
남빈동	-	-	-	-	-
상원동	-	-	-	-	-
여천동	-	-	1	-	1
중앙동	-	-	-	-	-
덕산동	-	-	2	-	2
덕수동	2	-	4	-	6
대신동	-	-	1	-	1
동빈1가	-	-	-	-	-
동빈2가	-	-	-	-	-
학산동	-	-	2	-	2
항구동	-	-	1	-	1
득량동	3	1	1	-	5
학잠동	1	-	-	-	1
죽도동	-	-	2	-	2
용흥동	5	1	4	-	10
우현동	4	-	1	-	5
창포동	-	-	-	-	-
두호동	-	-	3	-	3
장성동	1	2	1	-	4
양덕동	3	-	5	-	8
환호동	-	-	6	-	6
여남동	-	-	18	-	18
홍해읍	37	19	371	-	427
신광면	29	25	167	-	221
청하면	15	2	35	-	52
송라면	28	7	179	-	214
기계면	51	32	214	-	297
죽장면	23	28	236	-	287
기북면	31	13	113	-	157

〈포항시 북구 한옥 분포 현황〉




〈포항시 남구 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
포항시 (구성비)	362 (14.6)	181 (7.3)	1,935 (78.1)	1 (0.0)	2,479 (100.0)
남구 (구성비)	129 (17.5)	51 (6.9)	557 (75.5)	1 (0.1)	738 (100.0)
상도동	-	-	1	-	1
대도동	-	-	-	-	-
해도동	-	-	-	-	-
송도동	-	-	-	-	-
청림동	-	-	-	-	-
일월동	-	-	-	-	-
송정동	-	-	-	-	-
송내동	-	-	-	-	-
괴동동	-	-	-	-	-
동촌동	-	-	-	-	-
장흥동	-	-	-	-	-
인덕동	-	-	-	-	-
호동	-	-	-	-	-
효자동	10	-	-	-	10
지곡동	-	-	-	-	-
대잠동	-	-	1	-	1
이동	1	-	-	-	1
구룡포읍	7	3	156	-	166
연일읍	31	4	18	-	53
오천읍	24	9	74	1	108
대송면	11	9	74	-	94
동해면	4	1	30	-	35
장기면	40	25	186	-	251
호미곶면	1	-	17	-	18

〈포항시 남구 한옥 분포 현황〉



□ 포항시 한옥 평면 유형

- 포항시의 한옥 평면유형은 「一자」 형태가 94.4%로 경상북도의 평균에 비해 매우 높은 편으로, 경북 23개 시군 중 고령군 다음으로 높음

〈포항시 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄴ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도	48,682	8,345	480	423	189	58,119
(구성비)	(83.8)	(14.4)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)
포항시	2,340	120	6	5	8	2,479
(구성비)	(94.4)	(4.8)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(100.0)
북구	1,660	73	5	-	3	1,741
(구성비)	(95.3)	(4.2)	(0.3)		(0.2)	(100.0)
남구	680	47	1	5	5	738
(구성비)	(92.1)	(6.4)	(0.1)	(0.7)	(0.7)	(100.0)

□ 포항시 한옥 지붕 형식

- 포항시 지붕형식은 경상북도의 타 시군에 비해 우진각지붕의 비중이 높음

〈포항시 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도	44,038	9,026	4,698	227	58,119
(구성비)	(75.8)	(15.5)	(8.1)	(0.4)	(100.0)
포항시	1,610	655	207	2	2,479
(구성비)	(64.9)	(26.4)	(8.4)	(0.1)	(100.0)
북구	1,054	554	131	1	1,741
(구성비)	(60.5)	(31.8)	(7.5)	(0.1)	(100.0)
남구	556	101	76	1	738
(구성비)	(75.3)	(13.7)	(10.3)	(0.1)	(100.0)

□ 포항시 한옥 지붕 재료

- 포항시 한옥의 지붕재료는 경상북도의 타 시군에 비해 조립식 패널 및 슬레이트의 비중이 높으며, 일식 시멘트 기와의 비중은 매우 적음

〈포항시 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
포항시 (구성비)	394 (15.9)	187 (7.5)	43 (1.7)	294 (11.9)	772 (31.1)	765 (30.9)	12 (0.5)	2,479 (100.0)
북구 (구성비)	270 (15.5)	150 (8.6)	25 (1.4)	146 (8.4)	525 (30.2)	611 (35.1)	7 (0.4)	1,741 (100.0)
남구 (구성비)	124 (16.8)	37 (5.0)	18 (2.4)	148 (20.1)	247 (33.5)	154 (20.9)	5 (0.7)	738 (100.0)

□ 포항시 한옥 담장 재료

- 포항시 한옥의 담장재료는 경상북도의 타 시군에 비해 돌 및 벽돌의 비중이 높음
- 특히, 돌담은 북구에 집중적으로 분포되어 있음

〈포항시 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
포항시 (구성비)	24 (1.0)	41 (1.7)	350 (14.1)	865 (34.9)	78 (3.1)	667 (26.9)	415 (16.7)	2,479 (100.0)
북구 (구성비)	15 (0.9)	34 (2.0)	265 (15.2)	666 (38.3)	55 (3.2)	387 (22.2)	292 (16.8)	1,741 (100.0)
남구 (구성비)	9 (1.2)	7 (0.9)	85 (11.5)	199 (27.0)	23 (3.1)	280 (37.9)	123 (16.7)	738 (100.0)

□ 포항시 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
남구	포항시 남구 유동길48번길 5	포항 연일향교	10
	포항시 남구 장기면 방산로 955	도암사	6
	포항시 남구 장기면 장기로 452	장기유배문화체험관	6
	포항시 남구 대송면 남성안길 18-16	포항 남성재	5
	포항시 남구 연일읍 자명로321번길 88-57	포항 하학재	5
	포항시 남구 연일읍 적계지길 46	문수사	5
	포항시 남구 오천읍 기림로1333번길 138	포항 보광사	4
	포항시 남구 오천읍 오어로 1	오어사	4
	포항시 남구 장기면 산서길 98	서산서원	3
	포항시 남구 오천읍 운제로 679	오어사(자장암)	3
	포항시 남구 오천읍 기림로1333번길 129	천지암	3
	포항시 남구 연일읍 새마을로766번길 21	포항 상달암 고택	3
	포항시 남구 동해면 흥환길26번길 101	진불사	3
	포항시 남구 구룡포읍 정동길77번길 11-2	광남서원	3
	포항시 남구 장기면 읍성길 92	포항 장기향교	2
	포항시 남구 장기면 신창길191번길 25-12	금산서원	2
	포항시 남구 오천읍 기림로1729번길 42	원각사	3
	포항시 남구 연일읍 인주길 20	광명사	2
	포항시 남구 대송면 장동흥계길 321-37	용암사	2
	포항시 남구 연일읍 자명로145번길 62	약사원	2
북구	포항시 북구 송라면 보경로 523	포항 보경사	25
	포항시 북구 기계면 기남길253번길 74	포항 봉강재 재실	7
	포항시 북구 흥해읍 동해대로 1548-4	임허사	6
	포항시 북구 기북면 덕동문화길 31	포항 오덕리 애은당 고택	6
	포항시 북구 용흥로 95-17	포항 대성사	5
	포항시 북구 기북면 덕동문화길 48-5	포항 오덕리 사우정 고택	5
	포항시 북구 기계면 봉계길 146	포항 분옥정	4
	포항시 북구 흥해읍 신덕로 80-65	세심사	4
	포항시 북구 기계면 협동길 50-1	포항 영일기천 고택	3
	포항시 북구 청하면 청하로233번길 16-5	포항 청하향교	3
	포항시 북구 기계면 새마을발상지길 212	무학사	3
	포항시 북구 신광면 기반길 145-89	비학산 송운사	3
	포항시 북구 신광면 비학로696번길 15	포항 우각리 여주이씨 고택	3
	포항시 북구 아치로 147	혜원사	3
	포항시 북구 흥해읍 덕실마을길 500-14	이명박 생가	3
	포항시 북구 기북면 덕동문화길 7	포항 전통문화체험관	3
	포항시 북구 양학로107번길 14	용연사	2
	포항시 북구 방장산길 5	육천사	2
	포항시 북구 흥해읍 신흥로534번길 25	백련선원	2
	포항시 북구 송라면 보경로 521	포항 보경사(서운암)	2

2. 경주시

□ 경주시 한옥은 총 11,660채로 경상북도 전체의 20.1%를 구성

- 2021년 기준 경주시 한옥은 총 11,660채이며 이 중 A등급 2,347 (20.1%)채, B등급 3,691(31.7%)채, C등급 5,544(47.5%)채로 나타났음
 - 2018 전주기와 비교해 891채가 감소한 것으로 나타남


〈경주시 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	3,515 (28.0)	3,819 (30.4)	5,217 (41.6)	-	12,551 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	2,347 (20.1)	3,691 (31.7)	5,544 (47.5)	78 (0.7)	11,660 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	-1,168 (-33.2)	-128 (-3.4)	327 (6.3)	78	-891 (-7.1)

- 경주시에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 외동읍(1,173채)으로 경주시 전체 한옥의 10.1%가 분포함
 - 경주시에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 외동읍(10.1%, 1,173채), 강동면(7.3%, 854채), 양북면(7.1%, 827채) 순임

〈경주시 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 경주시는 A등급 한옥 2,347채, B등급 한옥 3,691채, C등급 한옥 5,544채로 구성되어 있음

- 경주시의 A등급 한옥은 2,347채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 21.7%이며, 강동면, 외동읍, 안강읍 순으로 분포되어 있음
 - 강동면의 양동마을에는 관가정을 필두로 근암고택 등 전통한옥이 다수 있으며, 유네스코 세계유산으로 지정되어 있음
 - 외동읍은 상신사, 백일사, 원성암 등 주로 사찰 건물 위주의 전통한옥이 많이 분포하고 있음
 - 안강읍은 옥산서원을 비롯하여 구강서원 독락당 등 서원 건축물이 많음
- 경주시의 B등급 한옥은 3,691채로 경주시 전체 한옥 중 31.7%임
- 경주시의 C등급 한옥은 5,544채로 경주시 전체 한옥 중 47.5%임

〈경주시 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
경주시 (구성비)	2,347 (20.1)	3,691 (31.7)	5,544 (47.5)	78 (0.7)	11,660 (100.0)
강동면	426	215	208	5	854
외동읍	156	399	612	6	1,173
안강읍	148	204	391	4	747
양북면	185	289	393	6	873
내남면	123	276	270	7	676
교동	88	5	20	1	114

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)


〈경주시 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경주시 (구성비)	2,347 (20.1)	3,691 (31.7)	5,544 (47.5)	78 (0.7)	11,660 (100.0)
동부동	9	9	6	-	24
서부동	1	31	33	-	65
북부동	4	29	51	-	84
성동동	-	46	47	-	93
황오동	19	56	113	6	194
노동동	4	6	4	-	14
노서동	4	13	9	-	26
성건동	1	43	31	1	76
사정동	57	108	226	1	392
황남동	85	110	75	1	271
교동	88	5	20	1	114
인왕동	17	29	97	-	143
탑동	58	22	34	-	114
충효동	7	24	28	-	59
서악동	31	34	60	2	127
효현동	19	41	11	-	71
광명동	5	42	27	-	74
동방동	27	32	38	-	97
도지동	11	26	25	-	62
남산동	68	36	37	-	141
배반동	22	29	44	-	95
구황동	7	23	40	-	70
보문동	22	17	20	-	59
황성동	2	15	13	-	30
용강동	12	47	28	1	88
동천동	10	23	47	-	80
평동	10	24	28	-	62
조양동	9	13	16	-	38
시동	3	10	26	2	41
시래동	7	9	16	-	32
구정동	6	23	39	-	68
마동	32	15	37	-	84
하동	18	19	16	-	53
진현동	50	25	42	-	117

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
천군동	6	26	30	-	62
신평동	69	1	-	-	70
덕동	3	-	3	-	6
암곡동	4	7	27	-	38
황용동	8	13	25	-	46
북군동	1	5	9	-	15
손곡동	9	25	16	1	51
율동	47	98	67	3	215
배동	43	24	27	-	94
석장동	15	4	5	-	24
감포읍	73	121	364	7	565
안강읍	148	204	391	4	747
건천읍	77	220	437	6	740
외동읍	156	399	612	6	1,173
문무대왕면 (양북면)	185	289	393	6	873
양남면	52	147	324	3	526
내남면	123	276	270	7	676
산내면	43	137	295	1	476
서면	25	93	221	5	344
현곡면	50	158	186	8	402
강동면	426	215	208	5	854
천북면	59	195	250	1	505

〈경주시 한옥 분포 현황〉



□ 경주시 한옥 평면 유형

- 경주시의 한옥 평면유형은 「—자」유형이 86.7%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임

〈경주시 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
경주시 (구성비)	10,105 (86.7)	1,396 (12.0)	67 (0.6)	40 (0.3)	52 (0.4)	11,660 (100.0)
외동읍	1134	29	1	6	3	1,173
강동면	778	62	6	6	2	854
양북면	847	24	—	1	1	873
안강읍	668	73	4	1	1	747
건천읍	689	51	—	—	—	740
내남면	636	33	2	3	2	676

□ 경주시 한옥 지붕 형식

- 경주시의 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 우진각, 맞배지붕의 비중이 높음

〈경주시 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
경주시 (구성비)	7,943 (68.1)	2,206 (18.9)	1,384 (11.9)	66 (0.6)	11,660 (100.0)
외동읍	798	222	130	18	1,173
강동면	394	312	143	3	854
양북면	634	164	73	2	873
안강읍	414	233	93	1	747
건천읍	430	256	51	—	740
내남면	498	61	113	2	676

□ 경주시 한옥 지붕 재료

- 경주시 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 일식 시멘트 기와 및 초가 (강동면 양동마을)의 비중이 높음

〈경주시 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
경주시 (구성비)	2,109 (18.1)	768 (6.6)	3,133 (26.9)	2,127 (18.2)	1,013 (8.7)	2,262 (19.4)	179 (1.5)	11,660 (100.0)
외동읍	78	98	385	365	80	144	2	1,173
강동면	212	36	169	18	61	190	167	854
양북면	101	19	280	268	62	138	2	873
안강읍	156	66	192	39	106	185	-	747
건천읍	91	68	282	60	63	173	1	740
내남면	133	13	199	250	41	39	-	676

□ 경주시 한옥 담장 재료

- 경주시 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 시멘트 및 기와의 비중이 높음

- 강동면과 외동읍은 돌담으로 된 한옥이 많이 분포함

〈경주시 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
경주시 (구성비)	116 (1.0)	437 (3.7)	1,330 (11.4)	7,021 (60.2)	506 (4.3)	530 (4.5)	1,441 (12.4)	11,660 (100.0)
외동읍	11	30	171	629	8	131	161	1,173
강동면	4	72	217	318	52	7	158	854
양북면	6	12	93	602	32	8	95	873
안강읍	6	59	48	464	23	50	76	747
건천읍	2	28	70	511	23	34	65	740
내남면	6	63	68	372	42	9	102	676

□ 경주시 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
강동면	경상북도 경주시 강동면 양동마을길 121-47	양동마을 관가정	15
	경상북도 경주시 강동면 양동마을길 152-9	두곡고택	7
	경상북도 경주시 강동면 양동마을안길 85-9	양동마을 근암고택	7
	경상북도 경주시 강동면 양동마을안길 55	경산서당	6
	경상북도 경주시 강동면 양동마을안길 75-24	양동마을 낙선당	7
	경상북도 경주시 강동면 유금강정길 40-25	동강서원	6
	경상북도 경주시 강동면 양동마을안길 75-10	송첨종택	6
	경상북도 경주시 강동면 단구안계길 164-18	단계서당	6
	경상북도 경주시 강동면 단구부흥길 95-4	월성 주사택	6
	경상북도 경주시 강동면 호명큰골길 33-42	북산서사 재실	5
	경상북도 경주시 강동면 양동마을길 122-5	이향정	5
	경상북도 경주시 강동면 양동마을안길 58-23	양동마을 수출당	4
	경상북도 경주시 강동면 양동마을안길 32-19	무첨당	4
	경상북도 경주시 강동면 양동마을안길 58-54	양동마을 양졸정	3
	경상북도 경주시 강동면 양동마을안길 32-11	양동마을 대성헌	3
	경상북도 경주시 강동면 양동마을길 138-9	양동마을 강학당	4
	경상북도 경주시 강동면 양동마을길 147-4	양동마을 마루나래	3
	경상북도 경주시 강동면 양동마을안길 99-1	양동마을 해저고택	3
	경상북도 경주시 강동면 인좌안길 32-39	경주인동아영장	3
	안강읍	경상북도 경주시 안강읍 옥산서원길 216-27	옥산서원
경상북도 경주시 안강읍 옥산서원길 300-3		독락당	8
경상북도 경주시 안강읍 구강길 68-6		경주 구강서원	8
경상북도 경주시 안강읍 옥산서원길 377-2		장산서원	5
경상북도 경주시 안강읍 안현로 2113-38		화룡사	5
경상북도 경주시 안강읍 구강길 56-13		봉산재	4
경상북도 경주시 안강읍 은행나무길 27-12		정산서당	4
경상북도 경주시 안강읍 두류길 758		금곡사	4
경상북도 경주시 안강읍 옥산서원길 403-177		도덕암	6
경상북도 경주시 안강읍 옥산서원길 301-6		귀후재	3
경상북도 경주시 안강읍 창말4길 34		서암사	3
경상북도 경주시 안강읍 산대새터길 41-18		호계서사	3
경상북도 경주시 안강읍 대동길 176-15		이천서원	4
경상북도 경주시 안강읍 낙산길 233-8		백씨세사	4
외동읍	경상북도 경주시 외동읍 신계상신길 138	상신사	6
	경상북도 경주시 외동읍 어범골길 143	경주 백일사	5
	경상북도 경주시 외동읍 구어공단길 101	불선암	4
	경상북도 경주시 외동읍 산업로 2830-5	원성사	4
	경상북도 경주시 외동읍 활성길 120-5	연지암	3
	경상북도 경주시 외동읍 문산공단길 236-31	순금사	3

3. 김천시

□ 김천시 한옥은 총 1,546채로 경상북도 전체 한옥의 2.7%를 구성

- 2021년 기준 김천시 한옥은 총 1,546채이며 이 중 A등급 300 (19.4%)채, B등급 172(11.1%)채, C등급 1,072(69.3%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 41채가 감소한 것으로 나타남


〈김천시 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	288 (18.1)	191 (12.0)	1,108 (69.8)	-	1,587 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	300 (19.4)	172 (11.1)	1,072 (69.3)	2 (0.1)	1,546 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	12 (4.2)	-19 (-9.9)	-36 (-3.2)	2	-41 (-2.6)

- 김천시에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 대덕면(265채)로 김천시 전체 한옥의 17.1%가 분포함
- 김천시 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 대덕면(17.1%, 265채)이며, 이어서, 구성면(16.7%, 258채), 부항면(14.6%, 226채), 증산면(11.1%, 171채)에 많은 수의 한옥이 분포

〈김천시 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 김천시는 A등급 한옥 300채, B등급 한옥 172채, C등급 한옥 1,072채로 구성되어 있음

- 김천시의 A등급 한옥은 300채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 2.8%이며, 대항면, 증산면, 구성면 순으로 분포되어 있음
 - 대항면에는 직지사, 사명대사 공원 등이 있음
 - 증산면에는 청암사, 혜은사 등 사찰 위주의 한옥 건물이 있음
 - 구성면에는 약천사 및 경양서원 및 다수의 재실이 있음
- 김천시의 B등급 한옥은 172채로 김천시 전체 한옥 중 11.1%이며, 구성면에 많음
- 김천시의 C등급 한옥은 1,072채로 김천시 전체 한옥 중 69.3%임

〈김천시 한옥 등급 분포〉

(단위: 채)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
김천시 (구성비)	300 (19.4)	172 (11.1)	1,072 (69.3)	2 (0.1)	1,546 (100.0)
대항면	74	5	23	-	102
증산면	32	19	120	-	171
구성면	30	35	191	2	258
부항면	30	41	155	-	226
봉산면	16	3	8	-	27
지례면	14	23	126	-	163


※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈김천시 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
김천시 (구성비)	300 (19.4)	172 (11.1)	1,072 (69.3)	2 (0.1)	1,546 (100.0)
감호동	-	-	1	-	1
용두동	-	-	6	-	6
모암동	-	-	10	-	10
성내동	-	-	6	-	6
평화동	1	-	15	-	16
남산동	2	-	29	-	31
황금동	3	8	34	-	45
신음동	-	-	6	-	6
교동	9	-	1	-	10
삼락동	-	1	3	-	4
문당동	-	-	2	-	2
다수동	-	1	1	-	2
백옥동	-	4	-	-	4
부곡동	6	-	3	-	9
지좌동	-	-	6	-	6
덕곡동	-	-	3	-	3
대광동	1	-	5	-	6
응명동	-	-	1	-	1
양천동	9	2	4	-	15
율곡동	-	-	-	-	-
아포읍	5	1	9	-	15
농소면	12	1	9	-	22
남면	12	5	6	-	23
개령면	8	1	7	-	16
감문면	4	-	3	-	7
어모면	3	3	4	-	10
봉산면	16	3	8	-	27
대항면	74	5	23	-	102
감천면	9	3	5	-	17
조마면	9	1	31	-	41
구성면	30	35	191	2	258
지례면	14	23	126	-	163
부항면	30	41	155	-	226
대덕면	11	15	239	-	265
증산면	32	19	120	-	171

〈김천시 한옥 분포 현황〉



□ 김천시 한옥 평면유형

- 김천시의 한옥 평면유형은 「一자」유형이 92.0%로 경상북도 전체 시군에서 6번째로 높은 편임

〈김천시 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도	48,682	8,345	480	423	189	58,119
(구성비)	(83.8)	(14.4)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)
김천시	1,423	111	10	-	2	1,546
(구성비)	(92.0)	(7.2)	(0.6)		(0.1)	(100.0)
대덕면	252	12	1	-	-	265
구성면	248	9	1	-	-	258
부항면	215	10	1	-	-	226
증산면	163	7	1	-	-	171
지례면	154	9	-	-	-	163
대항면	91	6	5	-	-	102

□ 김천시 한옥 지붕 형식

- 김천시의 지붕형식은 경상북도의 타 시군에 비해 우진각지붕의 비중이 높음

〈김천시 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도	44,038	9,026	4,698	227	58,119
(구성비)	(75.8)	(15.5)	(8.1)	(0.4)	(100.0)
김천시	903	521	116	6	1,546
(구성비)	(58.4)	(33.7)	(7.5)	(0.4)	(100.0)
구성면	158	83	16	1	258
대덕면	151	108	6	-	265
부항면	113	103	8	2	226
증산면	94	65	11	1	171
지례면	101	52	10	-	163
대항면	63	14	24	1	102

□ 김천시 한옥 지붕 재료

- 김천시 한옥의 지붕재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와, 슬레이트의 비중이 높음

〈김천시 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
김천시 (구성비)	348 (22.5)	87 (5.6)	180 (11.6)	132 (8.5)	471 (30.5)	325 (21.0)	-	1,546 (100.0)
대덕면	24	11	8	15	127	80	-	265
구성면	39	22	48	30	62	56	-	258
부항면	36	8	26	26	86	44	-	226
증산면	36	4	6	14	60	51	-	171
지례면	21	6	12	21	59	42	-	163
대항면	75	3	2	2	15	5	-	102

□ 김천시 한옥 담장 재료

- 김천시 한옥의 담장재료는 경상북도의 타 시군에 비해 돌 및 벽돌의 비중이 높음

〈김천시 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
김천시 (구성비)	6 (0.4)	36 (2.3)	223 (14.4)	495 (32.0)	50 (3.2)	349 (22.6)	356 (23.0)	1,546 (100.0)
대덕면	1	5	39	69	2	98	49	265
구성면	-	2	42	92	4	64	48	258
부항면	1	1	40	63	2	46	69	226
증산면	1	4	31	44	3	32	53	171
지례면	1	-	26	48	6	37	41	163
대항면	1	1	28	5	21	18	28	102

□ 김천시 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
감천면	경상북도 김천시 감천면 용호4길 159	천진사	4
개령면	경상북도 김천시 개령면 동부1길 212	계림사	3
	경상북도 김천시 개령면 동부1길 78-27	개령향교	3
교동	경상북도 김천시 김산향교1길 2-19	김산향교	5
	경상북도 김천시 구화산길 329	김천 구화사	3
구성면	경상북도 김천시 구성면 흥평로 279	약천사	3
	경상북도 김천시 구성면 상좌원2길 9-56	재실	3
	경상북도 김천시 구성면 광명3길 105	경양서원	2
	경상북도 김천시 구성면 금평1길 49-16	도암 추모재	2
	경상북도 김천시 구성면 미평1길 89-14	재실	2
남면	경상북도 김천시 남면 주천로 1439-7	미륵암	2
농소면	경상북도 김천시 농소면 벽봉로 1444-143	고방사	3
대덕면	경상북도 김천시 대덕면 조룡길 1224-5	봉곡사	4
대항면	경상북도 김천시 대항면 직지사길 95	직지사	40
	경상북도 김천시 대항면 직지사길 130	사명대사공원	7
	경상북도 김천시 대항면 북암길 89	중암	9
	경상북도 김천시 대항면 주례1길 668	삼성암	5
	경상북도 김천시 대항면 북암길 89	명적암	4
	경상북도 김천시 대항면 직지사길 95	중암	42
봉산면	경상북도 김천시 봉산면 인의3길 63-24	대적광사	3
부곡동	경상북도 김천시 문지알길 174	소원사	2
부항면	경상북도 김천시 부항면 부항로 670	벽진이씨 재실	6
양천동	경상북도 김천시 하리안길 19-6	하로서원	3
	경상북도 김천시 양곡길 41-42	재실	2
	경상북도 김천시 하리안길 46-3	경원제	2
조마면	경상북도 김천시 조마면 신왕1길 227	영명사	2
증산면	경상북도 김천시 증산면 수도길 1438	청암사 수도암	10
	경상북도 김천시 증산면 평촌2길 335-48	청암사	10
	경상북도 김천시 증산면 증산로 1045-38	혜은사	3
지례면	경상북도 김천시 지례면 향교길 84	지례향교	4
	경상북도 김천시 지례면 상부길 101-64	정수암	2

4. 안동시

□ 안동시 한옥은 총 7,422채로 경상북도 전체의 12.8%를 구성

- 2021년 기준 안동시 한옥은 총 7,422채이며 이 중 A등급 1,619 (21.8%)채, B등급 1,389(18.7%)채, C등급 4,389(59.1%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 136채가 감소한 것으로 나타남

〈안동시 등급별 한옥 현황〉


(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	1,537 (20.3)	1,374 (18.2)	4,647 (61.5)	-	7,558 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	1,619 (21.8)	1,389 (18.7)	4,389 (59.1)	25 (0.3)	7,422 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	82 (5.3)	15 (1.1)	-258 (-5.6)	25	-136 (-1.8)

○ 안동시에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 태화동(825채)로 안동시 전체 한옥의 11.1%가 분포함

- 안동시 한옥은 경상북도 시군 평균 한옥 수인 2,527채의 3배에 달하는 규모임
- 안동시에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 태화동(11.1%, 825채), 풍산읍(7.6%, 565채), 임하면(7.1%, 530채) 순임

〈안동시 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 안동시는 A등급 한옥 1,619채, B등급 한옥 1,389채, C등급 한옥 4,389채로 구성되어 있음

- 안동시의 A등급 한옥은 1,619채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 15.0%이며 태화동, 풍천면, 도산면 순으로 분포되어 있음
 - 태화동에는 안동 관왕묘, 서악사, 광덕정, 이육사 생가 등이 있음
 - 풍천면에는 하회마을 및 종택과 문화재 그리고 병산서원, 화천서원 등 다수의 전통한옥이 존재
 - 도산면에는 안동 호계서원과 도산서원 그리고 다수의 종택이 존재
- 안동시의 B등급 한옥은 1,389채로 안동시 한옥 중 18.7%임
- 안동시의 C등급 한옥은 4,389채로 안동시 한옥 중 59.1%임

〈안동시 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
안동시 (구성비)	1,619 (21.8)	1,389 (18.7)	4,389 (59.1)	25 (0.3)	7,422 (100.0)
태화동	299	422	104	-	825
풍천면	249	63	164	2	478
도산면	177	42	177	1	397
임하면	132	93	303	2	530
풍산읍	111	52	399	3	565
서후면	80	28	259	2	369

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)


〈안동시 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
안동시 (구성비)	1,619 (21.8)	1,389 (18.7)	4,389 (59.1)	25 (0.3)	7,422 (100.0)
삼산동	—	—	2	—	2
서부동	—	—	1	—	1
북문동	13	—	5	—	18
명륜동	—	1	26	—	27
신안동	1	2	65	—	68
율세동	—	3	13	—	16
옥정동	2	2	21	—	25
신세동	1	—	11	—	12
법흥동	8	6	41	—	55
용상동	7	133	133	—	273
동문동	2	4	21	—	27
동부동	—	—	—	—	—
운흥동	—	1	12	—	13
천리동	—	2	7	1	10
남부동	—	—	3	—	3
남문동	—	—	10	—	10
안흥동	—	4	113	—	117
대석동	—	—	6	—	6
옥야동	2	11	96	—	109
광석동	—	—	12	—	12
당북동	2	2	31	—	35
태화동	299	422	104	—	825
화성동	—	—	10	—	10
목성동	1	—	1	—	2
법상동	—	1	42	—	43
금곡동	1	—	36	—	37
평화동	—	5	158	—	163
안기동	6	1	47	—	54
운안동	—	8	8	—	16
성곡동	60	2	11	—	73
상아동	4	—	2	—	6
안막동	7	—	26	—	33
옥동	1	2	6	—	9
이천동	7	2	8	—	17

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
노하동	2	1	13	-	16
송현동	5	1	9	-	15
송천동	26	7	24	-	57
석동동	-	1	9	-	10
정상동	19	6	54	-	79
정하동	5	5	47	-	57
수상동	2	3	19	-	24
수하동	3	2	15	-	20
풍산읍	111	52	399	3	565
와룡면	62	43	168	1	274
북후면	49	68	256	-	373
서후면	80	28	259	2	369
풍천면	249	63	164	2	478
일직면	47	40	215	1	303
남후면	34	33	243	-	310
남선면	29	53	183	-	265
임하면	132	93	303	2	530
길안면	62	133	223	6	424
임동면	40	48	132	-	220
예안면	29	18	205	6	258
도산면	177	42	177	1	397
녹전면	32	35	184	-	251

〈안동시 한옥 분포 현황〉



□ 안동시 한옥 평면 유형

- 안동시의 한옥 평면유형은 「一자」유형이 55.0% 수준으로 경북 평균보다 낮은 비중이나, ㄱ자형, ㄷ자형, ㄹ자형 유형의 한옥 수는 경북에서 제일 많음

〈안동시 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
안동시 (구성비)	4,081 (55.0)	3,032 (40.9)	133 (1.8)	148 (2.0)	28 (0.4)	7,422 (100.0)
태화동	27	795	3	-	-	825
풍산읍	399	125	9	32	-	565
임하면	388	103	9	24	6	530
풍천면	359	74	26	18	1	478
길안면	385	32	3	4	-	424
도산면	277	90	15	10	5	397

□ 안동시 한옥 지붕 형식

- 안동시 지붕형식은 경상북도의 타 시군에 비해 팔작지붕의 비중이 높음
- 특히 태화동 풍산읍, 임하면 등에 위치한 전통 한옥은 주로 팔작지붕 형태를 하고 있음

〈안동시 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
안동시 (구성비)	6,420 (86.5)	434 (5.8)	524 (7.1)	31 (0.4)	7,422 (100.0)
태화동	808	8	9	-	825
풍산읍	464	38	51	12	565
임하면	431	35	59	5	530
풍천면	280	129	69	-	478
길안면	378	25	20	-	424
도산면	307	19	66	3	397

□ 안동시 한옥 지붕 재료

- 안동시 한옥의 지붕재료는 경상북도 타 시군에 비해 시멘트 기와, 금속 기와 및 초가의 비중이 높음
- 전통기와 형식의 한옥은 도산면, 풍천면, 풍산읍 등에 주로 위치하는 것으로 나타남
(안동시 한옥 지붕재료)

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
안동시 (구성비)	1,397 (18.8)	717 (9.7)	1,244 (16.8)	2,332 (31.4)	984 (13.3)	589 (7.9)	140 (1.9)	7,422 (100.0)
태화동	19	80	266	448	9	1	2	825
풍산읍	136	71	68	127	87	66	8	565
임하면	130	27	98	217	57	1	-	530
풍천면	191	14	32	64	36	27	112	478
길안면	58	20	51	138	105	50	-	424
도산면	193	38	20	78	54	12	-	397

□ 안동시 한옥 담장 재료

- 안동시 한옥의 담장재료는 경상북도의 타 시군에 비해 시멘트, 흙의 비중이 높고 담장이 없는 비중 또한 높음
- 그리고 풍천면, 임하면에는 흙담과 돌담이 있는 한옥이 많이 분포

(안동시 한옥 담장 재료)

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
안동시 (구성비)	43 (0.6)	460 (6.2)	589 (7.9)	3,347 (45.1)	248 (3.3)	366 (4.9)	2,192 (29.5)	7,422 (100.0)
태화동	8	5	12	767	-	22	6	825
풍산읍	4	57	33	213	8	18	219	565
임하면	1	95	59	194	26	29	118	530
풍천면	3	131	61	67	22	10	172	478
길안면	-	8	88	65	14	66	175	424
도산면	-	18	78	113	52	4	117	397

□ 안동시 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
길안면	경상북도 안동시 길안면 미내소일길 138	안동 용담사 무량전	5
	경상북도 안동시 길안면 선향길 14-3	보백당 종택 근처	5
	경상북도 안동시 길안면 국만리길 70	묵계서원	5
	경상북도 안동시 길안면 미내소일길 137-136	용담사 금정암 화엄강당	5
	경상북도 안동시 길안면 수곡용계로 30-13	안동 송정	3
남선면	경상북도 안동시 남선면 늬실로 326-12	법제사	4
	경상북도 안동시 남선면 현대중앙길 2	노림사	3
남후면	경상북도 안동시 남후면 암산1길 53-1	안동 고산서원	7
	경상북도 안동시 남후면 암산길 156-1	보현사	3
도산면	경상북도 안동시 도산면 퇴계로 2001-36	안동 호계서원	26
	경상북도 안동시 도산면 도산서원길 154	도산서원	15
	경상북도 안동시 도산면 가송길 162-133	농암종택	9
	경상북도 안동시 도산면 선성5길 8	선성현 한옥문화체험관	7
	경상북도 안동시 도산면 온혜중앙길 46-5	퇴계생가	7
	경상북도 안동시 도산면 용수길 284-29	용수사	6
	경상북도 안동시 도산면 백운로 268	퇴계종택	5
	경상북도 안동시 도산면 의촌길 76-5	번남댁	5
	경상북도 안동시 도산면 선성길 13-5	안동 송곡고택	4
	경상북도 안동시 도산면 온혜중앙길 20	온계종택 삼백당	4
	경상북도 안동시 도산면 단사길 29	안동 토계동 계남고택	3
	경상북도 안동시 도산면 백운로 295-10	고계산방	3
	경상북도 안동시 도산면 온혜중앙길 46-3	노송정	3
	법흥동	경상북도 안동시 임청각길 63	임청각
경상북도 안동시 임청각길 103		안동 고성이씨 종택	3
북문동	경상북도 안동시 태사길 13	안동태사묘	13
북후면	경상북도 안동시 북후면 모산미길 16-6	안동 만대헌(도계서원)	4
	경상북도 안동시 북후면 저전물한길 194-38	안동 작산구 강당및 주사	4
	경상북도 안동시 북후면 저전물한길 194-38	안동 작산정사및가창재사	4
	경상북도 안동시 북후면 모산미길 16-5	도계서원	3
	경상북도 안동시 북후면 벽절길 137	안동 옥산사	3
서후면	경상북도 안동시 서후면 풍산태사로 2720-30	안동 원주변씨 간재 종택	6
	경상북도 안동시 서후면 성곡독실길 36	장태사공성곡재사	5
	경상북도 안동시 서후면 광흥사길 105	안동 광흥사	5
	경상북도 안동시 서후면 개목사길 362	개목사	4
	경상북도 안동시 서후면 봉정사길 222	안동 봉정사	4
	경상북도 안동시 서후면 권태사길 87	안동권씨 능동재사	3

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
성곡동	경상북도 안동시 민속촌길 190	안동민속촌한자마을	12
	경상북도 안동시 민속촌길 190(성곡동)	행복전통마을	7
	경상북도 안동시 성곡동 민속촌길 200	안동민속촌한자마을	6
	경상북도 안동시 민속촌길 13	안동 민속촌 체험장	5
	경상북도 안동시 민속촌길 13	안동 남반고택 윗집	5
	경상북도 안동시 민속촌길 190	행복전통마을	4
	경상북도 안동시 민속촌길 13	안동 민속촌	3
송천동	경상북도 안동시 향교길 65	안동향교	9
	경상북도 안동시 향교1길 51	임연재 종택	7
	경상북도 안동시 향교1길 27-33	안동 이태형 고택(인화당)	3
송현동	경상북도 안동시 호암2길 27	안동 임천서원	4
안막동	경상북도 안동시 퇴계로 297-6	안동 향산고택	4
	경상북도 안동시 퇴계로 297-10	안동 치암고택	3
예안면	경상북도 안동시 예안면 기사길 42	안동 전주류씨 삼산종택	4
	경상북도 안동시 예안면 농암로 1333	안동우탁 사당	4
	경상북도 안동시 예안면 부포로 367-17	안동 예안동 간재고택	3
	경상북도 안동시 예안면 부포로 668	성성재 종택	3
와룡면	경상북도 안동시 와룡면 군자리길 21	광산김씨재사 및 사당	3
이천동	경상북도 안동시 제비원로 672	연미사	4
일직면	경상북도 안동시 일직면 원골1길 19-1	서산서원	5
	경상북도 안동시 일직면 안망실길 11	망호리 남씨영모사	3
	경상북도 안동시 일직면 일직점곡로 3-20	관가당	3
임동면	경상북도 안동시 임동면 봉황사길 152	안동 봉황사	6
	경상북도 안동시 임동면 수곡용계로 1451-19	안동 충의 역사체험관	5
	경상북도 안동시 임동면 지례예술촌길 427	안동 지촌종택	4
	경상북도 안동시 임동면 경동로 2661-8	안동 정재종택	3
임하면	경상북도 안동시 임하면 천전광산길 53	사빈서원	8
	경상북도 안동시 임하면 내앞길 5-4	안동 귀봉종택	8
	경상북도 안동시 임하면 경동로 1949-9	의성김씨 종택	7
	경상북도 안동시 임하면 진사리길 14-1	안동 대성사	6
	경상북도 안동시 임하면 기르마제길 18-15	안동 오류헌	4
	경상북도 안동시 임하면 인덕길 72	신계사	4
	경상북도 안동시 임하면 임하중마길 45-1	안동 이우당 종택	3
	경상북도 안동시 임하면 임하길 305	임호서당	3
	경상북도 안동시 임하면 내앞길 1-8	안동 추파고택	3
	경상북도 안동시 임하면 내앞길 5-2	안동 귀봉종택	3
정상동	경상북도 안동시 웅정골길 81-7	반구정	8
	경상북도 안동시 웅정골길 56	명호서원	3

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
태화동	경상북도 안동시 서약길 67-14	서약사	6
	경상북도 안동시 서약길 67-6	안동 관왕묘 사당	6
풍산읍	경상북도 안동시 말구리2길 46-21	광덕정	3
	경상북도 안동시 풍산읍 미동길 59	안동 학암고택	7
	경상북도 안동시 풍산읍 옷막실길 10	청성서원	5
	경상북도 안동시 풍산읍 우령길 73	안동 예안이씨 충효당	5
	경상북도 안동시 풍산읍 미동길 167	안동 도림강당	4
	경상북도 안동시 풍산읍 장태골길 28	안동김씨 종택 양소당	3
	경상북도 안동시 풍산읍 미동길 72	안동 허백당 종택	3
	경상북도 안동시 풍산읍 장태골길 24	안동 소산동 동아고택	3
	경상북도 안동시 풍산읍 장태골길 38	목재고택	3
	경상북도 안동시 풍산읍 새터길 25-62	봉암서원	3
	풍천면	경상북도 안동시 풍천면 병산길 386	병산서원
경상북도 안동시 풍천면 광덕솔밭길 72		안동 화천서원	7
경상북도 안동시 풍천면 하회종가길 55		하회마을 귀촌종택	6
경상북도 안동시 풍천면 하회남촌길 56		덕여재	5
경상북도 안동시 풍천면 하회종가길 3-15		탈놀이 전수관	4
경상북도 안동시 풍천면 하회종가길 69		하회마을 충효당	4
경상북도 안동시 풍천면 하회남촌길 60-5		하회마을 염행당	4
경상북도 안동시 풍천면 하회강변길 51		하회마을 락고재	4
경상북도 안동시 풍천면 가곡로 122		안동 선원강당	4
경상북도 안동시 풍천면 광덕솔밭길 86		하회마을 옥연정사	4
경상북도 안동시 풍천면 풍일로 181		하회마을 검암정사	3
경상북도 안동시 풍천면 시북정길 8		안동 시북정	3
경상북도 안동시 풍천면 구담배나들길 33-12		구담정사	3
경상북도 안동시 풍천면 하회종가길 34-12		안동 하회마을	3
경상북도 안동시 풍천면 하회종가길 68		하회마을 양진당	3

5. 구미시

□ 구미시 한옥은 총 960채로 경상북도 전체의 1.7%를 구성

- 2021년 기준 구미시 한옥은 총 960채이며 이 중 A등급 476(49.6%)채, B등급 184(19.2%)채, C등급 293(0.7%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 37채가 증가한 것으로 나타남

〈구미시 등급별 한옥 현황〉


(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A)	484	167	272	-	923
(구성비)	(52.4)	(18.1)	(29.5)		(100.0)
2022년 한옥조사 (B)	476	184	293	7	960
(구성비)	(49.6)	(19.2)	(30.5)	(0.7)	(100.0)
증 감 (B-A)	-8	17	21	7	37
(증감률)	(-1.7)	(10.2)	(7.7)		(4.0)

○ 구미시 한옥은 총 960채로 경상북도 전체의 1.7%를 구성

- 구미시에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 선산읍(170채)으로 구미시 전체 한옥의 17.7%가 분포함
- 구미시에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 선산읍(17.7%, 170채), 장천면(16.1%, 155채), 해평면(13.9%, 133채) 순임

〈구미시 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 구미시는 A등급 한옥 476채, B등급 한옥 184채, C등급 한옥 293채로 구성되어 있음

- 구미시의 A등급 한옥은 476채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 4.4%이며 선산읍, 해평면, 고아읍 순으로 분포되어 있음
 - 선산읍에는 금오서원, 선산향교와 각종 사당 및 재실이 존재
 - 해평면에는 낙봉서원, 소신재, 세심당 등 다수의 종택 및 재실이 있음
 - 고아읍에는 남강서원 및 퇴경재, 무금사 매학정 등의 전통한옥이 있음
- 구미시의 B등급 한옥은 184채로 구미시 한옥의 19.2%를 구성
- 구미시의 C등급 한옥은 293채로 구미시 한옥의 30.5%를 구성

〈구미시 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
구미시	476	184	293	7	960
(구성비)	(49.6)	(19.2)	(30.5)	(0.7)	(100.0)
선산읍	94	14	62	-	170
해평면	68	29	37	-	134
고아읍	46	22	17	-	85
도개면	37	15	16	-	68
남통동	29	-	-	-	29
장천면	28	48	78	1	155


※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈구미시 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
구미시 (구성비)	476 (49.6)	184 (19.2)	293 (30.5)	7 (0.7)	960 (100.0)
원평동	5	1	8	-	14
지산동	-	1	-	-	1
도량동	1	2	1	-	4
봉곡동	8	2	-	-	10
부곡동	-	1	-	-	1
선기동	3	-	-	-	3
수점동	-	-	-	-	-
남통동	29	-	-	-	29
형곡동	2	-	-	-	2
송정동	-	-	-	-	-
신평동	-	-	-	-	-
비산동	-	-	-	-	-
공단동	-	-	-	-	-
광평동	5	-	-	-	5
사곡동	2	-	-	-	2
상모동	1	-	-	-	1
임은동	-	-	1	-	1
오태동	9	4	2	-	15
신동	14	3	3	-	20
구평동	13	-	5	-	18
황상동	6	-	4	-	10
인의동	23	2	4	5	34
진평동	5	-	-	-	5
시미동	-	-	-	-	-
임수동	26	1	1	-	28
양호동	7	3	14	-	24
거의동	1	-	4	-	5
옥계동	1	-	-	-	1
구포동	-	1	4	-	5
금전동	-	-	2	1	3
선산읍	94	14	62	-	170
고아읍	46	22	17	-	85
산동읍	10	8	5	-	23
무을면	17	13	12	-	42
옥성면	15	14	13	-	42
도개면	37	15	16	-	68
해평면	68	29	37	-	134
장천면	28	48	78	1	155

〈구미시 한옥 분포 현황〉



□ 구미시 한옥 평면 유형

- 구미시 한옥 평면 유형은 「—자」, 「ㄷ자」 유형 비중이 각각 91.3%, 1.8%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임

〈구미시 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도	48,682	8,345	480	423	189	58,119
(구성비)	(83.8)	(14.4)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)
구미시	876	58	17	3	6	960
(구성비)	(91.3)	(6.0)	(1.8)	(0.3)	(0.6)	(100.0)
선산읍	152	13	5	—	—	170
장천면	149	6	—	—	—	155
해평면	119	8	5	—	2	134
고아읍	80	2	1	—	2	85
도개면	59	5	3	—	1	68
옥성면	38	4	—	—	—	42

□ 구미시 한옥 지붕 형식

- 구미시 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 맞배지붕의 비중이 높음

〈구미시 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도	44,038	9,026	4,698	227	58,119
(구성비)	(75.8)	(15.5)	(8.1)	(0.4)	(100.0)
구미시	590	136	222	11	960
(구성비)	(61.5)	(14.2)	(23.1)	(1.1)	(100.0)
선산읍	128	8	32	2	170
장천면	90	54	11	—	155
해평면	98	10	25	1	134
고아읍	52	2	30	1	85
도개면	37	6	25	—	68
옥성면	29	5	8	—	42

□ 구미시 한옥 지붕 재료

○ 구미시 한옥의 지붕 재료는 경북 평균에 비해 전통기와의 비중이 매우 높음

〈구미시 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
구미시 (구성비)	474 (49.4)	69 (7.2)	124 (12.9)	150 (15.6)	84 (8.8)	42 (4.4)	5 (0.5)	960 (100.0)
선산읍	99	5	17	28	8	11	-	170
장천면	14	9	46	47	25	12	-	155
해평면	64	16	19	21	6	4	-	134
고아읍	51	8	8	9	5	3	-	85
도개면	40	3	4	10	8	2	-	68
옥성면	19	4	3	10	3	3	-	42

□ 구미시 한옥 담장 재료

○ 구미시 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 돌 및 기와의 비중이 높음

〈구미시 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
구미시 (구성비)	7 (0.7)	25 (2.6)	281 (29.3)	341 (35.5)	46 (4.8)	18 (1.9)	223 (23.2)	960 (100.0)
선산읍	2	10	36	72	2	2	43	170
장천면	2	-	38	74	-	-	40	155
해평면	-	6	21	53	21	3	26	134
고아읍	-	2	33	24	2	5	17	85
도개면	-	-	33	12	1	6	16	68
옥성면	1	2	18	13	-	-	7	42

□ 구미시 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
고아읍	경상북도 구미시 고아읍 들성로 133	남강서원(대월재)	15
	경상북도 구미시 고아읍 문장로23길 22-11	퇴경재	4
구평동	경상북도 구미시 인동49길 16-35	구미 천생산대원사	9
남통동	경상북도 구미시 선기로3길 38-37	남화사	3
도개면	경상북도 구미시 도개면 도군로 142-24	자비사	7
	경상북도 구미시 도개면 도개다곡길 373-17	사당	3
	경상북도 구미시 도개면 도개다곡길 389-46	신라불교 초전지	3
무을면	경상북도 구미시 무을면 수다사길 183	수다사	4
봉곡동	경상북도 구미시 봉곡동로 69-4	효열비각	7
선산읍	경상북도 구미시 선산읍 교리2안길 24-35	선산향교	6
	경상북도 구미시 선산읍 유학길 593-31	금오서원	6
	경상북도 구미시 선산읍 유학길 342	사당	5
	경상북도 구미시 선산읍 죽장2길 90	구미 죽장사	5
	경상북도 구미시 선산읍 선주로9길 7-15	원각사	3
	경상북도 구미시 선산읍 유학10길 17	한국전통민화연구소	3
신동	경상북도 구미시 인동65길 46	재실	4
옥성면	경상북도 구미시 옥성면 산촌옥관로 691-78	대둔사	9
원평동	경상북도 구미시 원남로1길 69	구미 금강사석조여래좌상	6
인의동	경상북도 구미시 여헌로 68	구미 옥산사	13
	경상북도 구미시 인동11안길 8-11	모원당	7
임수동	경상북도 구미시 수출대로 333	구미 인동향교	9
	경상북도 구미시 수출대로 327-13	동락서원	7
	경상북도 구미시 수출대로 327-18	동락서원	5
	경상북도 구미시 임수로 109	재실	5
장천면	경상북도 구미시 장천면 여남1길 87-38	사당	3
진평동	경상북도 구미시 3공단1로 191	동락공원	5
해평면	경상북도 구미시 해평면 낙성1길 84-7	낙봉서원	11
	경상북도 구미시 해평면 도리사로 526	도리사	4
	경상북도 구미시 해평면 소상길 35	소신제	3
	경상북도 구미시 수출대로23길 38	세심당	4

6. 영주시

□ 경상북도 영주시 한옥은 총 3,646채로 경상북도 전체의 6.3%를 구성

- 2021년 기준 영주시 한옥은 총 3,646채이며 이 중 A등급 595(16.3%)채, B등급 675(18.5%)채, C등급 2,360(64.7%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 678채가 감소한 것으로 나타남


〈영주시 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A)	544	1,031	2,749	-	4,324
(구성비)	(12.6)	(23.8)	(63.6)		(100.0)
2022년 한옥조사 (B)	595	675	2,360	16	3,646
(구성비)	(16.3)	(18.5)	(64.7)	(0.4)	(100.0)
증 감 (B-A)	51	-356	-389	16	-678
(증감률)	(9.4)	(-34.5)	(-14.2)		(-15.7)

- 영주시에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 이산면(418채)로 영주시 전체 한옥의 11.5%가 분포함
- 영주시에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 이산면(11.5%, 418채), 문수면(9.0%, 327채), 안정면(8.9%, 325채) 순임

〈영주시 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 영주시는 A등급 한옥 595채, B등급 한옥 675채, C등급 한옥 2,360채로 구성되어 있음

- 영주시 A등급 한옥은 595채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 5.5%이며 순흥면, 문수면, 이산면 순으로 분포되어 있음
 - 순흥면에는 선비세상, 선비촌, 소수서원, 한국 선비문화 수련원 등 전통한옥이 다수 있음
 - 문수면에는 무섬마을안에 종택 및 전통한옥이 다수 있음
 - 이산면에는 이산서원, 두암고택, 천운정, 문천서당, 만취당 일유정 등 다수의 종택이 있음
- 영주시의 B등급 한옥은 675채로 영주시 전체 한옥 중 18.5%이며,
- 영주시의 C등급 한옥은 2,360채로 영주시 전체 한옥 중 64.7%임

〈영주시 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
영주시 (구성비)	595 (16.3)	675 (18.5)	2,360 (64.7)	16 (0.4)	3,646 (100.0)
순흥면	162	21	114	1	298
문수면	102	63	162	-	327
이산면	68	126	223	1	418
단산면	50	44	149	-	243
평은면	34	76	172	4	286
안정면	32	42	251	-	325


※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈영주시 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
영주시 (구성비)	595 (16.3)	675 (18.5)	2,360 (64.7)	16 (0.4)	3,646 (100.0)
영주동	17	35	216	-	268
상망동	4	5	65	1	75
하망동	15	74	216	-	305
휴천동	4	19	89	1	113
가흥동	4	31	55	-	90
문정동	8	-	2	-	10
고현동	1	13	21	-	35
창진동	3	5	19	-	27
상줄동	2	7	13	-	22
조와동	-	2	15	-	17
조암동	-	5	6	-	11
적서동	-	-	-	-	-
아지동	3	3	9	-	15
풍기읍	30	20	210	2	262
이산면	68	126	223	1	418
평은면	34	76	172	4	286
문수면	102	63	162	-	327
장수면	24	38	153	4	219
안정면	32	42	251	-	325
봉현면	14	17	74	-	105
순흥면	162	21	114	1	298
단산면	50	44	149	-	243
부석면	18	29	126	2	175

〈영주시 한옥 분포 현황〉



□ 영주시 한옥 평면 유형

- 영주시의 한옥 평면 유형은 「一자」 형태는 81.6%로 경상북도의 타 시군에 비해 낮은 편이며, 그 외 평면유형은 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임
- 「ㄷ자」 형태는 하망동에, 「ㄱ자」 형태는 문수면에 많이 존재함

〈영주시 한옥 평면유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄱ자형	기타	계
경상북도	48,682	8,345	480	423	189	58,119
(구성비)	(83.8)	(14.4)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)
영주시	2,974	544	57	43	28	3,646
(구성비)	(81.6)	(14.9)	(1.6)	(1.2)	(0.8)	(100.0)
이산면	342	66	4	5	1	418
문수면	259	42	6	19	1	327
안정면	276	36	9	1	3	325
하망동	203	87	11	2	2	305
순흥면	243	45	3	3	4	298
평은면	247	32	2	3	2	286

□ 영주시 한옥 지붕 형식

- 영주시 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 팔작지붕의 비중이 높음

〈영주시 한옥 지붕형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도	44,038	9,026	4,698	227	58,119
(구성비)	(75.8)	(15.5)	(8.1)	(0.4)	(100.0)
영주시	3,053	258	274	54	3,646
(구성비)	(83.7)	(7.1)	(7.5)	(1.5)	(100.0)
이산면	383	8	24	3	418
문수면	243	53	26	5	327
안정면	289	13	13	9	325
하망동	286	15	-	3	305
순흥면	205	33	53	7	298
평은면	255	8	23	-	286

□ 영주시 한옥 지붕 재료

- 영주시 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 시멘트 기와, 금속기와, 슬레이트 및 초가의 비중이 높음

〈영주시 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
영주시 (구성비)	566 (15.5)	497 (13.6)	601 (16.5)	1,015 (27.8)	747 (20.5)	120 (3.3)	63 (1.7)	3,646 (100.0)
이산면	57	88	62	125	55	25	3	418
문수면	61	36	34	112	32	11	41	327
안정면	36	46	25	106	91	16	-	325
하망동	16	36	121	108	16	2	-	305
순흥면	165	18	10	45	35	8	11	298
평은면	37	44	32	60	90	18	1	286

□ 영주시 한옥 담장 재료

- 영주시 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 기와의 비중이 높으며 담장이 없는 한옥의 비중 또한 높음
- 영주시는 타 시군에 비해 담장이 없는 비중이 경북에서 울릉군 다음으로 높으며, 문수면과 순흥면은 돌과 기와 담의 한옥이 많음

〈영주시 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
영주시 (구성비)	22 (0.6)	107 (2.9)	134 (3.7)	1,354 (37.1)	162 (4.4)	189 (5.2)	1,543 (42.3)	3,646 (100.0)
이산면	1	9	3	93	17	18	270	418
문수면	1	14	33	54	29	7	163	327
안정면	-	15	6	119	5	15	153	325
하망동	4	2	-	262	5	4	25	305
순흥면	1	35	31	30	62	23	103	298
평은면	3	3	3	56	17	18	180	286

□ 영주시 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
단산면	경상북도 영주시 단산면 단산로115번길 37	백산서원	12
문수면	경상북도 영주시 문수면 무섬로 238-9	영주 수도리 무섬마을	22
	경상북도 영주시 문수면 무섬로234번길 5	영주 수도리 김뢰진가옥	4
	경상북도 영주시 문수면 무섬로 238-2	영주 수도리 해우당 고택	4
	경상북도 영주시 문수면 무섬로234번길 31-10	영주 수도리 김위진가옥	3
	경상북도 영주시 문수면 무섬로234번길 17-8	영주 수도리 무송헌종택	3
	경상북도 영주시 문수면 무섬로234번길 17-1	영주 수도리 섬계고택	3
	경상북도 영주시 문수면 무섬로234번길 11-10	영주 수도리 박천립가옥 (만족재)	3
	경상북도 영주시 문수면 무섬로234번길 11-10	영주 수도리 박덕우고택 (만족재)	3
	경상북도 영주시 문수면 문평로 483-19	수도사	3
문정동	경상북도 영주시 한정로124번길 315-40	백련사	3
	경상북도 영주시 한정로124번길 312-2	반남박씨 종택	3
봉현면	경상북도 영주시 봉현면 신재로939번길 110-23	동천사	6
	경상북도 영주시 봉현면 노좌로29번길 28	노계서원	5
부석면	경상북도 영주시 부석면 영부로 1084-10	안국사	3
	경상북도 영주시 부석면 부석사로 345	영주 부석사	3
순흥면	경상북도 영주시 순흥면 선비세상로 1	선비세상	61
	경상북도 영주시 순흥면 소백로 2796	선비촌	30
	경상북도 영주시 순흥면 소백로 2806	한국선비문화수련원	16
	경상북도 영주시 순흥면 죽계로315번길 330	초암사	7
	경상북도 영주시 순흥면 소백로 2740	영주 소수서원	7
안정면	경상북도 영주시 안정면 용주로 932	효마루	7
	경상북도 영주시 안정면 장안로797번길 32	월안사	3
	경상북도 영주시 안정면 용주로 937-4	영주 귀암정	3
이산면	경상북도 영주시 이산면 이산로 621번길	영주 이산서원	9
	경상북도 영주시 이산면 이산로621번길 118-3	영주 우금촌 두암고택	6
	경상북도 영주시 이산면 이산로 390-40	흑석사	4
	경상북도 영주시 이산면 이산로 651-31	영주 천운정	3
평은면	경상북도 영주시 평은면 천상로500번길 133-19	영주 오계서원	9
	경상북도 영주시 평은면 남들고개길 119	진월사	5
	경상북도 영주시 평은면 강동로626번길 206	보림사	3
풍기읍	경상북도 영주시 풍기읍 금계로 245-13	영주 금양정사	4
	경상북도 영주시 풍기읍 죽령로1360번길 289	유석사	3
하망동	경상북도 영주시 영주로 7-11	유연당	7

7. 영천시

□ 영천시 한옥은 총 2,711채로 경상북도 전체의 4.7%를 구성

- 2021년 기준 영천시 한옥은 총 2,711채이며 이 중 A등급 488(18.0%)채, B등급 212(7.8%)채, C등급 1,994(73.6%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 331채가 감소한 것으로 나타남


〈영주시 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	447 (14.7)	258 (8.5)	2,337 (76.8)	-	3,042 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	488 (18.0)	212 (7.8)	1,994 (73.6)	17 (0.6)	2,711 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	41 (9.2)	-46 (-17.8)	-343 (-14.7)	17	-331 (-10.9)

- 영천시에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 고경면(331채)으로 영천시 전체 한옥의 12.2%가 분포함
- 영천시에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 고경면(12.2%, 331채), 임고면(12.1%, 329채), 금호읍(8.6%, 234채) 순임

〈영천시 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 영천시 A등급 한옥 488채, B등급 한옥 212채, C등급 한옥 1,994채로 구성되어 있음

- 영천시 A등급 한옥은 488채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 4.5%이며 임고면, 청통면, 화남면 순으로 많음
 - 임고면에는 환구서원, 고천서원, 자양서당, 임고서원 등 서원과 연정고택, 매산고택, 지사공종택 및 선정사, 청풍당 청풍문하 수련원 등의 전통한옥이 있음
 - 청통면에는 은혜사, 운부암, 백흥암, 행복서원, 송곡서원 등이 있음
 - 화남면에는 임란의병 한천전승 첩지, 귀애고택, 정림사, 법선사 및 다수의 재실이 있음
- 영천시의 B등급 한옥은 212채로 영천시 전체 한옥 중 7.8%임
- 영천시의 C등급 한옥은 1,994채로 영천시 전체 한옥 중 73.6%임

〈영천시 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
영천시	488	212	1,994	17	2,711
(구성비)	(18.0)	(7.8)	(73.6)	(0.6)	(100.0)
임고면	99	30	200	-	329
청통면	54	8	100	1	163
화남면	42	16	163	-	221
신녕면	36	7	169	1	213
자양면	28	8	57	-	93
금호읍	28	19	185	2	234

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)


〈영천시 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
영천시 (구성비)	488 (18.0)	212 (7.8)	1,994 (73.6)	17 (0.6)	2,711 (100.0)
조교동	1	1	11	-	13
망정동	1	1	8	-	10
야사동	2	3	3	-	8
문내동	-	-	4	-	4
문외동	1	-	14	-	15
창구동	3	1	4	-	8
교촌동	14	-	9	-	23
과전동	1	6	5	-	12
성내동	1	3	27	-	31
화룡동	13	-	-	-	13
도동	2	1	4	-	7
금노동	-	-	4	-	4
완산동	6	3	40	-	49
범어동	-	-	-	-	-
작산동	2	1	3	-	6
봉동	-	-	2	-	2
본촌동	1	-	8	-	9
채신동	6	-	3	-	9
괴연동	3	4	27	-	34
대전동	5	5	22	1	33
녹전동	4	2	13	-	19
도림동	-	2	21	-	23
오미동	5	3	-	-	8
오수동	-	-	1	-	1
쌍계동	2	-	3	-	5
도남동	6	-	-	-	6
매산동	2	-	6	-	8
언하동	-	6	21	-	27
신기동	1	-	-	-	1
서산동	1	-	9	-	10
금호읍	28	19	185	2	234
청통면	54	8	100	1	163

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
신녕면	36	7	169	1	213
화산면	19	16	179	-	214
화북면	26	16	118	3	163
화남면	42	16	163	-	221
자양면	28	8	57	-	93
임고면	99	30	200	-	329
고경면	21	16	286	8	331
북안면	25	27	163	1	216
대창면	27	7	102	-	136

〈영천시 한옥 분포 현황〉



□ 영천시 한옥 평면 유형

- 영천시의 한옥 평면 유형은 「—자」 형태가 89.8%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임

〈영천시 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
영천시 (구성비)	2,434 (89.8)	249 (9.2)	13 (0.5)	9 (0.3)	6 (0.2)	2,711 (100.0)
고경면	307	22	—	2	—	331
임고면	293	27	4	5	—	329
금호읍	196	35	1	1	1	234
화남면	199	21	1	—	—	221
북안면	209	7	—	—	—	216
화산면	198	15	1	—	—	214

□ 영천시 한옥 지붕 형식

- 영천시 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 우진각 및 맞배지붕의 비중이 높음

〈영천시 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
영천시 (구성비)	1,774 (65.4)	652 (24.1)	285 (10.5)	—	2,711 (100.0)
고경면	226	84	21	—	331
임고면	182	94	53	—	329
금호읍	182	42	10	—	234
화남면	138	58	25	—	221
북안면	162	45	9	—	216
화산면	141	57	16	—	214

□ 영천시 한옥 지붕 재료

- 영천시 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와, 한식 시멘트 기와 및 조립식 패널의 비중이 높음
- 전통기와 한옥은 임고면에 제일 많으며, 다음으로 화남면, 금호읍 순임

〈영천시 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
영천시 (구성비)	607 (22.4)	289 (10.7)	262 (9.7)	375 (13.8)	343 (12.7)	831 (30.7)	-	2,711 (100.0)
고경면	33	73	35	70	30	90	-	331
임고면	119	12	33	23	35	107	-	329
금호읍	40	49	12	44	37	52	-	234
화남면	60	10	30	28	19	74	-	221
북안면	28	35	24	61	18	50	-	216
화산면	28	7	36	13	37	93	-	214

□ 영천시 한옥 담장 재료

- 영천시 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 기와, 벽돌의 비중이 높음
- 영천시 한옥의 돌담은 종택과 서원이 많은 임고면, 화남면 등에 많이 분포함

〈영천시 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
영천시 (구성비)	14 (0.5)	70 (2.6)	294 (10.8)	857 (31.6)	138 (5.1)	912 (33.6)	348 (12.8)	2,711 (100.0)
고경면	-	10	15	119	10	103	60	331
임고면	1	4	60	78	34	97	44	329
금호읍	-	11	3	94	13	82	22	234
화남면	2	5	40	56	5	80	29	221
북안면	1	6	5	85	7	74	33	216
화산면	2	4	15	69	3	85	32	214

□ 영천시 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
고경면	경상북도 영천시 고경면 추곡길 307-139	재실	3
교촌동	경상북도 영천시 교촌길 34	영천향교	11
	경상북도 영천시 서문길 69	영천포교당	3
금호읍	경상북도 영천시 금호읍 금호로 360-29	신흥사	5
	경상북도 영천시 금호읍 구암안길 11-320	달성서씨 청호재	3
	경상북도 영천시 금호읍 구암안길 11-358	재실	3
대창면	경상북도 영천시 대창면 영지길 471	대한불교조계종 영지사	6
	경상북도 영천시 대창면 영지길 405	도잠서원	3
	경상북도 영천시 대창면 영지길 117-9	영천 자산고택	3
북안면	경상북도 영천시 북안면 신평탑골길 93-57	도계서원	3
신녕면	경상북도 영천시 신녕면 치산관광길 404	수도사	8
	경상북도 영천시 신녕면 권응수길 126	한광사	4
	경상북도 영천시 신녕면 칠발골길 446	부귀사	4
	경상북도 영천시 신녕면 큰골길 30-7	영천 신녕향교	3
	경상북도 영천시 신녕면 연정큰길 67	연계서원	3
완산동	경상북도 영천시 개곡마을길 26	영천 봉정사	5
임고면	경상북도 영천시 임고면 환구길 144	선정사	6
	경상북도 영천시 임고면 효자로 344	정몽주 생가	4
	경상북도 영천시 임고면 환구길 142	영천 환구서원	4
	경상북도 영천시 임고면 포은로 455	충효문화 수련원	3
	경상북도 영천시 임고면 선원연정길 49-10	영천 연정고택	3
	경상북도 영천시 임고면 환구길 144-12	영천 환구세덕사	3
	경상북도 영천시 임고면 효자로 358-1	청풍당	3
자양면	경상북도 영천시 자양면 원각길 45-4	영천 용계서원	6
	경상북도 영천시 자양면 포은로 1611-11	영천 오회공종택	6
	경상북도 영천시 자양면 사곡길 77-81	영천 거동사	4
채신동	경상북도 영천시 유삼길 67	보국사	3
청통면	경상북도 영천시 청통면 청통로 951	영천 은혜사	17
	경상북도 영천시 청통면 청통로 951-792	은혜사 백흥암	6
	경상북도 영천시 청통면 청통로 951-404	은혜사 운부암	5
	경상북도 영천시 청통면 거조길 400-67	영천 거조사	4
화남면	경상북도 영천시 화남면 천문로 1749	영천 임란의병 한천전승접지	4
	경상북도 영천시 화남면 용구길 253-46	정림사	3
	경상북도 영천시 화남면 귀호1길 37-17	영천 귀애고택	3
화북면	경상북도 영천시 화북면 천문로 2149-368	영천 봉림사	4

8. 상주시

□ 상주시 한옥은 총 485채로 경상북도 전체 한옥의 0.8%를 구성

- 2021년 기준 상주시 한옥은 총 485채이며 이 중 A등급 252(52.0%)채, B등급 64(13.2%)채, C등급 169(34.8%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 71채가 증가한 것으로 나타남


〈상주시 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A)	167	70	177	-	414
(구성비)	(40.3)	(16.9)	(42.8)		(100.0)
2022년 한옥조사 (B)	252	64	169	-	485
(구성비)	(52.0)	(13.2)	(34.8)		(100.0)
증 감 (B-A)	85	-6	-8	-	71
(증감률)	(50.9)	(-8.6)	(-4.5)		(17.1)

- 상주시에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 함창읍(72채)으로 상주시 전체 한옥의 14.8%가 분포함
- 상주시에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 함창읍(14.8%, 72채), 이안면(7.4%, 36채), 낙동면(6.6%, 32채) 순임

〈상주시 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 상주시는 A등급 한옥 252채, B등급 한옥 64채, C등급 한옥 169채로 구성되어 있음

- 상주시의 A등급 한옥은 252채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 2.3%이며 북룡동, 낙동면, 이안면 순으로 분포되어 있음
 - 낙동면에는 양진당, 오작당, 승곡리 추원당 등 종택이 많음
 - 북룡동에는 태평성대 경상감영공원이 있음
 - 은척면에는 동학교당과 다수의 재실이 분포되어 있음
 - 연원동에는 응암서원 및 충신의사단비 등이 분포되어 있음
- 상주시의 B등급 한옥은 64채로 상주시 전체 한옥 중 13.2%임
- 상주시의 C등급 한옥은 169채로 상주시 전체 한옥 중 34.8%임

〈상주시 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
상주시	252	64	169	-	485
(구성비)	(52.0)	(13.2)	(34.8)		(100.0)
낙동면	23	3	6	-	32
북룡동	23	-	4	-	27
이안면	20	5	11	-	36
은척면	18	6	1	-	25
연원동	17	-	1	-	18
화서면	13	3	-	-	16

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)


〈상주시 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
상주시 (구성비)	252 (52.0)	64 (13.2)	169 (34.8)	—	485 (100.0)
성하동	—	—	2	—	2
성동동	—	—	8	—	8
인봉동	1	—	2	—	3
복룡동	23	—	4	—	27
냉림동	—	—	—	—	—
서성동	—	—	3	—	3
남성동	—	1	11	—	12
서문동	4	—	2	—	6
무양동	—	1	5	—	6
낙양동	—	—	10	—	10
개운동	—	1	1	—	2
신봉동	10	2	1	—	13
가장동	—	—	2	—	2
양촌동	—	—	2	—	2
지천동	1	—	4	—	5
오대동	—	—	1	—	1
흥각동	—	—	—	—	—
거동동	—	—	—	—	—
인평동	2	—	2	—	4
서곡동	4	1	—	—	5
화개동	—	—	—	—	—
외답동	1	—	5	—	6
헌신동	—	—	—	—	—
병성동	—	—	2	—	2
도남동	7	—	—	—	7
낙상동	—	—	2	—	2
중덕동	—	—	2	—	2
초산동	—	—	3	—	3
화산동	—	—	1	—	1
계산동	—	—	1	—	1
부원동	—	—	—	—	—
죽전동	—	—	1	—	1

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
만산동	6	-	2	-	8
연월동	17	-	1	-	18
남장동	9	-	2	-	11
남적동	-	-	-	-	-
함창읍	13	5	54	-	72
중동면	6	1	3	-	10
사별국면	6	3	1	-	10
낙동면	23	3	6	-	32
청리면	8	3	-	-	11
공성면	5	4	-	-	9
외남면	5	1	-	-	6
내서면	7	3	-	-	10
모동면	3	-	-	-	3
모서면	5	3	5	-	13
화동면	6	-	-	-	6
화서면	13	3	-	-	16
화북면	8	7	-	-	15
외서면	13	7	2	-	22
은척면	18	6	1	-	25
공검면	8	4	3	-	15
이안면	20	5	11	-	36
화남면	-	-	1	-	1

〈상주시 한옥 분포 현황〉



□ 상주시 한옥 평면 유형

- 상주시 한옥 평면 유형은 「一자」, 「ㄱ자」 형태가 각각 84.1%, 1.2%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임

〈상주시 한옥 평면유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄴ자형	기타	계
경상북도	48,682	8,345	480	423	189	58,119
(구성비)	(83.8)	(14.4)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)
상주시	408	64	6	3	4	485
(구성비)	(84.1)	(13.2)	(1.2)	(0.6)	(0.8)	(100.0)
합창읍	61	11	-	-	-	72
이안면	23	10	1	1	1	36
낙동면	24	6	1	1	-	32
북룡동	23	3	1	-	-	27
은척면	24	1	-	-	-	25
외서면	20	1	-	-	1	22

□ 상주시 한옥 지붕 형식

- 상주시의 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 맞배지붕의 비중이 높음

〈상주시 한옥 지붕형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도	44,038	9,026	4,698	227	58,119
(구성비)	(75.8)	(15.5)	(8.1)	(0.4)	(100.0)
상주시	355	16	111	3	485
(구성비)	(73.2)	(3.3)	(22.9)	(0.6)	(100.0)
합창읍	63	1	8	-	72
이안면	27	3	6	-	36
낙동면	25	-	7	-	32
북룡동	12	1	14	-	27
은척면	21	-	4	-	25
외서면	19	-	3	-	22

□ 상주시 한옥 지붕 재료

- 상주시 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와 및 한식 시멘트 기와의 비중이 높음

〈상주시 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채,)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
상주시 (구성비)	312 (64.3)	42 (8.7)	8 (1.6)	2 (0.4)	34 (7.0)	86 (17.7)	1 (0.2)	485 (100.0)
합창읍	15	9	5	-	11	32	-	72
이안면	30	2	-	-	1	3	-	36
낙동면	25	2	-	-	2	3	-	32
북룡동	24	2	-	-	1	-	-	27
은척면	19	2	-	-	-	4	-	25
외서면	17	-	-	-	-	5	-	22

□ 상주시 한옥 담장 재료

- 상주시 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 흙, 돌 및 기와의 비중이 높음

〈상주시 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
상주시 (구성비)	5 (1.0)	37 (7.6)	123 (25.4)	140 (28.9)	56 (11.5)	30 (6.2)	88 (18.1)	485 (100.0)
합창읍	-	1	15	42	2	6	5	72
이안면	-	-	5	3	1	6	20	36
낙동면	-	1	16	5	5	-	5	32
북룡동	-	20	-	4	-	-	3	27
은척면	-	1	10	1	9	-	4	25
외서면	-	-	3	5	6	5	2	22

□ 상주시 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
공검면	경상북도 상주시 공검면 오태길 12-5	효령대군 영당	3
	경상북도 상주시 공검면 골가실1길 138-6	취은고택	4
	경상북도 상주시 공검면 효곡로 365-35	효곡재사	2
낙동면	경상북도 상주시 낙동면 선상서로 1975	상주 오작당	3
	경상북도 상주시 낙동면 유곡2길 78	성덕사	3
	경상북도 상주시 낙동면 운평2길 42-7	의암고택	3
	경상북도 상주시 낙동면 양진당길 59-15	상주 승곡리 추원당	3
	경상북도 상주시 낙동면 양진당길 27-4	상주 양진당	3
남장동	경상북도 상주시 남장1길 259-22	남장사	6
	경상북도 상주시 남장1길 303	관음선원	3
내서면	경상북도 상주시 내서면 북장1길 317	북장사	5
도남동	경상북도 상주시 도남2길 91	도남서원	5
만산동	경상북도 상주시 경상대로 3123	상산관(임란복천 전적지)	2
북룡동	경상북도 상주시 삼백로 323	태평성대 경상감영공원	23
사벌면	경상북도 상주시 사벌국면 화달1길 2	송의각	3
서곡동	경상북도 상주시 서곡3길 173	동해사	2
신봉동	경상북도 상주시 신봉2길 111	상주향교	9
연원동	경상북도 상주시 연원1길 10-14	충신 의사단비	8
	경상북도 상주시 연원1길 34	흥암서원	7
외남면	경상북도 상주시 외남면 구서2길 138	광덕사	3
	경상북도 상주시 외남면 옥성수자동길 40-11	옥성서원	2
외서면	경상북도 상주시 외서면 채릉산로 918-3	병암고택	5
은척면	경상북도 상주시 은척면 우기1길 64	동학교당	9
이안면	경상북도 상주시 이안면 안룡1길 61-46	상안사	6
중동면	경상북도 상주시 중동면 갯다불길 39-43	청룡사	3
	경상북도 상주시 중동면 중동단밀로 156-33	수암종택	2
청리면	경상북도 상주시 청리면 가천3길 70	창석사당	3
	경상북도 상주시 청리면 수선로 426	묘원사	2
	경상북도 상주시 청리면 울리1길 5	존애원	2
함창읍	경상북도 상주시 함창읍 무운로 1557-4	함창향교	6
화동면	경상북도 상주시 화동면 판곡2길 31	대원정사	3
화북면	경상북도 상주시 화북면 증별2길 30	신흥사	7
화서면	경상북도 상주시 화서면 상현무동길 64-77	백운사	3
	경상북도 상주시 화서면 하송3길 213	청계사	3
	경상북도 상주시 화서면 하송3길 191-15	견훤서당	2

9. 문경시

□ 문경시 한옥은 총 1,428채로 경상북도 전체의 2.5%를 구성

- 2021년 기준 문경시 한옥은 총 1,428채이며 이 중 A등급 328 (23.0%) 채, B등급 106(7.4%)채, C등급 990(69.3%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 23채가 증가한 것으로 나타남


〈상주시 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	264 (18.8)	99 (7.0)	1,042 (74.2)	-	1,405 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	328 (23.0)	106 (7.4)	990 (69.3)	4 (0.3)	1,428 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	64 (24.2)	7 (7.1)	-52 (-5.0)	4	23 (1.6)

- 문경시에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 문경읍(364채)으로 문경시전체 한옥의 25.5%가 분포
- 문경시에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 문경읍(25.5%, 364채), 산북면 (18.1%, 259채), 마성면(13.8%, 197채) 순임

〈문경시 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 문경시는 A등급 한옥 328채, B등급 한옥 106채, C등급 한옥 990채로 구성되어 있음

- 문경시의 A등급 한옥은 328채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 3.0%이며, 산북면, 가은읍, 문경읍 순으로 분포되어 있음
 - 산북면에는 사불산 대승사가 있으며, 김용사, 근암서원, 장수황씨 종택 등의 건물이 있음
 - 가은읍에는 봉암사, 이강년 생가, 소양서원 등이 있음
 - 문경읍에는 성불암, 문경향교, 보현정사, 관음사 등이 있음
- 문경시의 B등급 한옥은 106채로 문경시 전체 한옥 중 7.4%임
- 문경시의 C등급 한옥은 990채로 문경시 전체 한옥 중 69.3%임

〈문경시 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
문경시	328	106	990	4	1,428
(구성비)	(23.0)	(7.4)	(69.3)	(0.3)	(100.0)
산북면	94	15	147	3	259
가은읍	69	12	74	1	156
문경읍	51	30	283	-	364
산양면	29	10	33	-	72
마성면	26	14	157	-	197
동로면	19	4	76	-	99


※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈문경시 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
문경시 (구성비)	328 (23.0)	106 (7.4)	990 (69.3)	4 (0.3)	1,428 (100.0)
점촌동	1	2	38	-	41
영신동	-	-	3	-	3
흥덕동	3	1	7	-	11
우지동	1	-	-	-	1
창동	-	-	1	-	1
신기동	1	-	11	-	12
불정동	3	-	-	-	3
유곡동	-	-	2	-	2
공평동	-	-	1	-	1
모전동	-	1	2	-	3
윤직동	-	1	2	-	3
문경읍	51	30	283	-	364
가은읍	69	12	74	1	156
영순면	16	4	7	-	27
산양면	29	10	33	-	72
호계면	5	3	17	-	25
산북면	94	15	147	3	259
동로면	19	4	76	-	99
마성면	26	14	157	-	197
농암면	10	9	129	-	148

〈문경시 한옥 분포 현황〉



□ 문경시 한옥 평면 유형

○ 문경시의 한옥 평면 유형은 「一자」유형이 88.3%로 경상북도의 타 시군에 비해 많은 편임

〈문경시 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도	48,682	8,345	480	423	189	58,119
(구성비)	(83.8)	(14.4)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)
문경시	1,261	152	10	1	4	1,428
(구성비)	(88.3)	(10.6)	(0.7)	(0.1)	(0.3)	(100.0)
문경읍	317	45	2	-	-	364
산북면	231	25	2	-	1	259
마성면	178	17	1	-	1	197
가은읍	148	8	-	-	-	156
농암면	138	9	-	1	-	148
동로면	91	6	-	-	2	99

□ 문경시 한옥 지붕형식

○ 문경시 한옥의 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 맞배지붕의 비중이 높음

〈문경시 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도	44,038	9,026	4,698	227	58,119
(구성비)	(75.8)	(15.5)	(8.1)	(0.4)	(100.0)
문경시	1,033	225	167	2	1,428
(구성비)	(72.3)	(15.8)	(11.7)	(0.1)	(100.0)
문경읍	240	82	42	-	364
산북면	210	-	48	1	259
마성면	124	57	16	-	197
가은읍	95	32	29	-	156
농암면	104	29	14	-	148
동로면	87	4	8	-	99

□ 문경시 한옥 지붕 재료

- 문경시 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와, 슬레이트 및 조립식 패널의 비중이 높음

〈문경시 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
문경시 (구성비)	413 (28.9)	110 (7.7)	65 (4.6)	39 (2.7)	376 (26.3)	418 (29.3)	6 (0.4)	1,428 (100.0)
문경읍	72	24	4	10	117	133	4	364
산북면	102	12	6	1	61	77	-	259
마성면	36	24	7	-	45	82	2	197
가은읍	84	15	7	3	28	19	-	156
농암면	17	17	5	22	44	43	-	148
동로면	23	1	1	-	47	27	-	99

□ 문경시 한옥 담장 재료

- 문경시 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 기와, 벽돌 및 없음의 비중이 높음

〈문경시 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
문경시 (구성비)	7 (0.5)	15 (1.1)	164 (11.5)	505 (35.4)	116 (8.1)	206 (14.4)	379 (26.5)	1,428 (100.0)
문경읍	1	-	42	162	25	33	92	364
산북면	2	2	44	64	46	37	59	259
마성면	1	-	14	101	9	31	36	197
가은읍	-	1	15	21	13	42	60	156
농암면	2	5	19	39	2	16	53	148
동로면	1	1	10	18	2	21	45	99

□ 문경시 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
가은읍	경상북도 문경시 가은읍 원북길 313	문경 봉암사	25
	경상북도 문경시 가은읍 원북길 194-71	정토수련원	7
	경상북도 문경시 가은읍 대야로 1683	이강년 생가	4
	경상북도 문경시 가은읍 소양서원길 8	소양서원	3
	경상북도 문경시 가은읍 원북길 391-506	암자	2
농암면	경상북도 문경시 농암면 칠봉로 755	쌍룡사	3
	경상북도 문경시 농암면 청화로 380-101	심원사	2
동로면	경상북도 문경시 동로면 석항명봉로 609-368	한산사	7
마성면	경상북도 문경시 마성면 구랑로 80-38	주석사	4
	경상북도 문경시 마성면 고모산성길 71	고모산성	2
	경상북도 문경시 마성면 오동길 97	재실	2
문경읍	경상북도 문경시 문경읍 주흥2길 269	성불암	7
	경상북도 문경시 문경읍 향교길 68	문경향교	7
	경상북도 문경시 문경읍 새재로 1052-220	혜국사	6
	경상북도 문경시 문경읍 각서윗길 45	보현정사	5
	경상북도 문경시 문경읍 청운로 35	청운각	4
	경상북도 문경시 문경읍 관음길 520	문경 관음사	2
불정동	경상북도 문경시 휴양림길 149-123	운암사	2
산북면	경상북도 문경시 산북면 대승사길 283	사불산 대승사	21
	경상북도 문경시 산북면 김용길 372	문경 김룡사	14
	경상북도 문경시 산북면 대승사길 183-42	윤필암	8
	경상북도 문경시 산북면 금천로 351-5	근암서원	6
	경상북도 문경시 산북면 금천로 671	장수황씨 종택	5
	경상북도 문경시 산북면 김용길 430	금선대	3
	경상북도 문경시 산북면 대승사길 283	문경 대승사(별사체)	2
	경상북도 문경시 산북면 김용길 428	화장암	2
	경상북도 문경시 산북면 김용길 436	대성암	2
산양면	경상북도 문경시 산양면 연소길 23	개운선원	2
	경상북도 문경시 산양면 현리4길 20	마을회관	2
영순면	경상북도 문경시 영순면 청산재길 225	문경 청산재	4
	경상북도 문경시 영순면 물탕거리길 66	문수사	3

10. 경산시

□ 경산시 한옥은 총 1,384채로 경상북도 전체의 2.4%를 구성

- 2021년 기준 경산시 한옥은 총 1,384채이며 이 중 A등급 222 (16.0%) 채, B등급 103(7.4%)채, C등급 1,054(76.2%)채로 나타났음
 - 2018전주기와 비교해 28채가 감소한 것으로 나타남


〈경산시 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	184 (13.0)	90 (6.4)	1,138 (80.6)	-	1,412 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	222 (16.0)	103 (7.4)	1,054 (76.2)	5 (0.4)	1,384 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	38 (20.7)	13 (14.4)	-84 (-7.4)	5	-28 (-2.0)

- 경산시에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 용성면(238채)으로 경산시 전체 한옥의 17.2%가 분포함
 - 경산시에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 용성면(17.2%, 238채), 와촌면(14.7%, 204채), 자인면(11.3%, 157채) 순임

〈경산시 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ **경산시는 A등급 한옥 222채, B등급 한옥 103채, C등급 한옥 1,054채로 구성되어 있으며, A등급 건축물은 주로 사찰 건축물 위주로 구성**

- 경산시의 A등급 한옥은 222채로 경상북도 전체 A등급 한옥의 2.1%이며, 하양읍, 와촌면, 용성면 순으로 분포되어 있음
 - 하양읍은 팔공산환성사를 비롯하여 금호선원, 하양향교, 백곡서원, 향림서원 등 서원이 많음
 - 와촌면은 경산 한옥마을과 팔공산 주변의 여러사찰 건물 위주의 전통한옥으로 분포되어 있음
 - 용성면은 관란서원, 난포고택과 사찰위주의 전통한옥이 많음
- B등급 한옥은 103채로 경산시 한옥의 7.4%를 차지하고 있음
- C등급 한옥은 1,072채로 경산시 한옥의 76.2%를 차지하고 있음

〈경산시 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
경산시 (구성비)	222 (16.0)	103 (7.4)	1,054 (76.2)	5 (0.4)	1,384 (100.0)
하양읍	55	15	86	-	156
와촌면	48	26	130	-	204
용성면	30	17	188	3	238
자인면	18	8	131	-	157
남천면	14	7	92	-	113
진량읍	12	12	111	1	136


※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈경산시 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경산시 (구성비)	222 (16.0)	103 (7.4)	1,054 (76.2)	5 (0.4)	1,384 (100.0)
삼남동	—	—	4	—	4
삼북동	1	—	12	—	13
서상동	—	—	—	—	—
신교동	—	—	3	—	3
상방동	1	1	2	—	4
백천동	2	—	4	—	6
옥곡동	—	—	11	—	11
사정동	2	—	3	—	5
옥산동	1	—	—	—	1
중산동	—	—	1	—	1
정평동	—	—	1	—	1
대평동	—	—	—	—	—
대정동	1	—	5	—	6
임당동	2	3	24	—	29
대동	—	1	—	—	1
계양동	—	—	1	—	1
중방동	9	1	19	—	29
조영동	—	—	—	—	—
남방동	3	—	2	—	5
내동	—	1	—	—	1
여천동	1	2	2	—	5
유곡동	7	—	1	—	8
신천동	—	—	—	—	—
점촌동	4	—	2	—	6
평산동	—	3	4	—	7
사동	1	—	1	—	2
삼풍동	—	—	—	—	—
갑제동	—	—	4	—	4
하양읍	55	15	86	—	156
진량읍	12	12	111	1	136
압량읍	2	3	103	1	109
와촌면	48	26	130	—	204
자인면	18	8	131	—	157
용성면	30	17	188	3	238
남산면	8	3	107	—	118
남천면	14	7	92	—	113

〈경산시 한옥 분포 현황〉



□ 경산시 한옥 평면 유형

- 경산시의 한옥 평면 유형은 「一자」 형태가 87.1%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임

〈경산시 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
경산시 (구성비)	1,205 (87.1)	173 (12.5)	2 (0.1)	1 (0.1)	3 (0.2)	1,384 (100.0)
용성면	217	20	-	-	1	238
와촌면	179	24	-	1	-	204
자인면	139	18	-	-	-	157
하양읍	144	10	-	-	2	156
진량읍	108	28	-	-	-	136
남산면	103	15	-	-	-	118

□ 경산시 한옥 지붕 형식

- 경산시 한옥의 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 팔작지붕의 비중이 높음

〈경산시 한옥 지붕형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
경산시 (구성비)	1,169 (84.5)	114 (8.2)	97 (7.0)	2 (0.1)	1,384 (100.0)
용성면	220	11	7	-	238
와촌면	147	29	27	1	204
자인면	147	5	4	-	157
하양읍	112	11	33	-	156
진량읍	119	12	5	-	136
남천면	108	8	2	-	118

□ 경산시 한옥 지붕재료

- 경산시 한옥의 지붕재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와와 조립식 패널의 비중이 높은 특징을 지니고 있음

〈경산시 한옥 지붕재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
경산시 (구성비)	350 (25.3)	93 (6.7)	97 (7.0)	20 (1.4)	172 (12.4)	649 (46.9)	1 (0.1)	1,384 (100.0)
용성면	40	15	9	-	37	137	-	238
와촌면	72	9	30	6	23	64	-	204
자인면	33	6	12	1	21	84	-	157
하양읍	66	15	7	1	16	50	1	156
진량읍	22	11	17	4	16	64	-	136
남천면	17	3	7	3	19	69	-	118

□ 경산시 한옥 담장 재료

- 경산시 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 목재 및 벽돌의 비중이 높음
- 하양읍과 용성면은 돌담 한옥이 많이 분포되어 있음

〈경산시 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
경산시 (구성비)	15 (1.1)	16 (1.2)	123 (8.9)	492 (35.5)	37 (2.7)	479 (34.6)	177 (12.8)	1,384 (100.0)
하양읍	2	4	43	21	5	44	25	156
와촌면	2		14	42	9	87	39	204
용성면	2	4	29	81	5	78	35	238
자인면	2	2	4	76	6	58	7	157
남천면		1	3	53	4	43	10	118
진량읍		1	2	46	2	72	11	136

□ 경산시 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
와촌면	경상북도 경산시 와촌면 갯바위로 681-55	관봉석조여래좌상	8
	경상북도 경산시 와촌면 갯바위로 67-13	경산 한옥마을	8
	경상북도 경산시 와촌면 불굴사길 205	불굴사	7
	경상북도 경산시 와촌면 갯바위로 386-73	원효암	5
	경상북도 경산시 와촌면 갯바위로 699	선본사	4
	경상북도 경산시 와촌면 음양1길 43	청안사	3
	경상북도 경산시 와촌면 갈밭길 187	재실	2
	경상북도 경산시 와촌면 갯바위로 216-111	천성암	2
	경상북도 경산시 와촌면 갯바위로 153-24	팔공산 장군굿당	1
	경상북도 경산시 와촌면 계진길 95-10	사당	1
	경상북도 경산시 와촌면 강학1길 65-9	용성사	1
용성면	경상북도 경산시 용성면 용대로 30-11	용운사	7
	경상북도 경산시 용성면 운용로 792	난포고택	3
	경상북도 경산시 용성면 용전1길 60	반룡사	3
	경상북도 경산시 용성면 서원천로 268-21	관란서원	3
	경상북도 경산시 용성면 구룡마을길 104	석장사	3
	경상북도 경산시 용성면 고죽2길 65	법마사	1
하양읍	경상북도 경산시 하양읍 환성로 392-30	팔공산 환성사	10
	경상북도 경산시 하양읍 한사길 38-2	육대밝달 한의원	4
	경상북도 경산시 하양읍 가마실길2길 32-1	금호서원	3
	경상북도 경산시 하양읍 도리3길 12	하양포교당	2
	경상북도 경산시 하양읍 대곡로 543-4	백곡서원	2
	경상북도 경산시 하양읍 교리길20길 12-5	하양향교	1
	경상북도 경산시 하양읍 무학로 210-40	무량사	1
	경상북도 경산시 하양읍 도리3길 12	포교당	1
	경상북도 경산시 하양읍 아낙고개길 35	향림선원	1

11. 군위군

□ 군위군 한옥은 총 696채로 경상북도 전체의 1.2%를 구성

- 2021년 기준 군위군 한옥은 총 696채이며 이 중 A등급 183(26.3%)채, B등급 127(18.2%)채, C등급 383(55.0%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 12채가 증가한 것으로 나타남


〈군위군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A)	174	111	399	-	684
(구성비)	(25.4)	(16.2)	(58.3)		(100.0)
2022년 한옥조사 (B)	183	127	383	3	696
(구성비)	(26.3)	(18.2)	(55.0)	(0.4)	(100.0)
증 감 (B-A)	9	16	-16		12
(증감률)	(5.2)	(14.4)	(-4.0)		(1.8)

- 군위군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 소보면(118채)으로 군위군 전체 한옥의 17.0%가 분포함
- 군위군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 소보면(17.0%, 118채), 군위읍(15.8%, 110채), 부계면(14.9%, 104채) 순임

〈군위군 한옥 분포 현황〉



□ **군위군은 A등급 한옥 183채, B등급 한옥 127채, C등급 한옥 383채로 구성되어 있음**

- 군위군의 A등급 한옥은 183채로 경상북도 전체 A등급 한옥의 1.7% 수준이며 부계면, 효령면, 군위읍 순으로 분포되어 있음
 - 부계면에는 남천고택 및 문영서원, 양산서원, 대율리 대청등이 있는 돌담 마을이 있음
 - 효령면에는 양원재, 모원재 등 종택과 문산서당, 제동서원 등의 전통한옥이 있음
 - 군위읍에는 송호서원, 군위향교 역사문화 테마공원 등이 있음
- 군위군의 B등급 한옥은 127채로 군위군 전체 한옥 중 18.2%임
- 군위군의 C등급 한옥은 383채로 군위군 전체 한옥 중 55.0%임


〈군위군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
군위군 (구성비)	183 (26.3)	127 (18.2)	383 (55.0)	3 (0.4)	696 (100.0)
군위읍	30	12	68	-	110
소보면	22	8	85	3	118
효령면	32	22	48	-	102
부계면	44	24	36	-	104
우보면	18	26	36	-	80
의흥면	19	18	43	-	80
산성면	8	8	45	-	61
삼국유사면	10	9	22	-	41

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈군위군 한옥 분포 현황〉



□ 군위군 한옥 평면 유형

○ 군위군의 한옥 평면 유형은 「一자」 유형이 87.6%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임

－ 재실이나 사찰은 「一자」 형태가 많음

〈군위군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
군위군 (구성비)	610 (87.6)	81 (11.6)	4 (0.6)	－	1 (0.1)	696 (100.0)
소보면	102	16	－	－	－	118
군위읍	100	10	－	－	－	110
부계면	95	8	1	－	－	104
효령면	94	5	2	－	1	102
우보면	69	11	－	－	－	80
의흥면	65	14	1	－	－	80

□ 군위군 한옥 지붕형식

○ 군위군의 지붕 형식은 경상북도의 타 시군과 비슷한 추이를 보이거나 맞배지붕의 비중이 다소 높음

〈군위군 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)
군위군 (구성비)	610 (87.6)	81 (11.6)	4 (0.6)	－	1 (0.1)
소보면	95	16	7	－	118
군위읍	82	14	14	－	110
부계면	75	11	17	1	104
효령면	77	16	9	－	102
우보면	66	12	2	－	80
의흥면	50	18	12	－	80

□ 군위군 한옥 지붕 재료

- 군위군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와, 일식 시멘트 기와 및 조립식 패널의 비중이 높음

〈군위군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
군위군 (구성비)	241 (34.6)	37 (5.3)	153 (22.0)	19 (2.7)	76 (10.9)	167 (24.0)	1 (0.1)	696 (100.0)
소보면	25	12	18	5	27	31	-	118
군위읍	40	6	24	2	16	22	-	110
부계면	52	1	13	1	7	28	-	104
효령면	45	2	24	7	8	15	1	102
우보면	32	9	14	2	6	17	-	80
의흥면	23	6	37	1	1	12	-	80

□ 군위군 한옥 담장 재료

- 군위군 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 흙 및 돌의 비중이 높음

〈군위군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
군위군 (구성비)	1 (0.1)	32 (4.6)	208 (29.9)	227 (32.6)	14 (2.0)	75 (10.8)	123 (17.7)	696 (100.0)
소보면	-	2	16	39	4	17	32	118
군위읍	1	17	15	43	3	5	23	110
부계면	-	4	64	18	2	6	10	104
효령면	-	3	38	32	3	15	11	102
우보면	-	1	24	29	-	14	11	80
의흥면	-	-	36	30	2	2	9	80

□ 군위군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
고로면	경상북도 군위군 삼국유사면 삼국유사로 250	인각사	3
군위읍	경상북도 군위군 군위읍 외량1길 56	송호서원	6
	경상북도 군위군 군위읍 상곡길 233	지보사	5
	경상북도 군위군 군위읍 동서2길 17-28	군위향교	4
	경상북도 군위군 군위읍 대북길 9	재실	4
	경상북도 군위군 군위읍 동서길 49	군위 역사문화 테마공원	3
	경상북도 군위군 군위읍 내외량길 243-55	재실	4
부계면	경상북도 군위군 부계면 한밤5길 19	남천고택	3
	경상북도 군위군 부계면 남방길 37	문영서원	2
	경상북도 군위군 부계면 원호길 340	오은사	2
삼국유사면	경상북도 군위군 고로면 삼국유사로 250	인각사	6
소보면	경상북도 군위군 소보면 송백로 1365	고원사	7
	경상북도 군위군 소보면 달산3길 215	청화산 법주사	6
우보면	경상북도 군위군 우보면 미성3길 66-7	남곡서원	4
	경상북도 군위군 우보면 고산길 262	신흥사	2
의흥면	경상북도 군위군 의흥면 읍내길 89-27	의흥향교	4
	경상북도 군위군 의흥면 지호2길 202	수태사	2
	경상북도 군위군 의흥면 금양4길 19-6	재실	2
	경상북도 군위군 의흥면 금양3길 8-35	재실	2
	경상북도 군위군 의흥면 수북3길 147	구산(의흥)박씨대종회	2
효령면	경상북도 군위군 효령면 노행1길 40	첨경각 재실	3
	경상북도 군위군 효령면 불로길 116-7	양운재	3
	경상북도 군위군 효령면 성3길 78-7	모원재	2
	경상북도 군위군 효령면 오천1길 5-20	삼영정	2

12. 의성군

□ 의성군 한옥은 총 2,863채로 경상북도 전체의 4.9%를 구성

- 2021년 기준 의성군 한옥은 총 2,863채이며 이 중 A등급 409 (14.3%) 채, B등급 402(14.0%)채, C등급 1,984(69.3%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 142채가 감소한 것으로 나타남


〈의성군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A)	692	832	1,481	-	3,005
(구성비)	(23.0)	(27.7)	(49.3)		(100.0)
2022년 한옥조사 (B)	409	402	1,984	68	2,863
(구성비)	(14.3)	(14.0)	(69.3)	(2.4)	(100.0)
증 감 (B-A)	-283	-430	503		-142
(증감률)	(-40.9)	(-51.7)	(34.0)		(-4.7)

- 의성군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 의성읍(386채)으로 의성군 전체 한옥의 13.5%가 분포함
- 의성군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 의성읍(13.5%, 386채), 사곡면(13.1%, 375채), 금성면(11.6%, 332채) 순임

〈의성군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 의성군은 A등급 한옥 409채, B등급 한옥 402채, C등급 한옥 1,984채로 구성되어 있음

- 의성군의 A등급 한옥은 409채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 3.8%이며 점곡면, 금성면, 의성읍 순으로 많이 분포되어 있음
 - 점곡면에는 의성 만취당 종택, 민산정, 서계당, 이계당, 영귀정 등 종택과, 의성서당, 벽암서당 등 서당이 있음
 - 금성면에는 운초당, 운곡당, 점우당, 소우당 등 종택과 양산서원, 오계서당 등 서당이 있음
 - 의성읍에는 의성향교와 충효사, 관음사, 월룡사등 사찰과 의무정 등 종택이 분포되어 있음
- 의성군의 B등급 한옥은 402채로 의성군 전체 한옥 중 14.0%임
- 의성군의 C등급 한옥은 1,984채로 의성군 전체 한옥 중 69.3%임

〈의성군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
의성군 (구성비)	409 (14.3)	402 (14.0)	1,984 (69.3)	68 (2.4)	2,863 (100.0)
점곡면	66	43	210	7	326
금성면	64	47	215	6	332
의성읍	42	37	291	16	386
단촌면	32	23	163	2	220
사곡면	30	67	267	11	375
봉양면	26	25	115	2	168


※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈의성군 읍면동별 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
의성군 (구성비)	409 (14.3)	402 (14.0)	1,984 (69.3)	68 (2.4)	2,863 (100.0)
의성읍	42	37	291	16	386
단촌면	32	23	163	2	220
점곡면	66	43	210	7	326
옥산면	10	13	176	8	207
사곡면	30	67	267	11	375
춘산면	24	58	102	1	185
가음면	18	28	161	9	216
금성면	64	47	215	6	332
봉양면	26	25	115	2	168
비안면	16	7	37	1	61
구천면	7	-	6	-	13
단밀면	7	9	9	-	25
단북면	-	-	1	-	1
안계면	14	16	55	-	85
다인면	15	1	4	-	20
신평면	3	12	20	-	35
안평면	22	16	150	4	192
안사면	13	-	2	1	16

〈의성군 한옥 분포 현황〉



□ 의성군 한옥 평면 유형

- 의성군의 한옥 평면 유형은 「—자」 형태가 90.6%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편이며, 그 외 평면유형의 비중은 매우 낮음

〈의성군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
의성군 (구성비)	2,593 (90.6)	258 (9.0)	11 (0.4)	—	1 (0.0)	2,863 (100.0)
의성읍	341	44	1	—	—	386
사곡면	339	35	1	—	—	375
금성면	300	31	1	—	—	332
점곡면	299	24	2	—	1	326
단촌면	192	28	—	—	—	220
가음면	207	9	—	—	—	216

□ 의성군 한옥 지붕 형식

- 의성군의 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 우진각지붕의 비중이 높으며 의성읍에 많이 분포하고 있음

〈의성군 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
의성군 (구성비)	2,047 (71.5)	665 (23.2)	146 (5.1)	5 (0.2)	2,863 (100.0)
의성읍	263	102	20	1	386
사곡면	258	99	17	1	375
금성면	241	75	14	2	332
점곡면	272	42	12	—	326
단촌면	180	27	13	—	220
가음면	129	83	4	—	216

□ 의성군 한옥 지붕 재료

- 의성군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 일식 시멘트 기와, 금속기와 및 슬레이트의 비중이 높으며 특히 금속기와의 비중이 높음

〈의성군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
의성군 (구성비)	343 (12.0)	81 (2.8)	554 (19.4)	1,127 (39.4)	497 (17.4)	254 (8.9)	4 (0.1)	2,863 (100.0)
의성읍	35	23	106	144	38	39	-	386
사곡면	22	8	52	187	73	32	-	375
금성면	56	4	78	147	21	24	2	332
점곡면	56	8	52	127	54	27	2	326
단촌면	31	3	25	87	57	17	-	220
가음면	21	-	45	88	43	19	-	216

□ 의성군 한옥 담장 재료

- 의성군 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 돌, 시멘트의 비중이 높았으며 담장이 없는 한옥의 비중 또한 높게 나타남

- 종택이 많은 금성면과 사곡면은 돌담이 있는 한옥이 많이 분포함

〈의성군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
의성군 (구성비)	10 (0.3)	45 (1.6)	412 (14.4)	1,395 (48.7)	50 (1.7)	37 (1.3)	825 (28.8)	2,863 (100.0)
의성읍	3	4	33	246	2	9	75	386
사곡면	1	3	59	209	1	4	85	375
금성면	2	6	63	186	11	3	53	332
점곡면	-	7	51	128	19	1	112	326
단촌면	2	1	14	119	2	4	67	220
가음면	1	2	52	96	-	2	57	216

□ 의성군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
가음면	경상북도 의성군 가음면 명곡서원길 12	명곡서원	4
구천면	경상북도 의성군 구천면 장국길 195	대한불교조계종 정수사	5
금성면	경상북도 의성군 금성면 산운마을길 68	의성 운초당	3
	경상북도 의성군 금성면 산운마을길 61	의성 운곡당	2
다인면	경상북도 의성군 다인면 대곡사길 80	의성 대곡사	7
단밀면	경상북도 의성군 단밀면 주속길 116-6	속수서원	4
	경상북도 의성군 단밀면 구단길 306-22	송림사	2
단촌면	경상북도 의성군 단촌면 고운사길 415	의성 고운사	11
	경상북도 의성군 단촌면 후평길 14	의성 김동주 가옥	5
	경상북도 의성군 단촌면 수일상길 23	화산서원	2
	경상북도 의성군 단촌면 동내개골길 122-17	세천정	2
	경상북도 의성군 단촌면 고운길 310-2	덕천사	2
봉양면	경상북도 의성군 봉양면 엄현길 36-11	단구서원	4
	경상북도 의성군 봉양면 모선길 109-43	모선암	2
비안면	경상북도 의성군 비안면 모산길 109	의성 봉림사	4
	경상북도 의성군 비안면 모산길 109	만장사	3
사곡면	경상북도 의성군 사곡면 양지실업길 115	주월사	7
	경상북도 의성군 사곡면 매곡1길 7-35	의성 매강서원	2
	경상북도 의성군 사곡면 오토산길 130	사경당	2
안사면	경상북도 의성군 안사면 월소1길 148	지장사	10
안평면	경상북도 의성군 안평면 신안2길 223	운림사	7
	경상북도 의성군 안평면 옥련사길 130	옥련사	6
	경상북도 의성군 안평면 박실길 54-6	추원정	2
옥산면	경상북도 의성군 옥산면 금봉로 455	경주이씨 진사공파세거지	2
의성읍	경상북도 의성군 의성읍 충효로 20	충효사	5
	경상북도 의성군 의성읍 종리안길 16	의성 관음사	2
	경상북도 의성군 의성읍 향교길 57	의성 의성향교	2
점곡면	경상북도 의성군 점곡면 만취당길 17	의성 만취당 종택	6
	경상북도 의성군 점곡면 점곡길 43-13	재실	4
	경상북도 의성군 점곡면 점곡길 29-3	민산정	4
	경상북도 의성군 점곡면 점곡길 33	의성서당	4
	경상북도 의성군 점곡면 의성길안로 1045-3	의성 서계당	2
춘산면	경상북도 의성군 춘산면 옥매길 95	의성 덕양서원	3

13. 청송군

□ 청송군 한옥은 총 1,838채로 경상북도 전체 한옥의 3.2%를 구성

- 2021년 기준 청송군 한옥은 총 1,838채이며 이 중 A등급 314 (17.1%) 채, B등급 402(21.9%)채, C등급 1,107(60.2%)채로 나타났음
 - 2018전주기와 비교해 7채가 감소한 것으로 나타남


〈청송군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	391 (21.2)	372 (20.2)	1,082 (58.6)	-	1,845 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	314 (17.1)	402 (21.9)	1,107 (60.2)	15 (0.8)	1,838 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	-77 (-19.7)	30 (8.1)	25 (2.3)	15	-7 (-0.4)

- 청송군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 파천면(354채)으로 청송군 전체 한옥의 19.3%가 분포함
 - 청송군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 파천면(19.3%, 354채), 진보면(14.9%, 273채), 부남면(13.9%, 255채) 순임

〈청송군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 청송군은 A등급 한옥 314채, B등급 한옥 402채, C등급 한옥 1,107채로 구성되어 있음

- 청송군의 A등급 한옥은 314채로 경상북도 전체 A등급 한옥의 2.9%이며 파천면, 주왕산면, 진보면, 청송읍 순으로 분포되어 있음
 - 파천면에는 송정고택, 송소고택, 사남고택, 서벽고택, 판사공파 종택, 소류정, 기곡재사 등 종택 및 재실이 다수 있음
 - 진보면에는 진보향교와 백호서당 등이 있음
 - 주왕산면에는 청송 민예촌과 진흥사, 백련암 등이 있음
- 청송군의 B등급 한옥은 402채로 청송군 전체 한옥 중 21.9%임
- 청송군의 C등급 한옥은 1,107채로 청송군 전체 한옥 중 60.2%임


〈청송군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
청송군 (구성비)	314 (17.1)	402 (21.9)	1,107 (60.2)	15 (0.8)	1,838 (100.0)
청송읍	36	40	115	2	193
주왕산면	71	21	92	-	184
부남면	15	65	174	1	255
현동면	17	73	33	3	126
현서면	32	26	149	4	211
안덕면	22	57	160	3	242
파천면	78	47	228	1	354
진보면	43	73	156	1	273

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈청송군 한옥 분포 현황〉



□ 청송군 한옥 평면유형

- 청송군 한옥 평면 유형은 「—자」 형태가 85.8%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임
- 비중이 두 번째로 높은 「ㄱ자」 형태는 진보면에 많이 분포함

〈청송군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도	48,682	8,345	480	423	189	58,119
(구성비)	(83.8)	(14.4)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)
청송군	1,577	241	8	9	3	1,838
(구성비)	(85.8)	(13.1)	(0.4)	(0.5)	(0.2)	(100.0)
과천면	315	39	—	—	—	354
진보면	164	101	4	3	1	273
부남면	235	17	—	2	1	255
안덕면	222	18	1	1	—	242
현서면	198	13	—	—	—	211
청송읍	164	29	—	—	—	193

□ 청송군 한옥 지붕 형식

- 청송군 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 팔작지붕의 비중이 높음

〈청송군 한옥 지붕형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도	44,038	9,026	4,698	227	58,119
(구성비)	(75.8)	(15.5)	(8.1)	(0.4)	(100.0)
청송군	1,621	118	96	2	1,838
(구성비)	(88.2)	(6.4)	(5.2)	(0.1)	(100.0)
과천면	335	9	10	—	354
진보면	259	7	7	—	273
부남면	225	17	12	1	255
안덕면	223	10	9	—	242
현서면	174	23	13	1	211
청송읍	174	9	10	—	193

□ 청송군 한옥 지붕 재료

- 청송군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 금속기와와 비중이 확연히 높음
- 파천면과 진보면은 타 읍면에 비해 전통기와 한옥이 많음

〈청송군 한옥 지붕재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
청송군 (구성비)	208 (11.3)	49 (2.7)	175 (9.5)	730 (39.7)	292 (15.9)	368 (20.0)	11 (0.6)	1,838 (100.0)
파천면	40	16	26	173	40	59	-	354
진보면	26	14	46	125	27	34	-	273
부남면	11	1	6	86	78	73	-	255
안덕면	14	2	10	126	41	47	1	242
현서면	21	4	13	82	47	44	-	211
청송읍	23	7	45	64	15	39	-	193

□ 청송군 한옥 담장 재료

- 청송군 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 시멘트의 비중이 높으며, 담장이 없는 한옥의 비중 또한 높음
- 청송군 한옥의 시멘트 담장 비중은 경상북도 전체 시군 중 경주 다음으로 높은 비중이며, 담이 없는 비중은 경상북도 전체 시군 중 7번째로 높음

〈청송군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
청송군 (구성비)	8 (0.4)	13 (0.7)	200 (10.9)	986 (53.6)	38 (2.1)	14 (0.8)	533 (29.0)	1,838 (100.0)
파천면	2	4	50	188	17	3	80	354
진보면	-	1	10	171	4	2	79	273
부남면	1	-	40	131	-	4	71	255
안덕면	2	2	24	139	5	1	61	242
현서면	1	3	13	109	1	-	76	211
청송읍	-	3	13	109	7	3	56	193

□ 청송군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
부남면	경상북도 청송군 부남면 부남로 1237-46	영룡사	2
부동면	경상북도 청송군 주왕산면 주왕산로 494	청송 민예촌	12
	경상북도 청송군 주왕산면 주왕산로 454-73	송화 된장마을	3
	경상북도 청송군 주왕산면 공원길 237	백련암	2
	경상북도 청송군 주왕산면 팔각산로 488-54	진흥사	2
안덕면	경상북도 청송군 안덕면 속골길 16-3	청송 금대정사	2
주왕산	경상북도 청송군 주왕산면 청송로 4123	항일의병 기념관	16
	경상북도 청송군 주왕산면 공원길 226	청송 대전사	12
진보면	경상북도 청송군 진보면 경동로 5426-284	대전사	2
청송읍	경상북도 청송군 청송읍 금월로 269	청송 찬경루	3
	경상북도 청송군 청송읍 중앙로 267-11	청송포교당	2
파천면	경상북도 청송군 파천면 송소고택길 15-1	청송 송정고택	4
	경상북도 청송군 파천면 송소고택길 15-2	청송 송소고택	4
	경상북도 청송군 파천면 송소고택길 3	청원당 한옥펜션	3
	경상북도 청송군 파천면 송강길 268	청송 수정사	2
	경상북도 청송군 파천면 송소고택길 35-3	청송 초전택	2
현동면	경상북도 청송군 현동면 개일월매길 46	청송 오체정	3
	경상북도 청송군 현동면 개일월매길 736-54	용암사	2
현서면	경상북도 청송군 현서면 고모길 223-166	천혜사	2

14. 영양군

□ 영양군 한옥은 총 2,038채로 경상북도 전체의 3.5%를 구성

- 2021년 기준 포항시 한옥은 총 2,479채이며 이 중 A등급 362 (14.6%) 채, B등급 181(7.3%)채, C등급 1,935(78.1%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 103채가 감소한 것으로 나타남


〈영양군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A)	321	176	2,085	-	2,582
(구성비)	(12.4)	(6.8)	(80.8)		(100.0)
2022년 한옥조사 (B)	362	181	1,935	1	2,479
(구성비)	(14.6)	(7.3)	(78.1)	(0.0)	(100.0)
증감 (B-A)	41	5	-150	1	-103
(증감률)	(12.8)	(2.8)	(-7.2)		(-4.0)

- 영양군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 영양읍(0550채)으로 영양군 전체 한옥의 27.0%가 분포
- 영양군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 영양읍(17.4%, 550채), 일월면 (13.4%, 449채), 입암면(12.5%, 384채) 순임

〈영양군 한옥 분포 현황〉



□ 영양군은 A등급 한옥 379채, B등급 한옥 440채, C등급 한옥 1,214채로 구성되어 있음

- 영양군 A등급 한옥은 379채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 3.5% 수준이며 석보면, 영양읍, 일월면 순으로 분포되어 있음
 - 석보면에는 장계향 문화체험교육원, 석천서당, 안동장씨 예절관, 석계고택, 영양 남약정, 이문열 문학관 등 많은 전통 한옥이 존재
 - 영양읍에는 영산서원, 월삼사, 영선사, 용화사, 기타 고택 및 다수의 종택이 존재
 - 일월면에는 주곡동 옥천종택, 조지훈 생가, 월록서당, 만곡정사, 창주정사 등 다수의 종택이 존재
- 영양군의 B등급 한옥은 440채로 영양군 전체 한옥 중 21.6%임
- 영양군의 C등급 한옥은 1,214채로 영양군 전체 한옥 중 59.6%임


〈영양군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
영양군	379	440	1,214	5	2,038
(구성비)	(18.6)	(21.6)	(59.6)	(0.2)	(100.0)
석보면	102	43	179	-	324
영양읍	88	122	339	1	550
일월면	79	130	239	1	449
입암면	51	64	266	3	384
수비면	33	62	163	-	258
청기면	26	19	28	-	73

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈영양군 한옥 분포 현황〉



□ 영양군 한옥 평면 유형

- 영양군의 한옥 평면 유형은 「ㄱ자」, 「ㄴ자」 형태가 각각 16.0%, 1.2%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임

〈영양군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄴ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)	
영양군 (구성비)	1,672 (82.0)	326 (16.0)	11 (0.5)	25 (1.2)	4 (0.2)	2,038 (100.0)	
영양읍	413	128	4	4	1	550	
일월면	384	58	1	6	—	449	
입암면	310	68	2	4	—	384	
석보면	270	41	3	10	—	324	
수비면	228	25	1	1	3	258	
청기면	67	6	—	—	—	73	

□ 영양군 한옥 지붕 형식

- 영양군 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 팔작지붕의 비중이 높음

〈영양군 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
영양군 (구성비)	1,890 (92.7)	75 (3.7)	70 (3.4)	1 (0.0)	2,038 (100.0)
영양읍	505	31	13	—	550
일월면	419	11	19	—	449
입암면	361	16	6	—	384
석보면	297	11	16	—	324
수비면	240	3	14	1	258
청기면	68	3	2	—	73

□ 영양군 한옥 지붕재료

- 영양군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 금속기와의 비중이 매우 높음

〈영양군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
영양군 (구성비)	224 (11.0)	54 (2.6)	169 (8.3)	954 (46.8)	346 (17.0)	285 (14.0)	1 (0.0)	2,038 (100.0)
영양읍	60	13	66	273	66	71	-	550
일월면	52	15	29	236	75	39	-	449
입암면	22	3	35	173	65	85	1	384
석보면	54	14	31	104	59	62	-	324
수비면	19	8	4	134	65	27	-	258
청기면	17	1	4	34	16	1	-	73

□ 영양군 한옥 담장 재료

- 영양군 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 시멘트, 돌의 비중이 높으며 담장이 없는 한옥의 비중 또한 높음

〈영양군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
영양군 (구성비)	22 (1.1)	13 (0.6)	283 (13.9)	1,022 (50.1)	54 (2.6)	19 (0.9)	552 (27.1)	2,038 (100.0)
영양읍	16	-	96	274	12	6	135	550
일월면	2	11	60	170	14	10	153	449
입암면	2	-	41	238	2	1	87	384
석보면	1	2	53	181	6	1	74	324
수비면	1	-	25	129	2	1	89	258
청기면	-	-	8	30	18	-	14	73

□ 영양군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
석보면	경상북도 영양군 석보면 두들마을1길 42	장계향 문화체험교육원	14
	경상북도 영양군 석보면 두들마을1길 19	영양 원리리 도사택	3
	경상북도 영양군 석보면 두들마을길 98	석천서당 옆집	3
수비면	경상북도 영양군 수비면 절터길54-39	영양 관법사	6
	경상북도 영양군 수비면 절터길 54-39	영양 관법사	4
	경상북도 영양군 수비면 가천로 666-56	송하사	2
영양읍	경상북도 영양군 영양읍 현동1길 47-16	영산서원	10
	경상북도 영양군 영양읍 팔수로 501	월삼사	4
	경상북도 영양군 영양읍 양평1길 53	영선사	5
	경상북도 영양군 영양읍 옥산2길 32-23	영양 삼구정	2
	경상북도 영양군 영양읍 상원로 234-4	영양 사고종택 및 주강정	2
	경상북도 영양군 영양읍 팔수로 429	용화사	2
일월면	경상북도 영양군 일월면 주실길 25-15	영양 주곡동 옥천종택	2
	경상북도 영양군 일월면 주실길 55	조지훈 생가	2
	경상북도 영양군 일월면 주실길 61-33	영양 월록서당	2
청기면	경상북도 영양군 청기면 청기1길 12-11	영양 돈간재 및 주사	13
	경상북도 영양군 청기면 청기2길 7	영양 청계정	3

15. 영덕군

□ 영덕군 한옥은 총 1,167채로 경상북도 전체의 2.0%를 구성

- 2021년 기준 영덕군 한옥은 총 1,167채이며 이 중 A등급 228 (19.5%) 채, B등급 105(9.0%)채, C등급 827(70.9%)채로 나타났음
- 2018전주기와 비교해 6채가 증가한 것으로 나타남


〈영덕군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A)	181	92	888	-	1,161
(구성비)	(15.6)	(7.9)	(76.5)		(100.0)
2022년 한옥조사 (B)	228	105	827	7	1,167
(구성비)	(19.5)	(9.0)	(70.9)	(0.6)	(100.0)
증감 (B-A)	47	13	-61	7	6
(증감률)	(26.0)	(14.1)	(-6.9)		(0.5)

- 영덕군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 창수면(224채)으로 영덕군 전체 한옥의 19.2%가 분포함
- 영덕군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 창수면(19.2%, 224채), 영덕읍 (14.7%, 172채), 병곡면(12.9%, 151채) 순임

〈영덕군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 영덕군은 A등급 한옥 228채, B등급 한옥 105채, C등급 한옥 827채로 구성되어 있음

- 영덕군 A등급 한옥은 228채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 2.1%이며 창수면, 영해면, 지품면 순으로 분포되어 있음
- A등급 한옥은 창수면(88채)에 가장 많이 분포하며, 영해면(64채), 지품면(18채)순으로 분포하고 있음.
 - 창수면에는 영덕 장육사(사찰)와 오봉종택, 충효당, 갈암종택 등 다수의 종택이 존재
 - 영해면에는 남고종택, 경수당 종택, 괴시과 종택 및 영해 향교 등 다수의 전통 한옥 건물이 존재
 - 축산면에는 신돌석장군 생가, 목사공 종택, 무의공파 종택 등 다수의 종택이 있음
- 영덕군의 B등급 한옥은 105채로 영덕군 전체 한옥 중 9.0%임
- 영덕군의 C등급 한옥은 827채로 영덕군 전체 한옥 중 70.9%임


〈영덕군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
영덕군 (구성비)	228 (19.5)	105 (9.0)	827 (70.9)	7 (0.6)	1,167 (100.0)
영덕읍	13	6	153	-	172
강구면	6	3	65	-	74
남정면	6	11	57	-	74
달산면	10	8	96	1	115
지품면	18	5	111	-	134
축산면	16	11	58	-	85
영해면	64	16	53	5	138
병곡면	7	16	128	-	151
창수면	88	29	106	1	224

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈영덕군 한옥 분포 현황〉



□ 영덕군 한옥 평면 유형

○ 영덕군의 한옥 평면 유형은 「一자」, 「ㄱ자」 형태가 각각 86.7%, 4.5%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임

－ 「ㄱ자」형 한옥 수는 52채로 안동 다음으로 많이 분포

〈영덕군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄴ자형	기타	계
경상북도	48,682	8,345	480	423	189	58,119
(구성비)	(83.8)	(14.4)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)
영덕군	1,012	83	11	52	9	1,167
(구성비)	(86.7)	(7.1)	(0.9)	(4.5)	(0.8)	(100.0)
창수면	185	11	4	21	3	224
영덕읍	149	22	1	—	—	172
병곡면	144	6	1	—	—	151
영해면	92	20	1	21	4	138
지품면	126	4	1	3	—	134
달산면	111	4	—	—	—	115

□ 영덕군 한옥 지붕 형식

○ 영덕군 한옥의 지붕 형식은 경상북도 타 시군에 비해 팔작지붕의 비중이 높음

〈영덕군 한옥 지붕형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도	44,038	9,026	4,698	227	58,119
(구성비)	(75.8)	(15.5)	(8.1)	(0.4)	(100.0)
영덕군	959	150	50	5	1,167
(구성비)	(82.2)	(12.9)	(4.3)	(0.4)	(100.0)
창수면	197	8	17	2	224
영덕읍	125	40	7	—	172
병곡면	141	8	2	—	151
영해면	113	7	14	2	138
지품면	113	19	2	—	134
달산면	93	21	1	—	115

□ 영덕군 한옥 지붕 재료

- 영덕군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와 및 조립식 패널의 비중이 높음

〈영덕군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
영덕군 (구성비)	318 (27.2)	55 (4.7)	66 (5.7)	124 (10.6)	125 (10.7)	475 (40.7)	2 (0.2)	1,167 (100.0)
창수면	119	4	6	19	15	61	-	224
영덕읍	15	10	14	14	17	101	-	172
병곡면	14	18	18	30	15	56	-	151
영해면	91	3	10	6	7	21	-	138
지품면	23	3	3	3	27	75	-	134
달산면	12	4	6	25	18	49	-	115

□ 영덕군 한옥 담장 재료

- 영덕군 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 흙 및 벽돌의 비중이 높음
- A등급 한옥이 많은 창수면과 영해면에는 흙과 돌로 된 담장 한옥이 많음

〈영덕군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
영덕군 (구성비)	2 (0.2)	101 (8.7)	98 (8.4)	174 (14.9)	44 (3.8)	512 (43.9)	228 (19.5)	1,167 (100.0)
창수면	1	42	29	8	22	66	54	224
영덕읍	-	1	4	78	4	58	26	172
병곡면	-	1	17	8	3	105	16	151
영해면	1	49	5	9	5	49	20	138
지품면	-	3	14	9	3	74	31	134
달산면	-	3	9	10	5	66	21	115

□ 영덕군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
강구면	경상북도 영덕군 강구면 오포2길 19	영혜사	3
남정면	경상북도 영덕군 남정면 양성길 160	보문사	3
병곡면	경상북도 영덕군 병곡면 송천1길 22-11	영덕 송천세려 고택	4
영덕읍	경상북도 영덕군 영덕읍 화개서길 13	영덕향교	4
	경상북도 영덕군 영덕읍 구미2길 35-26	영덕 수정재	2
영해면	경상북도 영덕군 영해면 별영3길 12-9	영덕 관음사	5
	경상북도 영덕군 영해면 예주8길 14-7	예주고을	5
	경상북도 영덕군 영해면 원구길 28-13	영덕 경수당 종택	3
	경상북도 영덕군 영해면 원구1길 13-11	영양남씨 남고종택	3
	경상북도 영덕군 영해면 호지마을1길 32	영덕 대남택	2
	경상북도 영덕군 영해면 괴시사진길 121	영덕 괴시리 스므나골재사	2
	경상북도 영덕군 영해면 호지마을1길 18-3	영양남씨 괴시파종택	2
	경상북도 영덕군 영해면 호지마을1길 17	영덕 괴시리 내앞택(천전택)	2
창수면	경상북도 영덕군 창수면 장육사1길172	영덕 장육사(대웅전 등)	7
	경상북도 영덕군 창수면 장육사1길 203	인문힐링센터 여명	6
	경상북도 영덕군 창수면 인량6길 48	영덕 창수면 충효당	3
	경상북도 영덕군 창수면 인량5길 45-6	영덕 오봉종택	3
	경상북도 영덕군 창수면 미곡길 44	영덕 대봉재사	3
	경상북도 영덕군 창수면 인량6길 12-23	영덕 갈암종택	2
	경상북도 영덕군 창수면 신기4길 125	영덕 사암재	2
	경상북도 영덕군 창수면 장육사길 353	영덕 안동권씨 옥천재사	2
	경상북도 영덕군 창수면 장육사1길172	영덕 장육사 종무소	2
축산면	경상북도 영덕군 축산면 신돌석장군1길 31	신돌석장군 생가	2
	경상북도 영덕군 축산면 칠성1길 5-10	영덕 목사공 종택	2
	경상북도 영덕군 축산면 칠성3길 29-3	영덕 화재맞닥영루	2

16. 청도군

□ 청도군 한옥은 총 1,485채로 경상북도 전체의 2.6%를 구성

- 2021년 기준 청도군 한옥은 총 1,485채이며 이 중 A등급 391 (26.3%)채, B등급 316(21.3%)채, C등급 776(52.3%)채로 나타났음
- 2018 전주기와 비교해 52채가 증가한 것으로 나타남


〈청도군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	310 (21.6)	293 (20.4)	830 (57.9)	-	1,433 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	391 (26.3)	316 (21.3)	776 (52.3)	2 (0.1)	1,485 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	81 (26.1)	23 (7.8)	-54 (-6.5)	2	52 (3.6)

- 청도군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 매전면(252채)으로 청도군 전체 한옥의 17.0%가 분포함
- 청도군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 매전면(15.1%, 252채), 화양읍 (11.6%, 223채), 금천면(10.2%, 219채) 순임

〈청도군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 청도군은 A등급 한옥 391채, B등급 한옥 316채, C등급 한옥 776채로 구성되어 있음

- 청도군 A등급 한옥은 391채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 3.6%이며 금천면, 운문면, 이서읍 순으로 분포되어 있음
 - 금천면에는 청도 대비사와 보은사, 대국사 등 사찰과 선암서원, 임호서원 및 명증고택, 도일고택, 운강고택, 운림고택, 운남고택, 섬암 고택 등 고택이 다수 존재
 - 운문면에는 운문사를 비롯하여 내원암, 청신암 법륜사등 사찰과 운곡정사, 이모정, 만회정 등 고택이 다수 존재
 - 이서면에는 용강서원, 자계서원, 훈령서원, 금호서원 등 서원이 다수 존재
- 청도군의 B등급 한옥은 316채로 청도군 전체 한옥 중 21.3%임
- 청도군의 C등급 한옥은 776채로 청도군 전체 한옥 중 52.3%임


〈청도군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
청도군	391	316	776	2	1,485
(구성비)	(26.3)	(21.3)	(52.3)	(0.1)	(100.0)
화양읍	52	42	128	1	223
청도읍	34	47	87	1	169
각남면	22	15	51	-	88
풍각면	32	29	32	-	93
각북면	36	14	15	-	65
이서면	55	31	131	-	217
운문면	55	39	65	-	159
금천면	64	34	121	-	219
매전면	41	65	146	-	252

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(음면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈청도군 한옥 분포 현황〉



□ 청도군 한옥 평면 유형

- 청도군의 한옥 평면 유형은 「—자」 형태가 92.3%으로 경상북도 타 시군에 비해 비중이 월등히 높은 편이나 그 외의 유형에서는 모두 비중이 낮음

〈청도군 한옥 평면유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
청도군 (구성비)	1,371 (92.3)	102 (6.9)	4 (0.3)	—	8 (0.5)	1,485 (100.0)
매전면	232	17	1	—	2	252
화양읍	198	20	2	—	3	223
금천면	203	15	1	—	—	219
이서면	204	13	—	—	—	217
청도읍	150	18	—	—	1	169
운문면	156	3	—	—	—	159

□ 청도군 한옥 지붕 형식

- 청도군 지붕형식은 경상북도 전체 시군의 분포와 유사한 분포를 보임

〈청도군 한옥 지붕형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
청도군 (구성비)	1,155 (77.8)	205 (13.8)	116 (7.8)	9 (0.6)	1,485 (100.0)
매전면	193	42	15	2	252
화양읍	147	51	25	—	223
금천면	186	15	18	—	219
이서면	175	33	9	—	217
청도읍	123	28	17	1	169
운문면	143	7	7	2	159

□ 청도군 한옥 지붕재료

- 청도군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와 및 조립식 패널의 비중이 높으나 금속기와의 비중은 매우 낮음

〈청도군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
청도군 (구성비)	492 (33.1)	108 (7.3)	130 (8.8)	66 (4.4)	241 (16.2)	445 (30.0)	1 (0.1)	1,485 (100.0)
매전면	55	21	25	4	62	85	-	252
화양읍	64	19	12	6	63	57	1	223
금천면	73	13	24	16	25	68	-	219
이서면	73	12	29	17	39	47	-	217
청도읍	50	21	11	15	18	53	-	169
운문면	63	5	10	2	14	65	-	159

□ 청도군 한옥 담장 재료

- 청도군 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 돌, 벽돌의 비중이 높으며 시멘트의 비중은 확연히 낮음
- 경상북도의 타 시군에 비해 담장이 없는 한옥의 비중이 낮음
- 서원과 고택이 많은 금천면 등에서 흙과 돌담이 있는 한옥이 많음

〈청도군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
청도군 (구성비)	13 (0.9)	68 (4.6)	366 (24.6)	428 (28.8)	47 (3.2)	330 (22.2)	202 (13.6)	1,485 (100.0)
매전면	6	9	68	42	1	96	24	252
화양읍	2	9	30	134	7	6	30	223
금천면	1	27	64	28	7	53	34	219
이서면	2	7	48	93	13	39	14	217
청도읍	2	6	25	44	-	51	35	169
운문면	-	6	49	10	6	52	34	159

□ 청도군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
각남면	경상북도 청도군 각남면 구곡길 125-1	학남서원	4
	경상북도 청도군 각남면 옥산길 248-170	대신사	3
각북면	경상북도 청도군 각북면 남산1길 62	청도 남강서원	8
	경상북도 청도군 각북면 헬티로 1375-9	청도 용천사	5
	경상북도 청도군 각북면 덕촌1길 170	수화산장	4
금천면	경상북도 청도군 금천면 박곡길 590	청도 대비사	8
	경상북도 청도군 금천면 선암로 455-27	청도 선암서원	5
	경상북도 청도군 금천면 명포길 294-5	임호서원	4
	경상북도 청도군 금천면 소천길 68	대국사	4
	경상북도 청도군 금천면 석현길 122	보은사	3
	경상북도 청도군 금천면 선암로 465	청도 도일고택	3
	경상북도 청도군 금천면 선암로 474	청도 윤강고택	3
	경상북도 청도군 금천면 선암로 480	청도 명종고택	3
	경상북도 청도군 금천면 명포길 7-12	만화정	3
운문면	경상북도 청도군 운문면 운문사길 264	청도 운문사	28
	경상북도 청도군 운문면 구룡마을길 361-5	용성성당 구룡공소	7
	경상북도 청도군 운문면 운문사길 344	청도 운문사	3
	경상북도 청도군 운문면 운문로 2297	청도 운곡정사	3
이서면	경상북도 청도군 이서면 모산길 45-4	청도 용강서원	5
	경상북도 청도군 이서면 자계서원길 17-7	청도 자계서원	5
	경상북도 청도군 이서면 서원길 62-2	청도 자계서원(영귀루)	4
	경상북도 청도군 이서면 신촌길 110-27	훈령서원	4
	경상북도 청도군 이서면 수야길 182-27	재실	3
청도읍	경상북도 청도군 청도읍 원동길 304	청도 적천사	10
	경상북도 청도군 청도읍 청매로 117-320	대운암	4
	경상북도 청도군 청도읍 평양길 133-27	송광사 성지암	3
	경상북도 청도군 청도읍 한재로 325-40	조계종 대감사	3
풍각면	경상북도 청도군 풍각면 풍각신촌길 23-9	재실	3
	경상북도 청도군 풍각면 봉기1길 122-32	재실	5
화양읍	경상북도 청도군 화양읍 동교길 36	청도 청도향교	8
	경상북도 청도군 화양읍 양정길 156	한옥학교	7
	경상북도 청도군 화양읍 백곡1길 1-5	청도 탁영종택	4
	경상북도 청도군 화양읍 송금길 113	청도 대적사	4
	경상북도 청도군 화양읍 연지로 206-26	청도 고성이씨 재실	3
	경상북도 청도군 화양읍 노하1길 12	청도읍성 민속촌	3

17. 고령군

□ 고령군 한옥은 총 3,464채로 경상북도 전체의 6.0%를 구성

- 2021년 기준 고령군 한옥은 총 3,464채이며 이 중 A등급 272 (7.9%)채, B등급 379(10.9%)채, C등급 2,791(80.6%)채로 나타났음
- 2018 전주기와 비교해 374채가 감소한 것으로 나타남


〈포항시 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	221 (5.8)	365 (9.5)	3,252 (84.7)	-	3,838 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	272 (7.9)	379 (10.9)	2,791 (80.6)	22 (0.6)	3,464 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	51 (23.1)	14 (3.8)	-461 (-14.2)	22	-374 (-9.7)

- 고령군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 쌍림면(685채)으로 고령군 전체 한옥의 19.8%가 분포함
- 한옥이 많이 분포하는 지역은 쌍림면(19.8%, 685채), 고령읍(16.3%, 565채), 개진면 (11.7%, 405채) 순임

〈고령군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 고령군은 A등급 한옥 272채, B등급 한옥 379채, C등급 한옥 2,791채로 구성되어 있음

- 고령군 A등급 한옥은 272채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 2.5%이며 쌍림면, 고령읍, 덕곡면 순으로 분포되어 있음
 - A등급 한옥은 쌍림면(94채)에 가장 많이 분포하며 고령 개실마을 및 김면장군 유적지와 다수의 종택이 있음
 - 대가야읍(고령읍)에는 관음사와 우륵기념관 고령 전통마을 등이 있음
 - 덕곡면에는 농촌체험마을과 다수의 재실이 있음
- 고령군의 B등급 한옥은 379채로 고령군 전체 한옥 중 10.9%임
- 고령군의 C등급 한옥은 2,791채로 고령군 전체 한옥 중 80.6%임


〈고령군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급*	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
고령군	272	379	2,791	22	3,464
(구성비)	(7.9)	(10.9)	(80.6)	(0.6)	(100.0)
대가야읍 (고령읍)	62	55	478	1	596
덕곡면	31	52	281	6	370
운수면	16	44	303	3	366
성산면	17	51	285	5	358
다산면	26	26	241	-	293
개진면	7	41	357	-	405
우곡면	19	35	336	1	391
쌍림면	94	75	510	6	685

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈고령군 한옥 분포 현황〉



□ 고령군 한옥 평면 유형

- 고령군의 한옥 평면 유형은 「—자」 형태가 94.8%로 경상북도에서 가장 높고, 다른 평면 유형은 상대적으로 낮은 편임

〈고령군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도	48,682	8,345	480	423	189	58,119
(구성비)	(83.8)	(14.4)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)
고령군	3,284	173	5	—	2	3,464
(구성비)	(94.8)	(5.0)	(0.1)		(0.1)	(100.0)
쌍림면	648	35	2	—	—	685
고령읍	556	39	1	—	—	596
개진면	390	14	—	—	1	405
우곡면	366	24	1	—	—	391
덕곡면	355	14	1	—	—	370
운수면	349	17	—	—	—	366

□ 고령군 한옥 지붕 형식

- 고령군의 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 우진각지붕의 비중이 높음

〈고령군 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도	44,038	9,026	4,698	227	58,119
(구성비)	(75.8)	(15.5)	(8.1)	(0.4)	(100.0)
고령군	1,682	1,518	254	6	3,464
(구성비)	(48.6)	(43.8)	(7.3)	(0.2)	(100.0)
쌍림면	356	260	65	3	685
고령읍	297	237	61	1	596
개진면	167	209	26	1	405
우곡면	206	171	13	—	391
덕곡면	168	167	35	—	370
성산면	168	175	14	1	358

□ 고령군 한옥 지붕재료

- 고령군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와와 시멘트 기와의 비중이 높음

〈고령군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
고령군 (구성비)	774 (22.3)	475 (13.7)	544 (15.7)	651 (18.8)	512 (14.8)	480 (13.9)	7 (0.2)	3,464 (100.0)
쌍림면	177	99	75	155	92	83	-	685
고령읍	125	70	105	94	93	99	6	596
개진면	149	50	39	68	48	51	-	405
우곡면	81	54	81	90	43	41	-	391
덕곡면	60	36	45	27	111	91	-	370
운수면	68	47	62	84	52	48	-	366

□ 고령군 한옥 담장 재료

- 고령군의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 흙, 돌의 비중이 높음

〈고령군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
고령군 (구성비)	11 (0.3)	202 (5.8)	722 (20.8)	1,486 (42.9)	61 (1.8)	507 (14.6)	427 (12.3)	3,464 (100.0)
쌍림면	2	34	183	268	20	101	67	685
고령읍	1	56	73	295	18	71	79	596
개진면	2	25	70	207	-	41	54	405
우곡면	1	19	33	195	4	76	60	391
덕곡면	2	30	105	117	4	67	42	370
운수면	1	15	108	133	3	62	40	366

□ 고령군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수	
개진면	경상북도 고령군 개진면 치산길 128-20	낙산서원	2	
고령읍	경상북도 고령군 대가야읍 주산순환길 147	고령 관음사	8	
	경상북도 고령군 대가야읍 신남로 61	대가야 캐라반	4	
	경상북도 고령군 대가야읍 주산순환길 209-18	우륵기념관	2	
다산면	경상북도 고령군 다산면 상곡3길 116	석불사	5	
	경상북도 고령군 다산면 다산로 92	노강서원	2	
대가야	경상북도 고령군 대가야읍 대가야로 1216	역사테마관광지	11	
	경상북도 고령군 대가야읍 지산길 51	종택	5	
덕곡면	경상북도 고령군 덕곡면 노리2길 26	농촌 체험마을	4	
성산면	경상북도 고령군 성산면 용기길 144	용담사	4	
	경상북도 고령군 성산면 기산길 45-3	재실	2	
쌍림면	경상북도 고령군 쌍림면 칠등길 138	김면장군 유적지	12	
	경상북도 고령군 쌍림면 반룡사길 87	반룡사	8	
	경상북도 고령군 쌍림면 개실1길 26	점필재 김종직 종택	6	
	경상북도 고령군 쌍림면 송림2길 70	죽유종택	5	
	경상북도 고령군 쌍림면 산주길 147-12	보상사	5	
	경상북도 고령군 쌍림면 송림2길 54-7	매림서원	4	
	경상북도 고령군 쌍림면 신촌1길 3	재실	2	
	경상북도 고령군 쌍림면 개실2길 6	고령 한옥마을	2	
	경상북도 고령군 쌍림면 개실1길 42	고령 개실마을 화산제	2	
	경상북도 고령군 쌍림면 개실1길 38	고령 개실마을	2	
	경상북도 고령군 쌍림면 개실1길 35	고령 한옥마을	2	
	경상북도 고령군 쌍림면 개실1길 30-6	고령 개실마을	2	
	경상북도 고령군 쌍림면 개실1길 32	고령 개실마을	2	
	우곡면	경상북도 고령군 우곡면 도진4길 62-68	청룡사	6
	운수면	경상북도 고령군 운수면 대평로 236-16	매국정 이조년	8
경상북도 고령군 운수면 팔산길 76-19		극락사	3	
경상북도 고령군 운수면 흑수길 61-6		재실	2	
경상북도 고령군 운수면 물한2길 133		청룡사	3	

18. 성주군

□ 성주군 한옥은 총 2,121채로 경상북도 전체 한옥의 3.6%를 구성

- 2021년 기준 성주군 한옥은 총 2,121채이며 이 중 A등급 353 (16.6%)채, B등급 285(13.4%)채, C등급 1,476(69.6%)채로 나타났음
- 2018 전주기와 비교해 54채가 감소한 것으로 나타남


〈성주군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	280 (12.9)	284 (13.1)	1,611 (74.1)	-	2,175 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	353 (16.6)	285 (13.4)	1,476 (69.6)	7 (0.3)	2,121 (100.0)
증감 (B-A) (증감률)	73 (26.1)	1 (0.4)	-135 (-8.4)	7	-54 (-2.5)

- 성주군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 수륜면(398채)으로 성주군 전체 한옥의 18.8%가 분포함
- 성주군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 수륜면(18.8%, 398채), 용암면(12.0%, 254채), 벽진면(10.1%, 214채) 순임

〈성주군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 성주군은 A등급 한옥 353채, B등급 한옥 285채, C등급 한옥 1,476채로 구성되어 있음

- 성주군의 A등급 한옥은 353채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 3.3%이며, 월항면, 수륜면, 벽진면 순으로 분포되어 있음
 - 월항면에는 선석사, 덕암서원, 삼봉서당 등 다수의 전통한옥이 있음
 - 수륜면에는 청취당, 사우당 종택, 한강종택 등 다수의 종택과 오암서원, 사창서당, 희연서원등 다수의 종택이 있음
 - 벽진면에는 경수당, 벽진이씨 종가, 원종종택 등 다수의 종택이 분포
- 성주군의 B등급 한옥은 285채로 성주군 전체 한옥 중 13.4%임
- 성주군의 C등급 한옥은 1,476채로 성주군 전체 한옥 중 69.6%임


〈성주군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
성주군	353	285	1,476	7	2,121
(구성비)	(16.6)	(13.4)	(69.6)	(0.3)	(100.0)
성주읍	25	13	151	-	189
선남면	21	21	125	-	167
용암면	37	33	184	-	254
수륜면	75	44	275	4	398
가천면	6	23	176	-	205
금수면	10	15	116	-	141
대가면	26	40	141	3	210
벽진면	40	44	130	-	214
초전면	38	19	74	-	131
월항면	75	33	104	-	212

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈성주군 한옥 분포 현황〉



□ 성주군 한옥 평면 유형

- 성주군의 한옥 평면 유형은 「—자」 형태는 92.7%로 경상북도 23개 시군에서 4번째로 높은 비중임

〈성주군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
성주군 (구성비)	1,967 (92.7)	142 (6.7)	7 (0.3)	3 (0.1)	2 (0.1)	2,121 (100.0)
수륜면	376	20	1	—	1	398
용암면	243	10	—	—	1	254
벽진면	201	10	2	1	—	214
월항면	192	17	3	—	—	212
대가면	202	8	—	—	—	210
가천면	197	8	—	—	—	205

□ 성주군 한옥 지붕형식

- 성주군 지붕형식은 경상북도의 타 시군에 비해 우진각지붕의 비중이 높음

〈성주군 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
성주군 (구성비)	1,448 (68.3)	547 (25.8)	124 (5.8)	1 (0.0)	2,121 (100.0)
수륜면	222	137	38	1	398
용암면	147	97	10	—	254
벽진면	189	15	10	—	214
월항면	141	45	26	—	212
대가면	143	58	8	—	210
가천면	115	80	10	—	205

□ 성주군 한옥 지붕 재료

- 성주군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와, 한식 시멘트기와 및 조립식 패널의 비중이 높음

〈성주군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
성주군 (구성비)	584 (27.5)	319 (15.0)	268 (12.6)	125 (5.9)	207 (9.8)	603 (28.4)	9 (0.4)	2,121 (100.0)
수륜면	118	31	42	25	74	108	-	398
용암면	64	38	45	14	18	72	-	254
벽진면	77	38	23	8	2	64	-	214
월항면	98	27	15	11	3	49	9	212
대가면	47	32	34	23	14	60	-	210
가천면	26	41	32	7	48	51	-	205

□ 성주군 한옥 담장 재료

- 성주군 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 돌 및 벽돌의 비중이 높는데 이는 종택과 서원이 많기 때문

- 수륜면에 돌담으로된 한옥이 많이 분포

〈성주군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
성주군 (구성비)	4 (0.2)	75 (3.5)	391 (18.4)	558 (26.3)	83 (3.9)	604 (28.5)	358 (16.9)	2,121 (100.0)
수륜면	1	5	138	80	20	65	86	398
용암면	1	6	42	66	6	83	44	254
벽진면	1	-	46	60	4	74	25	214
월항면	-	38	21	46	23	60	23	212
대가면	-	1	24	81	8	43	46	210
가천면	1	5	46	25	1	65	57	205

□ 성주군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
대가면	경상북도 성주군 대가면 참별로 2530-51	광명사	3
벽진면	경상북도 성주군 벽진면 벽봉로 48	경수당	6
	경상북도 성주군 벽진면 수촌2길 12-32	벽진이씨 종가	3
선남면	경상북도 성주군 선남면 성주로 3614-24	상화사	4
성주읍	경상북도 성주군 성주읍 성주순환로2길 26-9	경재당 성산여씨 재실	3
	경상북도 성주군 성주읍 성산2길 95-14	성주 관음사	2
수륜면	경상북도 성주군 수륜면 신파1길 28-6	청취당	9
	경상북도 성주군 수륜면 가야산식물원길 17-56	심원사	7
	경상북도 성주군 수륜면 참별로 1	오암서원	6
	경상북도 성주군 수륜면 계정길 208	자비선사	5
	경상북도 성주군 수륜면 동강한강로 9	회연서원	5
	경상북도 성주군 수륜면 계정1길 18	천인사	2
	경상북도 성주군 수륜면 수륜길 54-4	사우당종택	2
용암면	경상북도 성주군 용암면 대봉5길 33	옥천서원	5
월항면	경상북도 성주군 월항면 세종대왕자태실로 616-33	선석사	8
월항면	경상북도 성주군 월항면 유월3길 29-72	덕암서원	5
	경상북도 성주군 월항면 한개2길 43	대산리 한주정사	5
	경상북도 성주군 월항면 주산로 236-152	삼봉서당	4
	경상북도 성주군 월항면 안포길 89	암포서원	3
	경상북도 성주군 월항면 한개2길 20	성주 대산리 진사택	3
	경상북도 성주군 월항면 한개2길 23-20	대산리 월곡택	3
	경상북도 성주군 월항면 한개2길 37	대산리 교리택	3
초전면	경상북도 성주군 초전면 문덕로 257-105	성주 추원당 종택	5
	경상북도 성주군 초전면 월곡2길 11	문곡서원	4
	경상북도 성주군 초전면 문덕로 257-105	성주 추원당	3
	경상북도 성주군 초전면 월곡1길 47	완정고택	3

19. 칠곡군

□ 칠곡군 한옥은 총 885채로 경상북도 전체의 1.5%를 구성

- 2021년 기준 칠곡군 한옥은 총 885채이며 이 중 A등급 371(41.9%)채, B등급 184(20.8%)채, C등급 329(37.2%)채로 나타났음
 - 2018전주기와 비교해 5채가 감소한 것으로 나타남


〈칠곡군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	373 (41.9)	180 (20.2)	337 (37.9)	-	890 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	371 (41.9)	184 (20.8)	329 (37.2)	1 (0.1)	885 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	-2 (-0.5)	4 (2.2)	-8 (-2.4)	1	-5 (-0.6)

- 칠곡군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 지천면(236채)으로 칠곡군 전체 한옥의 26.7%가 분포함
 - 칠곡군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 지천면(26.7%, 236채), 동명면(21.8%, 193채), 기산면(13.3%, 118채) 순임

〈칠곡군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 칠곡군의 A등급 한옥은 371채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 34%이며 지천면, 동명면, 왜관읍 순으로 분포되어 있음

- 칠곡군의 A등급 한옥은 371채로 경상북도 전체 A등급 한옥의 3.4%이며 지천면, 동명면, 왜관읍 순으로 많이 분포되어 있음
 - 지천면 주요 한옥 건물로는 천주교 신마무골 성지와 극락사, 망월사 등의 종교시설이 있음
 - 동명면에는 송림사, 수립사, 도덕암, 신원정사, 해원정사 등 사찰 건물이 많이 있음
 - 왜관읍에는 석전종택, 목헌종택, 해은고택 등 종택과 흥국사, 동산재(사당) 등의 전통한옥이 있음
- 칠곡군의 B등급 한옥은 184채로 칠곡군 전체 한옥 중 20.8%임
- 칠곡군의 C등급 한옥은 329채로 칠곡군 전체 한옥 중 37.2%임


〈칠곡군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
칠곡군	371	184	329	1	885
(구성비)	(41.9)	(20.8)	(37.2)	(0.1)	(100.0)
왜관읍	68	6	39	-	113
북삼읍	37	5	9	-	51
석적읍	35	9	31	-	75
지천면	77	62	97	-	236
동명면	76	30	87	-	193
가산면	28	30	16	-	74
약목면	8	6	11	-	25
기산면	42	36	39	1	118

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈칠곡군 한옥 분포 현황〉



□ 칠곡군 한옥 평면 유형

- 칠곡군의 한옥 평면 유형은 「—자」 형태가 89.2%이며 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임

〈칠곡군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
칠곡군 (구성비)	789 (89.2)	84 (9.5)	7 (0.8)	1 (0.1)	4 (0.5)	885 (100.0)
지천면	204	31	1	—	—	236
동명면	172	17	3	—	1	193
기산면	109	9	—	—	—	118
왜관읍	96	13	2	1	1	113
석적읍	73	2	—	—	—	75
가산면	68	4	1	—	1	74

□ 칠곡군 한옥 지붕 형식

- 칠곡군 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 맞배지붕의 비중이 높음

〈칠곡군 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
칠곡군 (구성비)	648 (73.2)	123 (13.9)	108 (12.2)	2 (0.2)	885 (100.0)
지천면	175	46	13	—	236
동명면	151	17	24	—	193
기산면	87	19	12	—	118
왜관읍	76	12	23	1	113
석적읍	59	8	8	—	75
가산면	47	16	11	—	74

□ 칠곡군 한옥 지붕 재료

○ 칠곡군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 전통기와, 일식 시멘트기와, 금속기와의 비중이 높음

○ 특히 동명면, 왜관읍, 지천면 등에 전통기와 한옥이 많이 분포

〈칠곡군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
칠곡군 (구성비)	298 (33.7)	58 (6.6)	179 (20.2)	249 (28.1)	50 (5.6)	47 (5.3)	1 (0.1)	885 (100.0)
지천면	53	18	53	79	14	17	1	236
동명면	61	5	29	69	18	10	-	193
기산면	24	9	41	35	5	4	-	118
왜관읍	58	13	15	22	2	3	-	113
석적읍	28	5	16	21	1	4	-	75
가산면	29	3	15	13	8	5	-	74

□ 칠곡군 한옥 담장 재료

○ 칠곡군 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 돌 및 기와의 비중이 높음

○ 경상북도의 타 시군에 비해 돌담의 비중이 높으며, A등급 한옥이 많은 지천면, 동명면, 왜관읍 등에 많이 분포되어 있음

〈칠곡군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
칠곡군 (구성비)	6 (0.7)	13 (1.5)	236 (26.7)	362 (40.9)	42 (4.7)	17 (1.9)	191 (21.6)	885 (100.0)
지천면	1	-	65	101	8	12	45	236
동명면	3	8	59	76	5	1	37	193
기산면	1	-	8	70	3	2	32	118
왜관읍	-	1	38	41	14	1	12	113
석적읍	-	1	27	27	1	-	18	75
가산면	-	-	20	23	3	-	28	74

□ 칠곡군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
가산면	경상북도 칠곡군 가산면 가산로1길 272-59	대둔사	4
	경상북도 칠곡군 가산면 금화길 107	금곡사	4
	경상북도 칠곡군 가산면 다부원1길 27	법천사	3
기산면	경상북도 칠곡군 기산면 각산1길 32-7	장석영 생가	2
	경상북도 칠곡군 기산면 각산3길	비룡사	2
	경상북도 칠곡군 기산면 주산로 773	길상사	2
동명면	경상북도 칠곡군 동명면 송림길 73	칠곡 송림사	9
	경상북도 칠곡군 동명면 가산산성길 34	수림사	8
	경상북도 칠곡군 동명면 한티로 260	칠곡 도덕암	7
	경상북도 칠곡군 동명면 가산산성길 103	신원정사	4
	경상북도 칠곡군 동명면 가산산성길 103	해원정사	2
	경상북도 칠곡군 동명면 학명2길 77	계정사	2
북삼읍	경상북도 칠곡군 북삼읍 금곡길 114	금오사	4
	경상북도 칠곡군 북삼읍 송산로 185-85	소림사	4
	경상북도 칠곡군 북삼읍 강진4길 15-2	평산신씨 재실	3
	경상북도 칠곡군 북삼읍 송산로 185-41	굴암사	3
	경상북도 칠곡군 북삼읍 강진1길 155-7	칠곡 관음사	2
	경상북도 칠곡군 북삼읍 송산로 275-59	심광선원	2
석적읍	경상북도 칠곡군 석적읍 동중리9길 25	진가재	3
	경상북도 칠곡군 석적읍 유학로 785-66	도봉사	2
약목면	경상북도 칠곡군 약목면 신유로 172	칠곡 신유장군 유적지	2
왜관읍	경상북도 칠곡군 왜관읍 동산2길 11	석전종택	9
	경상북도 칠곡군 왜관읍 매원2길 20	풍각댁	3
지천면	경상북도 칠곡군 지천면 중남길 38-7	재실	6
	경상북도 칠곡군 지천면 칠곡대로 2189-22	천주교 신나무골 성지	3
	경상북도 칠곡군 지천면 창평로 415	극락사	2

20. 예천군

□ 예천군 한옥은 총 3,012채로 경상북도 전체의 5.2%를 구성

- 2021년 기준 포항시 한옥은 총 3,012채이며 이 중 A등급 334 (11.1%)채, B등급 108(3.6%)채, C등급 2,570(85.3%)채로 나타났음
- 2018 전주기와 비교해 98채가 감소한 것으로 나타남


〈포항시 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	305 (9.8)	100 (3.2)	2,705 (87.0)	-	3,110 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	334 (11.1)	108 (3.6)	2,570 (85.3)	-	3,012 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	29 (9.5)	8 (8.0)	-135 (-5.0)	-	-98 (-3.2)

- 예천군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 유천면(347채)으로 예천군 전체 한옥의 11.5%가 분포함
- 예천군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 유천면(11.5%, 347채), 지보면(11.0%, 332채), 용문면(10.8%, 326채) 순임

〈예천군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 예천군은 A등급 한옥 334채, B등급 한옥 108채, C등급 한옥 2,570채로 구성되어 있음

- 예천군 A등급 한옥은 334채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 3.1%이며 용문면, 용궁면, 보문면 순임
 - 용문면에는 금당실 전통마을이 있으며, 예천 용문사, 예천권씨 종택, 금속서원 등 다수의 종택 및 재실이 있음
 - 용궁면에는 장안사, 용궁향교, 무이서당이 있으며, 도촌재, 관물당, 송과정, 청원정 등 다수의 재실이 있음
 - 보문면에는 보문사, 원명사, 표절사 등 사찰과 청우정, 남하정 등 다수의 재실이 있음
- 예천군의 B등급 한옥은 108채로 예천군 전체 한옥 중 3.6%임
- 예천군의 C등급 한옥은 2,570채로 예천군 전체 한옥 중 85.3%임


〈예천군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
예천군	334	108	2,570	-	3,012
(구성비)	(11.1)	(3.6)	(85.3)		(100.0)
예천읍	14	12	186	-	212
용문면	115	29	182	-	326
감천면	27	14	215	-	256
보문면	31	11	237	-	279
호명면	29	11	262	-	302
유천면	9	4	334	-	347
용궁면	34	5	196	-	235
개포면	9	2	201	-	212
지보면	28	13	291	-	332
풍양면	21	2	270	-	293
효자면	14	1	116	-	131
은풍면	3	4	80	-	87

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈예천군 한옥 분포 현황〉



□ 예천군 한옥 평면유형

- 예천군의 한옥 평면유형은 「一자」, 「ㄱ자」, 「ㄴ자」 형태가 각각 85.1%, 1.2%, 0.9%로 타 시군에 비해 높음

〈예천군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄴ자형	ㄷ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
예천군 (구성비)	2,564 (85.1)	381 (12.6)	37 (1.2)	27 (0.9)	3 (0.1)	3,012 (100.0)
유천면	309	35	2	1	—	347
지보면	279	44	8	—	1	332
용문면	270	35	13	8	—	326
호명면	236	57	6	3	—	302
풍양면	255	34	3	1	—	293
보문면	226	42	2	9	—	279

□ 예천군 한옥 지붕 형식

- 예천군 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 팔작비중의 비중이 높으며, 경상북도 전체 시군에서 4번째로 높음

〈예천군 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
예천군 (구성비)	2,751 (91.3)	124 (4.1)	126 (4.2)	2 (0.1)	3,012 (100.0)
유천면	328	13	5	1	347
지보면	310	5	17	—	332
용문면	262	31	33	—	326
호명면	263	20	14	—	302
풍양면	278	13	2	—	293
보문면	259	6	14	—	279

□ 예천군 한옥 지붕 재료

- 예천군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 슬레이트, 조립식 패널 및 초가의 비중이 높음
- 전통기와 한옥은 용문면에 제일 많고 호명면과 지보면 순이며, 일반 한옥이 많은 유천면은 슬레이트 지붕이 많음

〈예천군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
예천군 (구성비)	396 (13.1)	161 (5.3)	250 (8.3)	83 (2.8)	1,164 (38.6)	922 (30.6)	30 (1.0)	3,012 (100.0)
유천면	15	9	42	-	167	114	-	347
지보면	38	10	45	3	155	79	2	332
용문면	104	8	16	4	71	92	28	326
호명면	43	43	19	16	91	90	-	302
풍양면	28	7	26	1	142	89	-	293
보문면	37	32	17	20	98	75	-	279

□ 예천군 한옥 담장 재료

- 예천군 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 벽돌의 비중이 높으며 담장이 없는 한옥의 비중 또한 높음
- 돌담은 금당실 마을이 있는 용문면에 가장 많음

〈예천군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
예천군 (구성비)	12 (0.4)	66 (2.2)	265 (8.8)	829 (27.5)	79 (2.6)	593 (19.7)	1,052 (34.9)	3,012 (100.0)
유천면	1	4	17	134	2	85	89	347
지보면	2	12	20	97	13	62	114	332
용문면	1	14	143	32	13	43	70	326
호명면		9	13	99	7	46	119	302
풍양면	1	2	9	106	10	47	108	293
보문면	1	6	16	42	5	60	144	279

□ 예천군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수	
감천면	경상북도 예천군 감천면 산동길 80-6	명덕사	4	
	경상북도 예천군 감천면 충효로 1360	영선사	4	
개포면	경상북도 예천군 개포면 용개로 1293	옥동사	2	
보문면	경상북도 예천군 보문면 보문사길 243	예천 보문사	6	
	경상북도 예천군 보문면 보문사길 249	원명사	3	
	경상북도 예천군 보문면 미호길 163-14	표절사	3	
	경상북도 예천군 보문면 미호길 163-3	미산학사	2	
예천읍	경상북도 예천군 예천읍 대창학교길 39-4	조계종 연방사	3	
	경상북도 예천군 예천읍 충효로 424-30	용화사	2	
용궁면	경상북도 예천군 용궁면 회룡대길 168	장안사	9	
	경상북도 예천군 용궁면 용궁향교길 59	용궁향교	5	
	경상북도 예천군 용궁면 무이서당길 103	무이서당	3	
용문면	경상북도 예천군 용문면 용문사길 285-30	용문사	20	
	경상북도 예천군 용문면 금당실길 118-32	금당실전통마을	4	
	경상북도 예천군 용문면 금당실길 131	상금곡리 추원재 및 사당	4	
	경상북도 예천군 용문면 죽림길 37	예천권씨 초간공파 종택	4	
	경상북도 예천군 용문면 금당실길 78-10	반송재 고택	3	
	경상북도 예천군 용문면 용문경천로 874	초간정	3	
	경상북도 예천군 용문면 반서울로 31	상금곡리 사괴당 고택	3	
	경상북도 예천군 용문면 반서울로 161	서예체험관	3	
	경상북도 예천군 용문면 금당실길 78-1	덕용재	3	
	경상북도 예천군 용문면 금당실길 56-14	우천재	3	
	경상북도 예천군 용문면 금당실길 170-11	금곡서원	3	
	경상북도 예천군 용문면 금당실길 76	수월사	3	
	경상북도 예천군 용문면 금당실길 66	금란주막	2	
	경상북도 예천군 용문면 성현길 22-39	예천권씨 병암정및 별묘	2	
	경상북도 예천군 용문면 금당실길 52-15	남야선생 사당	3	
	경상북도 예천군 용문면 허리골길 156-12	예천함양박씨 희이재사(감로루)	2	
	지보면	경상북도 예천군 지보면 지풍로 744-10	죽고서원	5
		경상북도 예천군 지보면 지포길 83	석문종택	3
	호명면	경상북도 예천군 호명면 행갈길 107	대지재사	3
경상북도 예천군 호명면 내신2길 301		노봉서원	2	
효자면	경상북도 예천군 효자면 명봉사길 62	명봉사	8	
	경상북도 예천군 효자면 새별길 259	경천산 정도마실	3	

21. 봉화군

□ 봉화군 한옥은 총 2,639채로 경상북도 전체의 4.5%를 구성

- 2021년 기준 봉화군 한옥은 총 2,639채이며 이 중 A등급 480 (18.2%)채, B등급 426(16.1%)채, C등급 1,730(65.6%)채로 나타났음
 - 2018 전주기와 비교해 67채가 증가한 것으로 나타남


〈봉화군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	455 (17.7)	392 (15.2)	1,725 (67.1)	-	2,572 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	480 (18.2)	426 (16.1)	1,730 (65.6)	3 (0.1)	2,639 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	25 (5.5)	34 (8.7)	5 (0.3)	3	67 (2.6)

- 봉화군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 봉화읍(571채)으로 봉화군 전체 한옥의 21.6%가 분포함
 - 봉화군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 봉화읍(21.6%, 571채), 봉성면(13.4%, 353채), 춘양면(13.2%, 348채) 순임

〈봉화군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 봉화군은 A등급 한옥 480채, B등급 한옥 426채, C등급 한옥 1,730채로 구성되어 있음

- 봉화군의 A등급 한옥은 480채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 4.4%이며 봉화읍, 물야면, 봉성면 순으로 분포되어 있음
 - 봉화읍에는 봉화서원, 삼계서원 등 서원과 수온당 고택, 개암종택 등 다수의 종택이 있음
 - 물야면에는 축서사(사찰)과 망와고택, 쌍송정 등 종택 건물과 창마 전통문화 체험마을이 있음
 - 봉성면에는 봉화향교 및 베트남 왕족 화산이씨 종택 등이 있음
- 봉화군의 B등급 한옥은 426채로 봉화군 전체 한옥 중 16.1%임
- 봉화군의 C등급 한옥은 1,730채로 봉화군 전체 한옥 중 65.6%임


〈봉화군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도	10,815	10,012	36,996	296	58,119
(구성비)	(18.6)	(17.2)	(63.7)	(0.5)	(100.0)
봉화군	480	426	1,730	3	2,639
(구성비)	(18.2)	(16.1)	(65.6)	(0.1)	(100.0)
봉화읍	184	110	276	1	571
물야면	72	61	167	-	300
봉성면	66	111	175	1	353
법전면	39	24	173	-	236
춘양면	34	33	281	-	348
소천면	15	14	105	-	134
재산면	-	9	83	-	92
명호면	15	18	219	1	253
상운면	46	44	195	-	285
석포면	9	2	56	-	67

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈봉화군 한옥 분포 현황〉



□ 봉화군 한옥 평면유형

○ 봉화군의 한옥 평면유형은 「一자」 형태는 80.0%로 경상북도의 타 시군에 비해 낮은 편이며, 「ㄱ자」, 「ㄷ자」, 「ㄹ자」 형태는 타 시군에 비해 높은 편임

〈봉화군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
봉화군 (구성비)	2,110 (80.0)	442 (16.7)	37 (1.4)	42 (1.6)	8 (0.3)	2,639 (100.0)
봉화읍	408	133	14	13	3	571
봉성면	294	50	4	5	—	353
춘양면	278	62	1	6	1	348
물야면	234	50	9	7	—	300
상운면	239	40	5	1	—	285
명호면	231	17	1	3	1	253

□ 봉화군 한옥 지붕형식

○ 봉화군 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 팔작지붕의 비중이 매우 높음

〈봉화군 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
봉화군 (구성비)	2,429 (92.0)	87 (3.3)	101 (3.8)	9 (0.3)	2,639 (100.0)
봉화읍	514	13	39	2	571
봉성면	298	36	16	1	353
춘양면	334	7	5	1	348
물야면	273	4	17	1	300
상운면	274	8	1	1	285
명호면	243	4	5	1	253

□ 봉화군 한옥 지붕 재료

- 봉화군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 금속기와 및 조립식 패널의 비중이 높음

〈봉화군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
봉화군 (구성비)	465 (17.6)	175 (6.6)	306 (11.6)	543 (20.6)	411 (15.6)	737 (27.9)	1 (0.0)	2,639 (100.0)
봉화읍	147	59	111	156	42	56	-	571
봉성면	42	30	52	112	54	63	-	353
춘양면	60	18	29	28	48	164	-	348
물야면	55	10	31	104	61	39	-	300
상운면	17	14	47	111	46	50	-	285
명호면	46	13	6	9	43	136	-	253

□ 봉화군 한옥 담장 재료

- 봉화군 한옥의 담장 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 기와의 비중이 높으며, 담장이 없는 비중이 경상북도에서 울릉군, 영주시 다음으로 높다.

〈봉화군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
봉화군 (구성비)	16 (0.6)	48 (1.8)	259 (9.8)	700 (26.5)	107 (4.1)	292 (11.1)	1,064 (40.3)	2,639 (100.0)
봉화읍	3	26	73	257	50	1	146	571
봉성면	-	1	30	155	9	2	108	353
춘양면	2	3	27	55	16	105	129	348
물야면	1	4	72	83	4	2	123	300
상운면	1	2	2	95	9	1	154	285
명호면	3	3	24	12	2	48	133	253

□ 봉화군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
물야면	경상북도 봉화군 물야면 월계길 739	축서사	8
	경상북도 봉화군 물야면 문수로 449-66	지림사	3
	경상북도 봉화군 물야면 북지길 180-2	쌍송정 정침	2
	경상북도 봉화군 물야면 생달길 72-43	봉룡사	2
	경상북도 봉화군 물야면 오록1길 21	창마 전통문화 체험마을	2
	경상북도 봉화군 물야면 오록1길 22-11	주택 및 초례청	2
	경상북도 봉화군 물야면 오록2길 48	망와고택	2
법전면	경상북도 봉화군 법전면 풍정길 80	사덕정 종택	4
	경상북도 봉화군 법전면 건문골길 186-42	척곡교회	2
	경상북도 봉화군 법전면 법전로 107	이오당	2
	경상북도 봉화군 법전면 소천로 219	봉화 창랑정사	2
봉성면	경상북도 봉화군 봉성면 향교길 11-10	봉화향교	8
	경상북도 봉화군 봉성면 창평분마길 11-3	베트남 왕족 화산이씨 종택	3
	경상북도 봉화군 봉성면 골덩이길 93	천성사	3
	경상북도 봉화군 봉성면 금봉로 649	금봉암	3
	경상북도 봉화군 봉성면 산수유길 202-80	봉화 옥류암	2
봉화읍	경상북도 봉화군 봉화읍 생기마1길 24	봉화 삼계서원	9
	경상북도 봉화군 봉화읍 거수2길 12	수온당 고택	8
	경상북도 봉화군 봉화읍 봉화로 1001-28	봉화서원	8
	경상북도 봉화군 봉화읍 바래미길 17-10	개암종택	6
	경상북도 봉화군 봉화읍 토요일길 120-1	서설당	4
	경상북도 봉화군 봉화읍 봉화로 941	봉화팔 오헌종택	3
	경상북도 봉화군 봉화읍 바래미길 35-11	학록서당	4
	경상북도 봉화군 봉화읍 바래미길 19	남호구택	3
	경상북도 봉화군 봉화읍 바래미길 41-1	토향고택 펜션	3
	경상북도 봉화군 봉화읍 거촌로 168-26	봉화사 동추원재	3
	경상북도 봉화군 봉화읍 총재길 25-36	석천정사	3
	경상북도 봉화군 봉화읍 바래미길 33-1	해와고택	2
	경상북도 봉화군 봉화읍 선돌안길 10	송석헌 고택	2
	경상북도 봉화군 봉화읍 문단길 22	도천고택	2
	경상북도 봉화군 봉화읍 두릉골길 171	두릉서당	3
	경상북도 봉화군 봉화읍 황전길 13	도암정	3
상운면	경상북도 봉화군 상운면 운봉로 5-42	백암재사	3
석포면	경상북도 봉화군 석포면 백천길 263	현불사	7
소천면	경상북도 봉화군 소천면 흥점길 295-85	흥제사	3
	경상북도 봉화군 소천면 현동길 39-27	임란의병 전적지	3

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
춘양면	경상북도 봉화군 춘양면 각화산길 251	각화사	12
	경상북도 봉화군 춘양면 서동길 21-19	만산고택	3
	경상북도 봉화군 춘양면 낙천당길 39	봉화 권진사택	3

22. 울진군

□ 울진군 한옥은 총 2,031채로 경상북도 전체의 3.5% 구성

- 2021년 기준 울진군 한옥은 총 2,031채이며 이 중 A등급 104 (5.1%)채, B등급 58(2.9%)채, C등급 1,865(91.8%)채로 나타났음
- 2018 전주기와 비교해 25채가 감소한 것으로 나타남


〈울진군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	65 (3.2)	70 (3.4)	1,921 (93.4)	-	2,056 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	104 (5.1)	58 (2.9)	1,865 (91.8)	4 (0.2)	2,031 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	39 (60.0)	-12 (-17.1)	-56 (-2.9)	4	-25 (-1.2)

- 울진군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 울진읍(334채)으로 울진군 전체 한옥의 16.4%가 분포함
- 울진군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 울진읍(16.4%, 334채), 기성면(14.4%, 293채), 근남면(13.4%, 272채) 순임

〈울진군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 울진군은 A등급 한옥 104채, B등급 한옥 58채, C등급 한옥 1,865채로 구성되어 있음

- 울진군 A등급 한옥은 104채로 경상북도 전체 A등급 한옥 중 0.96%이며, 울진읍, 근남면, 평해읍 순으로 분포되어 있음
 - 울진읍에는 울진향교, 월계서원과 동림사, 봉화사, 지장사, 보광사 등의 사찰이 있음
 - 근남면에는 격암 남사고 기념관 및 회심사가 있음
 - 평해읍에는 평해향교 및 평해황씨 종택, 선적사, 수진사 등의 사찰이 있음
- 울진군의 B등급 한옥은 58채로 울진군 전체 한옥 중 2.9%임
- 울진군의 C등급 한옥은 1,865채로 울진군 전체 한옥 중 91.8%임


〈울진군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
울진군 (구성비)	104 (5.1)	58 (2.9)	1,865 (91.8)	4 (0.2)	2,031 (100.0)
울진읍	26	6	301	1	334
평해읍	14	6	160	1	181
북면	9	4	212	-	225
근남면	16	10	246	-	272
기성면	14	10	269	-	293
온정면	13	12	194	1	220
죽변면	3	1	103	-	107
후포면	2	2	106	-	110
금강송면	3	2	42	-	47
매화면	4	5	232	1	242

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈울진군 한옥 분포 현황〉



□ 울진군 한옥 평면 유형

○ 울진군의 가장 많은 한옥 평면 유형은 「—자」 형태가 92.8%으로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편으로, 경상북도 전체 시군에서 3번째로 높음

〈울진군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	—자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도 (구성비)	48,682 (83.8)	8,345 (14.4)	480 (0.8)	423 (0.7)	189 (0.3)	58,119 (100.0)
울진군 (구성비)	1,885 (92.8)	118 (5.8)	16 (0.8)	10 (0.5)	2 (0.1)	2,031 (100.0)
울진읍	286	36	8	4	—	334
기성면	278	12	2	—	1	293
근남면	253	18	1	—	—	272
매화면	230	10	2	—	—	242
북면	212	10	1	2	—	225
온정면	216	4	—	—	—	220

□ 울진군 한옥 지붕 형식

○ 울진군 지붕 형식은 팔작지붕 형태가 94.3%로 경상북도 전체 시군 중 가장 높으며, 다른 지붕 형식은 상대적으로 낮음

〈울진군 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도 (구성비)	44,038 (75.8)	9,026 (15.5)	4,698 (8.1)	227 (0.4)	58,119 (100.0)
울진군 (구성비)	1,915 (94.3)	71 (3.5)	35 (1.7)	7 (0.3)	2,031 (100.0)
울진읍	314	7	12	1	334
기성면	280	9	4	—	293
근남면	252	13	6	1	272
매화면	238	2	1	1	242
북면	217	4	3	1	225
온정면	205	13	2	—	220

□ 울진군 한옥 지붕 재료

- 울진군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 조립식 패널 및 슬레이트의 비중이 높음

〈울진군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
울진군 (구성비)	144 (7.1)	124 (6.1)	26 (1.3)	122 (6.0)	492 (24.2)	1,118 (55.0)	1 (0.0)	2,031 (100.0)
울진읍	32	30	17	10	66	178	-	334
기성면	20	6	1	13	77	176	-	293
근남면	16	25	5	10	65	151	-	272
매화면	11	24	1	9	84	112	-	242
북면	14	23	-	8	59	121	-	225
온정면	20	2	1	24	38	133	1	220

□ 울진군 한옥 담장 재료

- 울진군 한옥은 담장이 없는 한옥의 비중이 경북에서 제일 높으며, 담장 재료는 벽돌의 비중이 높다.

〈울진군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
울진군 (구성비)	14 (0.7)	9 (0.4)	197 (9.7)	462 (22.7)	31 (1.5)	600 (29.5)	683 (33.6)	2,031 (100.0)
울진읍	3	3	7	121	11	55	130	334
기성면	1	3	25	69	-	129	61	293
근남면	1	-	40	77	1	79	70	272
매화면	4	-	43	103	-	15	74	242
북면	-	1	1	20	6	48	138	225
온정면	1	-	59	13	5	76	63	220

□ 울진군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
근남면	경상북도 울진군 근남면 누금길 14-13	격암남사고기념관	8
	경상북도 울진군 근남면 산포5길 58	회심사	3
금강송면	경상북도 울진군 금강송면 회룡천1길 326	구암사	2
기성면	경상북도 울진군 기성면 구산봉산로 105	울진 대풍헌	3
	경상북도 울진군 기성면 해월헌길 55-11	울진 평해황씨 해월종택	3
	경상북도 울진군 기성면 명계서원길 188-7	명계서원	2
북면	경상북도 울진군 북면 십이령로 2273	주막촌	3
울진읍	경상북도 울진군 울진읍 향교로 34-13	울진 울진향교	5
	경상북도 울진군 울진읍 울진북로 491	봉화사	3
	경상북도 울진군 울진읍 명도2길 292	지장사	3
	경상북도 울진군 울진읍 월변2길 14	동림사	3
	경상북도 울진군 울진읍 고성3길31-68	월계서원 국보관	2
평해읍	경상북도 울진군 평해읍 월송정로 400-67	선적사	3
	경상북도 울진군 평해읍 오곡2길 330-78	수진사	2
	경상북도 울진군 평해읍 월송정로 449	평해황씨 종택	2
	경상북도 울진군 평해읍 평해로 82-26	울진 평해향교	2
후포면	경상북도 울진군 후포면 후포삼울로 165-25	천태종 동해사	2

23. 울릉군

□ 울릉군 한옥은 총 159채로 경상북도 전체의 0.3%를 구성

- 2021년 기준 울릉군 한옥은 총 159채이며 이 중 A등급 8(5.0%)채, B등급 3(1.9%)채, C등급 144(90.6%)채로 나타났음
- 2018 전주기와 비교해 11채가 감소한 것으로 나타남


〈울진군 등급별 한옥 현황〉

(단위: 채, %)

	A등급	B등급	C등급	D등급/ 판단보류	계
2017년 한옥조사 (A) (구성비)	9 (5.3)	5 (2.9)	156 (91.8)	-	170 (100.0)
2022년 한옥조사 (B) (구성비)	8 (5.0)	3 (1.9)	144 (90.6)	4 (2.5)	159 (100.0)
증 감 (B-A) (증감률)	-1 (-11.1)	-2 (-40.0)	-12 (-7.7)	4	-11 (-6.5)

- 울릉군에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 울릉읍(59채)으로 울릉군 전체 한옥의 37.1%가 분포함
- 경상북도에서 가장 적은 한옥이 위치함
- 울릉군에서 한옥이 많이 분포하는 지역은 울릉읍(37.1%, 59채), 북면(33.3%, 53채), 서면(28.9%, 46채) 순임

〈울릉군 한옥 분포 현황〉



※ 지도상에 표기된 동은 행정동임

□ 울릉군은 A등급 한옥 8채, B등급 한옥 3채, C등급 한옥 144채로 구성되어 있음

- 울릉군 A등급 한옥은 8채로 울릉읍(6채)에 가장 많이 분포하며, 북면(1채)과 서면(1채)에 분포함
 - 울릉읍에는 대원사와 해도사(사찰)이 있음
 - 북면에는 성불사(사찰)이 있음
- 울릉군의 B등급 한옥은 3채로 울릉군 전체 한옥 중 1.9%임
- 울릉군의 C등급 한옥은 144채로 울릉군 전체 한옥 중 90.6%임


〈울릉군 한옥 등급 분포〉

(단위: 채, %)

구분	A등급	B등급	C등급	D등급	계
경상북도 (구성비)	10,815 (18.6)	10,012 (17.2)	36,996 (63.7)	296 (0.5)	58,119 (100.0)
울릉군 (구성비)	8 (5.0)	3 (1.9)	144 (90.6)	4 (2.5)	159 (100.0)
울릉읍	6	-	51	2	59
서면	1	1	42	2	46
북면	1	2	51	-	54

※ 경주와 안동을 제외한 경상북도 시군의 평균 A등급 한옥 수는 326채임(읍면동 평균 한옥 수는 30채임)

〈울릉군 한옥 분포 현황〉



□ 울릉군 한옥 평면 유형

- 울릉군의 한옥 평면 유형은 「一자」 형태가 88.7%로 경상북도의 타 시군에 비해 높은 편임

〈울릉군 한옥 평면 유형〉

(단위: 채, %)

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	계
경상북도	48,682	8,345	480	423	189	58,119
(구성비)	(83.8)	(14.4)	(0.8)	(0.7)	(0.3)	(100.0)
울릉군	141	15	1	1	1	159
(구성비)	(88.7)	(9.4)	(0.6)	(0.6)	(0.6)	(100.0)
울릉읍	50	8	-	1	-	59
북면	53	1	-	-	-	54
서면	38	6	1	-	1	46

□ 울릉군 한옥 지붕 형식

- 울릉군 한옥의 지붕 형식은 경상북도의 타 시군에 비해 맞배지붕의 비중이 높음

〈울릉군 한옥 지붕 형식〉

(단위: 채, %)

구분	팔작	우진각	맞배	기타	계
경상북도	44,038	9,026	4,698	227	58,119
(구성비)	(75.8)	(15.5)	(8.1)	(0.4)	(100.0)
울릉군	117	21	21	-	159
(구성비)	(73.6)	(13.2)	(13.2)		(100.0)
울릉읍	47	4	8	-	59
북면	37	10	7	-	54
서면	33	7	6	-	46

□ 울릉군 한옥 지붕 재료

- 울릉군 한옥의 지붕 재료는 경상북도의 타 시군에 비해 조립식 패널의 비중이 월등히 높음

〈울릉군 한옥 지붕 재료〉

(단위: 채, %)

구분	전통기와	시멘트 (한식)기와	시멘트 (일식)기와	금속기와	슬레이트	조립식패널	초가	계
경상북도 (구성비)	11,465 (19.7)	4,555 (7.8)	8,577 (14.8)	11,287 (19.4)	9,414 (16.2)	12,125 (20.9)	476 (0.8)	58,119 (100.0)
울릉군 (구성비)	8 (5.0)	-	-	8 (5.0)	5 (3.1)	137 (86.2)	-	159 (100.0)
울릉읍	5	-	-	1	3	49	-	59
북면	2	-	-	2	-	50	-	54
서면	1	-	-	5	2	38	-	46

□ 울릉군 한옥 담장 재료

- 울릉군 한옥의 경우 경상북도의 타 시군에 비해 담장이 없는 한옥의 비중이 월등히 높음

〈울릉군 한옥 담장 재료〉

(단위: 채, %)

구분	목재	흙	돌	시멘트	기와	벽돌	없음	계
경상북도 (구성비)	381 (0.7)	1,929 (3.3)	7,253 (12.5)	24,058 (41.4)	2,087 (3.6)	7,346 (12.6)	13,529 (23.3)	58,119 (100.0)
울릉군 (구성비)	3 (1.9)	-	5 (3.1)	12 (7.5)	-	-	129 (81.1)	159 (100.0)
울릉읍	3	-	-	7	-	-	45	59
북면	-	-	4	1	-	-	45	54
서면	-	-	1	4	-	-	39	46

□ 울릉군 주요 전통한옥 및 문화재

구분	도로명 주소	건물명	건물동수
북면	경상북도 울릉군 북면 추산길 128-15	성불사	1
울릉읍	경상북도 울릉군 울릉읍 도동8길 15-11	대원사	5
	경상북도 울릉군 울릉읍	해도사	1

V

경상북도 한옥조사 한계 및 보완사항



- 하나의 지번 혹은 도로명에 다수의 건물이 있는 경우 건물 각 개 건물을 식별할 수 있는 방법이 명확하지 않았음. 이로 인해 건축물관리대장에 건물 관리번호가 부여되어 면적이 있는 경우는 면적과 평면유형으로 구분하였으나, 건물관리번호가 없는 경우는 평면유형만으로 건물을 구분하여야 하였음
 - 하나의 지번 혹은 도로명에 건물동수가 여러동수인 경우 한옥고유번호 부여 방법에 대한 규칙이나 프로그램이 필요할 것으로 보임
 - ※ 건축물관리번호와 실제 건물 현황이 다른 경우가 있어 건축물관리번호를 전적으로 의지할 수 없었음
- 오래된 큰 사찰의 경우 건축물대장과 실제 사찰 내 건물의 수가 다른 경우도 있어 이에 대한 정비도 필요할 것으로 보임
- 오래된 문화재의 경우 건축물대장에 미등록된 경우가 있어 문화재청의 문화재 명부를 입수하여 2022년 경상북도 한옥조사 명부에 등록을 하였음
- 2022년 경상북도 한옥조사는 기와지붕과 목조기둥으로 된 일반적인 한옥 전체를 모집단으로 확보하고자 조사를 실시하였으나, 향후 한옥조사에서는 A등급과 B등급 만을 대상으로 보존·관리가 필요한 한옥에 대해 조사하고, 신축되는 한옥에 대해서는 전수조사를 하여 A등급과 B등급을 선별하고자 한다면 본 조사를 보다 효율적으로 할 수 있을 것으로 판단됨

VI

부록

1. 통계표

2. 조사표

1. 통계표

1 평면형태별 한옥현황

(단위 : 채)

시도별	평면형태별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	一자형	2,340	321	167	1,851	1
	ㄱ자형	120	34	13	73	-
	ㄴ자형	6	3	1	2	-
	ㄷ자형	5	2	-	3	-
	기타	8	2	-	6	-
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	一자형	10,105	1,888	3,122	5,017	78
	ㄱ자형	1,396	381	534	481	-
	ㄴ자형	67	42	14	11	-
	ㄷ자형	40	13	8	19	-
	기타	52	23	13	16	-
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	一자형	1,423	265	154	1,002	2
	ㄱ자형	111	25	17	69	-
	ㄴ자형	10	8	1	1	-
	ㄷ자형	-	-	-	-	-
	기타	2	2	-	-	-
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	一자형	4,081	1,015	504	2,538	24
	ㄱ자형	3,032	403	838	1,790	1
	ㄴ자형	133	74	26	33	-
	ㄷ자형	148	110	16	22	-
	기타	28	17	5	6	-
구미시	계	960	476	184	293	7
	一자형	876	437	167	266	6
	ㄱ자형	58	22	12	24	-
	ㄴ자형	17	10	4	2	1
	ㄷ자형	3	3	-	-	-
	기타	6	4	1	1	-
영주시	계	3,646	595	675	2,360	16
	一자형	2,974	477	454	2,030	13
	ㄱ자형	544	58	185	298	3
	ㄴ자형	57	17	19	21	-
	ㄷ자형	43	34	8	1	-
	기타	28	9	9	10	-

시도별	평면형태별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
영천시	계	2,711	488	212	1,994	17
	一자형	2,434	416	181	1,821	16
	ㄱ자형	249	48	31	169	1
	ㄷ자형	13	13	-	-	-
	ㅁ자형	9	7	-	2	-
	기타	6	4	-	2	-
상주시	계	485	252	64	169	-
	一자형	408	214	57	137	-
	ㄱ자형	64	30	6	28	-
	ㄷ자형	6	4	1	1	-
	ㅁ자형	3	3	-	-	-
	기타	4	1	-	3	-
문경시	계	1,428	328	106	990	4
	一자형	1,261	288	81	888	4
	ㄱ자형	152	30	22	100	-
	ㄷ자형	10	8	2	-	-
	ㅁ자형	1	1	-	-	-
	기타	4	1	1	2	-
경산시	계	1,384	222	103	1,054	5
	一자형	1,205	211	84	905	5
	ㄱ자형	173	10	18	145	-
	ㄷ자형	2	-	-	2	-
	ㅁ자형	1	1	-	-	-
	기타	3	-	1	2	-
군위군	계	696	183	127	383	3
	一자형	610	173	108	326	3
	ㄱ자형	81	8	16	57	-
	ㄷ자형	4	2	2	-	-
	ㅁ자형	-	-	-	-	-
	기타	1	-	1	-	-
의성군	계	2,863	409	402	1,984	68
	一자형	2,593	386	352	1,791	64
	ㄱ자형	258	17	47	190	4
	ㄷ자형	11	6	3	2	-
	ㅁ자형	-	-	-	-	-
	기타	1	-	-	1	-
청송군	계	1,838	314	402	1,107	15
	一자형	1,577	269	327	966	15
	ㄱ자형	241	35	71	135	-
	ㄷ자형	8	3	2	3	-
	ㅁ자형	9	7	1	1	-
	기타	3	-	1	2	-
영양군	계	2,038	379	440	1,214	5
	一자형	1,672	319	333	1,016	4
	ㄱ자형	326	29	103	193	1

시도별	평면형태별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
영덕군	ㄷ자형	11	8	1	2	-
	ㄹ자형	25	21	3	1	-
	기타	4	2	-	2	-
	계	1,167	228	105	827	7
	一자형	1,012	155	91	762	4
	ㄱ자형	83	14	9	60	-
	ㄷ자형	11	8	3	-	-
청도군	ㄹ자형	52	46	2	4	-
	기타	9	5	-	1	3
	계	1,485	391	316	776	2
	一자형	1,371	364	282	723	2
	ㄱ자형	102	21	31	50	-
	ㄷ자형	4	3	-	1	-
고령군	ㄹ자형	-	-	-	-	-
	기타	8	3	3	2	-
	계	3,464	272	379	2,791	22
	一자형	3,284	248	344	2,670	22
	ㄱ자형	173	19	34	120	-
	ㄷ자형	5	3	1	1	-
성주군	ㄹ자형	-	-	-	-	-
	기타	2	2	-	-	-
	계	2,121	353	285	1,476	7
	一자형	1,967	327	261	1,372	7
	ㄱ자형	142	19	23	100	-
	ㄷ자형	7	7	-	-	-
칠곡군	ㄹ자형	3	-	-	3	-
	기타	2	-	1	1	-
	계	885	371	184	329	1
	一자형	789	334	159	295	1
	ㄱ자형	84	29	22	33	-
	ㄷ자형	7	6	1	-	-
예천군	ㄹ자형	1	1	-	-	-
	기타	4	1	2	1	-
	계	3,012	334	108	2,570	-
	一자형	2,564	278	68	2,218	-
	ㄱ자형	381	32	28	321	-
	ㄷ자형	37	13	7	17	-
봉화군	ㄹ자형	27	11	4	12	-
	기타	3	-	1	2	-
	계	2,639	480	426	1,730	3
	一자형	2,110	359	291	1,458	2
	ㄱ자형	442	61	119	261	1
	ㄷ자형	37	22	9	6	-
봉화군	ㄹ자형	42	35	3	4	-
	기타	8	3	4	1	-

시도별	평면형태별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
울진군	계	2,031	104	58	1,865	4
	一자형	1,885	89	50	1,742	4
	ㄱ자형	118	11	5	102	-
	ㄷ자형	16	1	3	12	-
	ㅁ자형	10	2	-	8	-
	기타	2	1	-	1	-
울릉군	계	159	8	3	144	4
	一자형	141	8	3	126	4
	ㄱ자형	15	-	-	15	-
	ㄷ자형	1	-	-	1	-
	ㅁ자형	1	-	-	1	-
	기타	1	-	-	1	-

2

지붕형태별 한옥현황

(단위 : 채)

시도별	지붕형태별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	팔작지붕	1,610	213	131	1,266	-
	우진각지붕	655	26	36	592	1
	맞배지붕	207	120	13	74	-
	기타	2	2	-	-	-
	확인불가	5	1	1	3	-
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	팔작지붕	7,943	1,393	2,602	3,916	32
	우진각지붕	2,206	380	807	996	23
	맞배지붕	1,384	554	267	545	18
	기타	66	17	13	36	-
	확인불가	61	3	2	51	5
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	팔작지붕	903	217	122	562	2
	우진각지붕	521	8	37	476	-
	맞배지붕	116	72	13	31	-
	기타	6	3	-	3	-
	확인불가	-	-	-	-	-
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	팔작지붕	6,420	1,065	1,283	4,055	17
	우진각지붕	434	138	58	233	5
	맞배지붕	524	390	46	85	3
	기타	31	25	2	4	-
	확인불가	13	1	-	12	-
구미시	계	960	476	184	293	7
	팔작지붕	590	265	122	201	2
	우진각지붕	136	34	38	63	1
	맞배지붕	222	169	24	26	3
	기타	11	8	-	2	1
	확인불가	1	-	-	1	-
영주시	계	3,646	595	675	2,360	16
	팔작지붕	3,053	397	596	2,046	14
	우진각지붕	258	60	31	166	1
	맞배지붕	274	117	34	122	1
	기타	54	21	14	19	-
	확인불가	7	-	-	7	-
영천시	계	2,711	488	212	1,994	17
	팔작지붕	1,774	303	152	1,312	7
	우진각지붕	652	6	33	604	9
	맞배지붕	285	179	27	78	1
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-

시도별	지붕형태별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
상주시	계	485	252	64	169	-
	팔작지붕	355	158	48	149	-
	우진각지붕	16	1	1	14	-
	맞배지붕	111	90	15	6	-
	기타	3	3	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-
문경시	계	1,428	328	106	990	4
	팔작지붕	1,033	215	80	734	4
	우진각지붕	225	9	1	215	-
	맞배지붕	167	104	24	39	-
	기타	2	-	1	1	-
	확인불가	1	-	-	1	-
경산시	계	1,384	222	103	1,054	5
	팔작지붕	1,169	146	80	940	3
	우진각지붕	114	2	10	101	1
	맞배지붕	97	72	13	11	1
	기타	2	2	-	-	-
	확인불가	2	-	-	2	-
군위군	계	696	183	127	383	3
	팔작지붕	526	130	105	288	3
	우진각지붕	105	5	8	92	-
	맞배지붕	64	48	13	3	-
	기타	1	-	1	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-
의성군	계	2,863	409	402	1,984	68
	팔작지붕	2,047	267	292	1,459	29
	우진각지붕	665	33	102	492	38
	맞배지붕	146	104	8	33	1
	기타	5	5	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-
청송군	계	1,838	314	402	1,107	15
	팔작지붕	1,621	242	357	1,011	11
	우진각지붕	118	22	33	63	-
	맞배지붕	96	49	11	32	4
	기타	2	-	1	1	-
	확인불가	1	1	-	-	-
영양군	계	2,038	379	440	1,214	5
	팔작지붕	1,890	317	412	1,157	4
	우진각지붕	75	17	19	39	-
	맞배지붕	70	44	9	16	1
	기타	1	1	-	-	-
	확인불가	2	-	-	2	-

시도별	지붕형태별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
영덕군	계	1,167	228	105	827	7
	팔작지붕	959	187	96	676	-
	우진각지붕	150	4	2	143	1
	맞배지붕	50	35	6	6	3
	기타	5	2	-	1	2
	확인불가	3	-	1	1	1
청도군	계	1,485	391	316	776	2
	팔작지붕	1,155	290	251	614	-
	우진각지붕	205	17	44	142	2
	맞배지붕	116	79	18	19	-
	기타	9	5	3	1	-
	확인불가	-	-	-	-	-
고령군	계	3,464	272	379	2,791	22
	팔작지붕	1,682	178	248	1,254	2
	우진각지붕	1,518	20	98	1,380	20
	맞배지붕	254	70	33	151	-
	기타	6	4	-	2	-
	확인불가	4	-	-	4	-
성주군	계	2,121	353	285	1,476	7
	팔작지붕	1,448	245	233	966	4
	우진각지붕	547	31	29	484	3
	맞배지붕	124	77	22	25	-
	기타	1	-	1	-	-
	확인불가	1	-	-	1	-
칠곡군	계	885	371	184	329	1
	팔작지붕	648	256	136	256	-
	우진각지붕	123	28	33	62	-
	맞배지붕	108	86	13	8	1
	기타	2	1	-	1	-
	확인불가	4	-	2	2	-
예천군	계	3,012	334	108	2,570	-
	팔작지붕	2,751	235	97	2,419	-
	우진각지붕	124	31	2	91	-
	맞배지붕	126	66	8	52	-
	기타	2	1	-	1	-
	확인불가	9	1	1	7	-
봉화군	계	2,639	480	426	1,730	3
	팔작지붕	2,429	408	386	1,633	2
	우진각지붕	87	10	16	61	-
	맞배지붕	101	59	19	22	1
	기타	9	3	5	1	-
	확인불가	13	-	-	13	-

시도별	지붕형태별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
울진군	계	2,031	104	58	1,865	4
	팔작지붕	1,915	82	57	1,774	2
	우진각지붕	71	-	1	68	2
	맞배지붕	35	21	-	14	-
	기타	7	1	-	6	-
	확인불가	3	-	-	3	-
울릉군	계	159	8	3	144	4
	팔작지붕	117	3	1	111	2
	우진각지붕	21	-	2	18	1
	맞배지붕	21	5	-	15	1
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-

3

지붕재료별 한옥현황

(단위 : 채)

시도별	지붕재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	전통기와	394	324	53	17	-
	시멘트기와(한식)	187	17	19	151	-
	시멘트기와(일식)	43	2	13	28	-
	금속기와	294	4	29	261	-
	슬레이트	772	-	14	757	1
	조립식패널	765	3	53	709	-
	초가/나무	12	12	-	-	-
	기타	12	-	-	12	-
	확인불가	-	-	-	-	-
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	전통기와	2,109	1,503	422	184	-
	시멘트기와(한식)	768	156	351	254	7
	시멘트기와(일식)	3,133	334	1,331	1,445	23
	금속기와	2,127	106	782	1,233	6
	슬레이트	1,013	9	105	869	30
	조립식패널	2,262	75	668	1,511	8
	초가/나무	179	164	14	1	-
	기타	53	-	4	47	2
	확인불가	16	-	14	-	2
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	전통기와	348	268	47	33	-
	시멘트기와(한식)	87	13	17	57	-
	시멘트기와(일식)	180	5	25	150	-
	금속기와	132	8	42	81	1
	슬레이트	471	1	27	442	1
	조립식패널	325	5	14	306	-
	초가/나무	-	-	-	-	-
	기타	3	-	-	3	-
	확인불가	-	-	-	-	-
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	전통기와	1,397	1,148	177	72	-
	시멘트기와(한식)	717	72	156	489	-
	시멘트기와(일식)	1,244	110	323	807	4
	금속기와	2,332	165	555	1,607	5
	슬레이트	984	2	54	912	16
	조립식패널	589	8	93	488	-
	초가/나무	140	112	28	-	-
	기타	18	2	2	14	-
	확인불가	1	-	1	-	-

시도별	지붕재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
구미시	계	960	476	184	293	7
	전통기와	474	417	43	9	5
	시멘트기와(한식)	69	21	28	20	-
	시멘트기와(일식)	124	21	36	66	1
	금속기와	150	8	47	94	1
	슬레이트	84	1	16	67	-
	조립식패널	42	-	9	33	-
	초가/나무	5	5	-	-	-
	기타	11	3	4	4	-
	확인불가	1	-	1	-	-
영주시	계	3,646	595	675	2,360	16
	전통기와	566	481	61	22	2
	시멘트기와(한식)	497	29	172	289	7
	시멘트기와(일식)	601	11	142	444	4
	금속기와	1,015	15	215	784	1
	슬레이트	747	-	48	697	2
	조립식패널	120	4	19	97	-
	초가/나무	63	50	11	2	-
	기타	36	4	7	25	-
	확인불가	1	1	-	-	-
영천시	계	2,711	488	212	1,994	17
	전통기와	607	463	83	59	2
	시멘트기와(한식)	289	9	30	241	9
	시멘트기와(일식)	262	2	30	224	6
	금속기와	375	6	35	334	-
	슬레이트	343	-	3	340	-
	조립식패널	831	8	29	794	-
	초가/나무	-	-	-	-	-
	기타	4	-	2	2	-
	확인불가	-	-	-	-	-
상주시	계	485	252	64	169	-
	전통기와	312	252	31	29	-
	시멘트기와(한식)	42	-	14	28	-
	시멘트기와(일식)	8	-	-	8	-
	금속기와	2	-	2	-	-
	슬레이트	34	-	1	33	-
	조립식패널	86	-	15	71	-
	초가/나무	1	-	1	-	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-
문경시	계	1,428	328	106	990	4
	전통기와	413	318	54	41	-
	시멘트기와(한식)	110	3	11	95	1
	시멘트기와(일식)	65	-	10	55	-
	금속기와	39	-	4	35	-

시도별	지붕재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
	슬레이트	376	-	1	372	3
	조립식패널	418	1	26	391	-
	초가/나무	6	6	-	-	-
	기타	1	-	-	1	-
	확인불가	-	-	-	-	-
경산시	계	1,384	222	103	1,054	5
	전통기와	350	217	55	78	-
	시멘트기와(한식)	93	2	10	80	1
	시멘트기와(일식)	97	1	8	88	-
	금속기와	20	1	6	13	-
	슬레이트	172	-	1	167	4
	조립식패널	649	-	23	626	-
	초가/나무	1	1	-	-	-
	기타	2	-	-	2	-
확인불가	-	-	-	-	-	
군위군	계	696	183	127	383	3
	전통기와	241	180	54	7	-
	시멘트기와(한식)	37	3	14	20	-
	시멘트기와(일식)	153	-	24	126	3
	금속기와	19	-	8	11	-
	슬레이트	76	-	-	76	-
	조립식패널	167	-	24	143	-
	초가/나무	1	-	1	-	-
	기타	2	-	2	-	-
확인불가	-	-	-	-	-	
의성군	계	2,863	409	402	1,984	68
	전통기와	343	309	21	13	-
	시멘트기와(한식)	81	20	17	44	-
	시멘트기와(일식)	554	35	118	369	32
	금속기와	1,127	34	187	900	6
	슬레이트	497	4	34	429	30
	조립식패널	254	3	24	227	-
	초가/나무	4	4	-	-	-
	기타	2	-	-	2	-
확인불가	1	-	1	-	-	
청송군	계	1,838	314	402	1,107	15
	전통기와	208	184	16	3	5
	시멘트기와(한식)	49	13	14	22	-
	시멘트기와(일식)	175	14	63	96	2
	금속기와	730	50	158	518	4
	슬레이트	292	21	64	204	3
	조립식패널	368	21	87	260	-
	초가/나무	11	11	-	-	-
	기타	5	-	-	4	1
확인불가	-	-	-	-	-	

시도별	지붕재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
영양군	계	2,038	379	440	1,214	5
	전통기와	224	208	13	3	-
	시멘트기와(한식)	54	16	22	16	-
	시멘트기와(일식)	169	12	57	99	1
	금속기와	954	60	201	693	-
	슬레이트	346	49	96	197	4
	조립식패널	285	32	50	203	-
	초가/나무	1	1	-	-	-
	기타	4	1	-	3	-
	확인불가	1	-	1	-	-
영덕군	계	1,167	228	105	827	7
	전통기와	318	220	56	36	6
	시멘트기와(한식)	55	1	11	43	-
	시멘트기와(일식)	66	-	6	60	-
	금속기와	124	5	11	108	-
	슬레이트	125	-	-	124	1
	조립식패널	475	-	21	454	-
	초가/나무	2	2	-	-	-
	기타	2	-	-	2	-
	확인불가	-	-	-	-	-
청도군	계	1,485	391	316	776	2
	전통기와	492	364	104	24	-
	시멘트기와(한식)	108	17	43	48	-
	시멘트기와(일식)	130	3	43	84	-
	금속기와	66	-	18	48	-
	슬레이트	241	-	14	226	1
	조립식패널	445	5	93	346	1
	초가/나무	1	1	-	-	-
	기타	1	1	-	-	-
	확인불가	1	-	1	-	-
고령군	계	3,464	272	379	2,791	22
	전통기와	774	261	169	342	2
	시멘트기와(한식)	475	4	53	416	2
	시멘트기와(일식)	544	2	52	486	4
	금속기와	651	3	50	597	1
	슬레이트	512	-	6	493	13
	조립식패널	480	-	43	437	-
	초가/나무	7	2	5	-	-
	기타	20	-	-	20	-
	확인불가	1	-	1	-	-
성주군	계	2,121	353	285	1,476	7
	전통기와	584	331	153	99	1
	시멘트기와(한식)	319	6	50	262	1
	시멘트기와(일식)	268	1	16	248	3
	금속기와	125	1	15	109	-

시도별	지붕재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
	슬레이트	207	-	4	201	2
	조립식패널	603	6	46	551	-
	초가/나무	9	8	1	-	-
	기타	6	-	-	6	-
	확인불가	-	-	-	-	-
칠곡군	계	885	371	184	329	1
	전통기와	298	275	22	1	-
	시멘트기와(한식)	58	27	17	14	-
	시멘트기와(일식)	179	26	56	97	-
	금속기와	249	34	64	151	-
	슬레이트	50	2	13	34	1
	조립식패널	47	5	11	31	-
	초가/나무	1	1	-	-	-
	기타	1	-	-	1	-
	확인불가	2	1	1	-	-
예천군	계	3,012	334	108	2,570	-
	전통기와	396	298	66	32	-
	시멘트기와(한식)	161	1	12	148	-
	시멘트기와(일식)	250	1	12	237	-
	금속기와	83	2	7	74	-
	슬레이트	1,164	-	1	1,163	-
	조립식패널	922	3	10	909	-
	초가/나무	30	29	-	1	-
	기타	6	-	-	6	-
	확인불가	-	-	-	-	-
봉화군	계	2,639	480	426	1,730	3
	전통기와	465	349	59	57	-
	시멘트기와(한식)	175	33	61	81	-
	시멘트기와(일식)	306	26	97	182	1
	금속기와	543	49	115	379	-
	슬레이트	411	19	42	348	2
	조립식패널	737	3	52	682	-
	초가/나무	1	1	-	-	-
	기타	1	-	-	1	-
	확인불가	-	-	-	-	-
울진군	계	2,031	104	58	1,865	4
	전통기와	144	101	22	21	-
	시멘트기와(한식)	124	-	9	114	1
	시멘트기와(일식)	26	-	1	24	1
	금속기와	122	3	15	103	1
	슬레이트	492	-	1	491	-
	조립식패널	1,118	-	10	1,108	-
	초가/나무	1	-	-	-	1
	기타	4	-	-	4	-
확인불가	-	-	-	-	-	

시도별	지붕재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
울릉군	계	159	8	3	144	4
	전통기와	8	7	-	1	-
	시멘트기와(한식)	-	-	-	-	-
	시멘트기와(일식)	-	-	-	-	-
	금속기와	8	-	-	8	-
	슬레이트	5	-	-	1	4
	조립식패널	137	-	3	134	-
	초가/나무	-	-	-	-	-
	기타	1	1	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-

4

창틀재료별 한옥현황

(단위 : 채)

시도별	창틀재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	목재	1,235	343	153	738	1
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	719	7	14	698	-
	PVC	475	8	11	456	-
	기타	-	-	-	-	-
	없음	37	4	3	30	-
	확인불가	13	-	-	13	-
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	목재	5,855	2,034	2,162	1,615	44
	벽돌	6	1	4	1	-
	시멘트/콘크리트	5	2	1	2	-
	금속재	2,982	107	726	2,124	25
	PVC	2,372	133	686	1,546	7
	기타	5	1	3	1	-
	없음	91	53	12	24	2
	확인불가	344	16	97	231	-
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	목재	784	276	100	406	2
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	483	4	31	448	-
	PVC	267	15	40	212	-
	기타	-	-	-	-	-
	없음	3	3	-	-	-
	확인불가	9	2	1	6	-
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	목재	3,575	1,333	577	1,648	17
	벽돌	2	-	-	2	-
	시멘트/콘크리트	2	-	1	1	-
	금속재	1,864	87	308	1,466	3
	PVC	1,818	130	489	1,195	4
	기타	16	9	4	2	1
	없음	63	41	6	16	-
	확인불가	82	19	4	59	-
구미시	계	960	476	184	293	7
	목재	644	424	122	92	6
	벽돌	2	1	1	-	-
	시멘트/콘크리트	1	-	-	1	-
	금속재	152	16	23	113	-
	PVC	112	8	30	73	1

시도별	창틀재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급	
영주시	기타	-	-	-	-	-	
	없음	27	19	2	6	-	
	확인불가	22	8	6	8	-	
	계	3,646	595	675	2,360	16	
	목재	1,735	540	370	817	8	
	벽돌	-	-	-	-	-	
	시멘트/콘크리트	3	-	-	3	-	
	금속재	881	15	98	763	5	
	PVC	878	13	195	668	2	
	기타	12	4	1	7	-	
	없음	44	22	5	17	-	
영천시	확인불가	93	1	6	85	1	
	계	2,711	488	212	1,994	17	
	목재	1,509	462	148	886	13	
	벽돌	-	-	-	-	-	
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-	
	금속재	654	5	22	625	2	
	PVC	444	14	34	396	-	
	기타	-	-	-	-	-	
	없음	64	5	8	49	2	
	확인불가	40	2	-	38	-	
	상주시	계	485	252	64	169	-
목재		340	239	52	49	-	
벽돌		-	-	-	-	-	
시멘트/콘크리트		-	-	-	-	-	
금속재		58	1	1	56	-	
PVC		68	5	4	59	-	
기타		9	1	5	3	-	
없음		5	3	2	-	-	
확인불가		5	3	-	2	-	
문경시		계	1,428	328	106	990	4
		목재	677	308	57	310	2
	벽돌	-	-	-	-	-	
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-	
	금속재	421	8	17	396	-	
	PVC	310	8	29	271	2	
	기타	-	-	-	-	-	
	없음	3	-	-	3	-	
	확인불가	17	4	3	10	-	
	경산시	계	1,384	222	103	1,054	5
		목재	752	213	72	465	2
벽돌		-	-	-	-	-	
시멘트/콘크리트		-	-	-	-	-	
금속재		388	3	10	374	1	
PVC		208	4	21	182	1	

시도별	창틀재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
군위군	기타	-	-	-	-	-
	없음	2	2	-	-	-
	확인불가	34	-	-	33	1
	계	696	183	127	383	3
	목재	514	168	106	237	3
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	116	3	13	100	-
	PVC	57	7	7	43	-
	기타	-	-	-	-	-
의성군	없음	4	3	-	1	-
	확인불가	5	2	1	2	-
	계	2,863	409	402	1,984	68
	목재	1,643	381	305	896	61
	벽돌	1	-	-	1	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	616	5	39	569	3
	PVC	579	11	57	507	4
	기타	1	1	-	-	-
	없음	13	11	-	2	-
청송군	확인불가	10	-	1	9	-
	계	1,838	314	402	1,107	15
	목재	907	303	278	321	5
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	553	5	57	481	10
	PVC	372	5	67	300	-
	기타	-	-	-	-	-
	없음	4	1	-	3	-
	확인불가	2	-	-	2	-
영양군	계	2,038	379	440	1,214	5
	목재	876	363	299	212	2
	벽돌	3	-	2	1	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	448	1	47	399	1
	PVC	696	6	90	598	2
	기타	2	1	-	1	-
	없음	13	8	2	3	-
	확인불가	-	-	-	-	-
	영덕군	계	1,167	228	105	827
목재		633	214	79	337	3
벽돌		1	-	1	-	-
시멘트/콘크리트		-	-	-	-	-
금속재		264	6	9	248	1
PVC		258	3	16	239	-

시도별	창틀재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
청도군	기타	-	-	-	-	-
	없음	7	3	-	1	3
	확인불가	4	2	-	2	-
	계	1,485	391	316	776	2
	목재	1,038	350	216	470	2
	벽돌	1	-	-	1	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	222	8	30	184	-
	PVC	172	27	55	90	-
	기타	39	-	11	28	-
고령군	없음	9	4	2	3	-
	확인불가	4	2	2	-	-
	계	3,464	272	379	2,791	22
	목재	1,920	241	269	1,394	16
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	1,049	9	56	981	3
	PVC	421	11	51	357	2
	기타	-	-	-	-	-
	없음	34	6	1	27	-
성주군	확인불가	40	5	2	32	1
	계	2,121	353	285	1,476	7
	목재	1,234	338	207	685	4
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	561	3	27	529	2
	PVC	312	10	50	252	-
	기타	1	-	-	1	-
	없음	6	1	-	4	1
	확인불가	7	1	1	5	-
칠곡군	계	885	371	184	329	1
	목재	526	345	108	73	-
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	204	6	40	158	-
	PVC	139	13	34	91	1
	기타	1	1	-	-	-
	없음	8	6	-	2	-
	확인불가	7	-	2	5	-
	예천군	계	3,012	334	108	2,570
목재		1,301	331	82	888	-
벽돌		2	-	1	1	-
시멘트/콘크리트		-	-	-	-	-
금속재		897	1	5	891	-
PVC		797	2	19	776	-

시도별	창틀재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
봉화군	기타	-	-	-	-	-
	없음	5	-	-	5	-
	확인불가	10	-	1	9	-
	계	2,639	480	426	1,730	3
	목재	1,227	455	238	532	2
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-
	금속재	624	8	79	537	-
	PVC	770	13	106	650	1
	기타	1	-	1	-	-
	없음	9	4	2	3	-
확인불가	8	-	-	8	-	
울진군	계	2,031	104	58	1,865	4
	목재	456	90	26	339	1
	벽돌	1	-	-	1	-
	시멘트/콘크리트	1	-	-	1	-
	금속재	900	7	12	879	2
	PVC	645	6	19	619	1
	기타	-	-	-	-	-
	없음	4	1	-	3	-
	확인불가	24	-	1	23	-
	계	159	8	3	144	4
	목재	31	8	1	22	-
벽돌	-	-	-	-	-	
시멘트/콘크리트	-	-	-	-	-	
금속재	98	-	1	95	2	
PVC	28	-	1	26	1	
기타	-	-	-	-	-	
없음	2	-	-	1	1	
확인불가	-	-	-	-	-	

5

외벽재료별 한옥현황

(단위 : 채)

시도별	외벽재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	목재	81	32	5	44	-
	벽돌	174	18	12	144	-
	시멘트/콘크리트	1,278	34	52	1,192	-
	철재/금속재	14	-	-	14	-
	흙	925	300	122	502	1
	돌	6	2	-	4	-
	기타	23	-	1	22	-
	확인불가	24	1	-	23	-
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	목재	755	426	171	152	6
	벽돌	1,099	58	261	776	4
	시멘트/콘크리트	6,318	703	1,982	3,584	49
	철재/금속재	117	3	26	85	3
	흙	3,262	1,310	1,270	655	27
	돌	72	17	23	32	-
	기타	310	27	33	249	1
	확인불가	252	9	65	178	-
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	목재	25	17	2	6	-
	벽돌	52	2	3	47	-
	시멘트/콘크리트	658	65	39	554	-
	철재/금속재	5	-	-	5	-
	흙	804	229	127	446	2
	돌	11	1	1	9	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	10	1	2	7	-
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	목재	216	91	71	54	-
	벽돌	498	26	170	301	1
	시멘트/콘크리트	3,811	156	643	3,002	10
	철재/금속재	92	3	20	69	-
	흙	2,257	1,079	314	850	14
	돌	41	9	9	23	-
	기타	503	269	179	54	1
	확인불가	84	27	9	48	-
구미시	계	960	476	184	293	7
	목재	59	54	2	3	-
	벽돌	25	2	5	18	-
	시멘트/콘크리트	250	48	20	181	1
	철재/금속재	2	-	2	-	-
	흙	616	405	153	52	6

시도별	외벽재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
영주시	돌	-	-	-	-	-
	기타	54	14	2	38	-
	확인불가	11	1	5	5	-
	계	3,646	595	675	2,360	16
	목재	87	32	16	39	-
	벽돌	170	10	14	146	-
	시멘트/콘크리트	2,183	88	368	1,715	12
	철재/금속재	21	1	1	19	-
	흙	1,194	479	284	426	5
	돌	6	1	-	5	-
영천시	기타	59	17	12	30	-
	확인불가	32	8	4	20	-
	계	2,711	488	212	1,994	17
	목재	140	59	20	58	3
	벽돌	135	9	8	117	1
	시멘트/콘크리트	1,338	124	92	1,118	4
	철재/금속재	10	-	2	8	-
	흙	1,097	358	104	623	12
	돌	7	2	-	5	-
	기타	31	2	4	25	-
상주시	확인불가	56	2	2	52	-
	계	485	252	64	169	-
	목재	42	33	5	4	-
	벽돌	20	3	2	15	-
	시멘트/콘크리트	227	55	43	129	-
	철재/금속재	-	-	-	-	-
	흙	229	195	16	18	-
	돌	1	1	-	-	-
	기타	1	-	-	1	-
	확인불가	3	-	1	2	-
문경시	계	1,428	328	106	990	4
	목재	71	41	11	19	-
	벽돌	116	4	10	101	1
	시멘트/콘크리트	704	41	46	615	2
	철재/금속재	10	-	-	10	-
	흙	516	246	40	228	2
	돌	5	-	1	4	-
	기타	10	-	1	9	-
	확인불가	12	5	1	6	-
	경산시	계	1,384	222	103	1,054
목재		56	25	13	17	1
벽돌		64	2	3	59	-
시멘트/콘크리트		680	31	43	602	4
철재/금속재		8	-	-	8	-
흙		530	175	48	307	-

시도별	외벽재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
군위군	돌	1	-	-	1	-
	기타	7	1	-	5	1
	확인불가	59	-	2	57	-
	계	696	183	127	383	3
	목재	32	12	9	11	-
	벽돌	14	3	4	6	1
	시멘트/콘크리트	403	73	63	267	-
	철재/금속재	-	-	-	-	-
	흙	256	102	53	100	1
	돌	2	-	1	1	-
의성군	기타	2	1	-	1	-
	확인불가	1	-	-	-	1
	계	2,863	409	402	1,984	68
	목재	327	32	49	232	14
	벽돌	131	1	5	125	-
	시멘트/콘크리트	1,695	73	220	1,371	31
	철재/금속재	103	-	10	91	2
	흙	882	317	175	357	33
	돌	8	1	1	6	-
	기타	56	9	1	45	1
청송군	확인불가	7	-	-	7	-
	계	1,838	314	402	1,107	15
	목재	53	18	7	26	2
	벽돌	39	3	4	31	1
	시멘트/콘크리트	748	40	144	554	10
	철재/금속재	230	-	-	228	2
	흙	587	270	241	66	10
	돌	10	2	2	6	-
	기타	210	1	10	199	-
	확인불가	2	-	-	2	-
영양군	계	2,038	379	440	1,214	5
	목재	81	19	11	51	-
	벽돌	149	2	7	140	-
	시멘트/콘크리트	1,031	92	243	694	2
	철재/금속재	144	-	3	140	1
	흙	495	270	172	51	2
	돌	6	1	-	5	-
	기타	141	3	4	134	-
	확인불가	2	1	-	1	-
	영덕군	계	1,167	228	105	827
목재		36	11	1	24	-
벽돌		47	-	3	44	-
시멘트/콘크리트		501	34	42	422	3
철재/금속재		1	-	-	1	-
흙		589	190	60	338	1

시도별	외벽재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
청도군	돌	-	-	-	-	-
	기타	5	1	-	4	-
	확인불가	12	4	-	4	4
	계	1,485	391	316	776	2
	목재	84	44	26	13	1
	벽돌	42	11	12	18	1
	시멘트/콘크리트	673	141	126	404	2
	철재/금속재	2	-	2	-	-
	흙	744	226	179	339	-
	돌	2	1	1	-	-
고령군	기타	12	3	5	4	-
	확인불가	3	2	1	-	-
	계	3,464	272	379	2,791	22
	목재	103	50	15	38	-
	벽돌	105	1	15	89	-
	시멘트/콘크리트	2,151	84	216	1,840	11
	철재/금속재	12	-	1	11	-
	흙	1,093	160	137	784	12
	돌	18	1	1	16	-
	기타	21	2	1	18	-
성주군	확인불가	11	1	2	8	-
	계	2,121	353	285	1,476	7
	목재	75	41	20	14	-
	벽돌	85	1	5	79	-
	시멘트/콘크리트	622	36	57	526	3
	철재/금속재	8	-	-	8	-
	흙	1,322	290	204	824	4
	돌	3	1	-	2	-
	기타	22	-	1	21	-
	확인불가	11	-	2	9	-
칠곡군	계	885	371	184	329	1
	목재	33	18	7	8	-
	벽돌	38	7	6	25	-
	시멘트/콘크리트	221	14	30	176	1
	철재/금속재	9	-	-	9	-
	흙	584	347	145	92	-
	돌	1	-	-	1	-
	기타	20	1	1	18	-
	확인불가	2	-	-	2	-
	예천군	계	3,012	334	108	2,570
목재		37	13	5	19	-
벽돌		100	1	4	95	-
시멘트/콘크리트		1,452	75	45	1,332	-
철재/금속재		6	-	-	6	-
흙		1,421	254	60	1,107	-

시도별	외벽재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
봉화군	돌	6	2	2	2	-
	기타	7	-	-	7	-
	확인불가	7	-	-	7	-
	계	2,639	480	426	1,730	3
	목재	97	28	8	61	-
	벽돌	116	5	6	105	-
	시멘트/콘크리트	1,390	99	193	1,097	1
	철재/금속재	48	-	1	46	1
	흙	948	366	218	363	1
	돌	3	-	-	3	-
울진군	기타	55	3	3	49	-
	확인불가	22	1	5	16	-
	계	2,031	104	58	1,865	4
	목재	97	10	10	77	-
	벽돌	147	2	10	135	-
	시멘트/콘크리트	1,307	12	33	1,260	2
	철재/금속재	7	-	-	7	-
	흙	474	86	16	370	2
	돌	3	-	-	3	-
	기타	22	2	-	20	-
울릉군	확인불가	18	-	-	18	-
	계	159	8	3	144	4
	목재	21	-	2	18	1
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	67	1	-	64	2
	철재/금속재	54	-	-	53	1
	흙	10	8	1	1	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	9	1	-	8	-
	확인불가	-	-	-	-	-

6

대문재료별 한옥현황

(단위 : 채)

시도별	대문재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	목재	295	179	29	87	-
	철재	832	27	51	754	-
	기타	2	-	1	1	-
	없음	1,350	156	100	1,093	1
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	목재	1,552	945	363	243	1
	철재	5,036	372	1,798	2,834	32
	기타	42	9	13	20	-
	없음	5,030	1,021	1,517	2,447	45
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	목재	201	132	21	47	1
	철재	506	30	61	414	1
	기타	-	-	-	-	-
	없음	839	138	90	611	-
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	목재	1,088	775	155	156	2
	철재	2,879	317	763	1,798	1
	기타	26	8	6	12	-
	없음	3,429	519	465	2,423	22
구미시	계	960	476	184	293	7
	목재	341	275	42	20	4
	철재	191	19	52	119	1
	기타	2	-	1	1	-
	없음	426	182	89	153	2
영주시	계	3,646	595	675	2,360	16
	목재	475	295	73	104	3
	철재	990	14	191	783	2
	기타	20	9	2	9	-
	없음	2,161	277	409	1,464	11
영천시	계	2,711	488	212	1,994	17
	목재	402	292	34	76	-
	철재	1,375	42	110	1,216	7
	기타	5	-	-	4	1
	없음	929	154	68	698	9
상주시	계	485	252	64	169	-
	목재	197	160	28	9	-
	철재	121	6	8	107	-
	기타	-	-	-	-	-
	없음	167	86	28	53	-

시도별	대문재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
문경시	계	1,428	328	106	990	4
	목재	188	126	13	49	-
	철재	525	23	28	473	1
	기타	4	1	-	3	-
	없음	711	178	65	465	3
경산시	계	1,384	222	103	1,054	5
	목재	194	120	27	47	-
	철재	861	15	45	797	4
	기타	3	-	-	3	-
	없음	326	87	31	207	1
군위군	계	696	183	127	383	3
	목재	164	109	48	7	-
	철재	188	7	28	153	-
	기타	27	11	7	9	-
	없음	317	56	44	214	3
의성군	계	2,863	409	402	1,984	68
	목재	279	178	31	70	-
	철재	1,085	63	172	829	21
	기타	-	-	-	-	-
	없음	1,499	168	199	1,085	47
청송군	계	1,838	314	402	1,107	15
	목재	123	92	15	15	1
	철재	335	45	75	212	3
	기타	1	-	-	1	-
	없음	1,379	177	312	879	11
영양군	계	2,038	379	440	1,214	5
	목재	147	121	12	14	-
	철재	306	22	65	217	2
	기타	6	1	1	4	-
	없음	1,579	235	362	979	3
영덕군	계	1,167	228	105	827	7
	목재	129	106	10	13	-
	철재	209	15	10	184	-
	기타	-	-	-	-	-
	없음	829	107	85	630	7
청도군	계	1,485	391	316	776	2
	목재	429	249	110	70	-
	철재	686	28	134	524	-
	기타	5	-	1	4	-
	없음	365	114	71	178	2
고령군	계	3,464	272	379	2,791	22
	목재	611	171	118	322	-
	철재	1,697	18	160	1,505	14
	기타	16	-	4	12	-
	없음	1,140	83	97	952	8

시도별	대문재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
성주군	계	2,121	353	285	1,476	7
	목재	384	224	71	89	-
	철재	758	42	105	607	4
	기타	3	-	-	3	-
	없음	976	87	109	777	3
칠곡군	계	885	371	184	329	1
	목재	219	177	29	13	-
	철재	330	58	84	188	-
	기타	2	1	-	1	-
	없음	334	135	71	127	1
예천군	계	3,012	334	108	2,570	-
	목재	363	203	29	131	-
	철재	812	14	29	769	-
	기타	6	-	-	6	-
	없음	1,831	117	50	1,664	-
봉화군	계	2,639	480	426	1,730	3
	목재	293	210	28	55	-
	철재	516	34	81	400	1
	기타	3	-	-	3	-
	없음	1,827	236	317	1,272	2
울진군	계	2,031	104	58	1,865	4
	목재	58	37	-	21	-
	철재	137	2	3	132	-
	기타	3	-	-	2	1
	없음	1,833	65	55	1,710	3
울릉군	계	159	8	3	144	4
	목재	3	-	-	3	-
	철재	5	1	-	4	-
	기타	-	-	-	-	-
	없음	151	7	3	137	4

(단위 : 채)

시도별	담장재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	목재	25	4	5	16	-
	흙	53	24	4	25	-
	돌	391	143	38	210	-
	시멘트/콘크리트	886	49	58	779	-
	기와	120	114	3	3	-
	벽돌	668	26	42	599	1
	기타	39	7	3	29	-
	확인불가	1	-	-	1	-
	없음	415	94	40	281	-
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	목재	120	23	44	53	-
	흙	570	325	143	99	3
	돌	1,650	852	366	423	9
	시멘트/콘크리트	7,126	605	2,483	3,986	52
	기와	963	686	202	75	-
	벽돌	771	78	266	425	2
	기타	240	49	79	109	3
	확인불가	60	6	23	31	-
	없음	1,441	451	399	577	14
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	목재	6	1	-	5	-
	흙	42	29	4	9	-
	돌	241	86	23	131	1
	시멘트/콘크리트	496	31	56	408	1
	기와	94	86	6	2	-
	벽돌	354	34	35	285	-
	기타	30	4	5	21	-
	확인불가	1	-	-	1	-
	없음	356	97	46	213	-
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	목재	46	8	16	22	-
	흙	557	399	60	97	1
	돌	765	486	117	161	1
	시멘트/콘크리트	3,366	333	846	2,180	7
	기와	406	366	26	14	-
	벽돌	370	31	84	253	2
	기타	157	17	32	108	-
	확인불가	43	5	2	36	-
	없음	2,192	370	260	1,548	14

시도별	담장재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
구미시	계	960	476	184	293	7
	목재	8	1	3	3	1
	흙	29	22	5	2	-
	돌	320	247	35	32	6
	시멘트/콘크리트	343	84	90	169	-
	기와	118	116	2	-	-
	벽돌	21	12	6	3	-
	기타	16	2	6	8	-
	확인불가	3	-	-	3	-
	없음	223	107	42	73	1
영주시	계	3,646	595	675	2,360	16
	목재	23	5	4	14	-
	흙	137	108	8	21	-
	돌	277	228	15	33	1
	시멘트/콘크리트	1,364	35	278	1,045	6
	기와	234	227	6	-	1
	벽돌	189	11	45	132	1
	기타	135	22	25	88	-
	확인불가	3	-	-	3	-
	없음	1,543	200	305	1,030	8
영천시	계	2,711	488	212	1,994	17
	목재	15	4	3	8	-
	흙	93	48	10	34	1
	돌	338	194	15	129	-
	시멘트/콘크리트	877	43	78	749	7
	기와	206	182	13	10	1
	벽돌	923	65	69	783	6
	기타	80	10	10	60	-
	확인불가	1	-	1	-	-
	없음	348	79	34	232	3
상주시	계	485	252	64	169	-
	목재	5	-	2	3	-
	흙	40	38	1	1	-
	돌	193	164	19	10	-
	시멘트/콘크리트	140	6	14	120	-
	기와	103	98	5	-	-
	벽돌	30	10	9	11	-
	기타	5	1	-	4	-
	확인불가	1	1	-	-	-
	없음	88	50	18	20	-
문경시	계	1,428	328	106	990	4
	목재	7	3	1	3	-
	흙	23	12	1	10	-
	돌	210	95	16	98	1
	시멘트/콘크리트	517	28	27	460	2

시도별	담장재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급	
	기와	143	121	12	10	-	
	벽돌	212	11	15	186	-	
	기타	35	2	2	31	-	
	확인불가	1	-	-	1	-	
	없음	379	132	41	205	1	
경산시	계	1,384	222	103	1,054	5	
	목재	15	4	5	6	-	
	흙	42	33	2	7	-	
	돌	139	74	11	54	-	
	시멘트/콘크리트	500	22	35	441	2	
	기와	44	39	3	2	-	
	벽돌	479	26	24	426	3	
	기타	48	5	9	34	-	
	확인불가	-	-	-	-	-	
	없음	177	67	23	86	1	
	계	696	183	127	383	3	
	목재	1	-	-	1	-	
	흙	34	19	3	12	-	
돌	217	104	51	62	-		
시멘트/콘크리트	232	23	30	178	1		
기와	76	59	14	3	-		
벽돌	76	9	16	51	-		
기타	16	1	4	11	-		
확인불가	-	-	-	-	-		
없음	123	26	24	71	2		
군위군	계	2,863	409	402	1,984	68	
	목재	13	1	3	9	-	
	흙	74	14	15	44	1	
	돌	460	182	67	196	15	
	시멘트/콘크리트	1,398	73	196	1,100	29	
	기와	104	95	1	7	1	
	벽돌	101	14	21	66	-	
	기타	91	7	21	63	-	
	확인불가	1	-	-	1	-	
	없음	825	123	103	575	24	
	의성군	계	1,838	314	402	1,107	15
		목재	9	3	3	3	-
		흙	17	10	-	7	-
돌		232	96	49	87	-	
시멘트/콘크리트		986	95	215	672	4	
기와		55	52	1	2	-	
벽돌		18	4	5	7	2	
기타		46	2	7	37	-	
확인불가		-	-	-	-	-	
없음		533	103	126	295	9	
청송군		계	1,838	314	402	1,107	15
		목재	9	3	3	3	-
		흙	17	10	-	7	-
	돌	232	96	49	87	-	
	시멘트/콘크리트	986	95	215	672	4	
	기와	55	52	1	2	-	
	벽돌	18	4	5	7	2	
	기타	46	2	7	37	-	
	확인불가	-	-	-	-	-	
없음	533	103	126	295	9		

시도별	담장재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
영양군	계	2,038	379	440	1,214	5
	목재	23	4	2	17	-
	흙	25	16	5	4	-
	돌	333	190	58	84	1
	시멘트/콘크리트	1,022	83	221	716	2
	기와	67	62	5	-	-
	벽돌	31	13	5	13	-
	기타	73	4	18	51	-
	확인불가	-	-	-	-	-
	없음	552	90	131	329	2
영덕군	계	1,167	228	105	827	7
	목재	2	-	1	1	-
	흙	108	78	13	17	-
	돌	120	52	19	49	-
	시멘트/콘크리트	178	9	11	158	-
	기와	78	69	8	1	-
	벽돌	512	26	33	453	-
	기타	8	-	-	8	-
	확인불가	-	-	-	-	-
	없음	228	53	27	141	7
청도군	계	1,485	391	316	776	2
	목재	14	5	6	3	-
	흙	79	47	19	12	1
	돌	404	171	75	157	1
	시멘트/콘크리트	441	38	103	299	1
	기와	148	119	24	5	-
	벽돌	341	30	83	227	1
	기타	37	9	15	13	-
	확인불가	1	-	-	1	-
	없음	202	99	39	64	-
고령군	계	3,464	272	379	2,791	22
	목재	11	1	3	7	-
	흙	218	78	35	105	-
	돌	775	132	105	534	4
	시멘트/콘크리트	1,493	17	129	1,333	14
	기와	197	129	34	34	-
	벽돌	510	13	45	449	3
	기타	50	1	10	39	-
	확인불가	-	-	-	-	-
	없음	427	33	57	336	1
성주군	계	2,121	353	285	1,476	7
	목재	4	-	1	3	-
	흙	98	66	8	24	-
	돌	436	157	59	218	2
	시멘트/콘크리트	563	40	83	435	5

시도별	담장재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
	기와	124	108	11	5	-
	벽돌	606	31	68	507	-
	기타	50	5	14	31	-
	확인불가	-	-	-	-	-
	없음	358	51	52	255	-
칠곡군	계	885	371	184	329	1
	목재	6	2	1	3	-
	흙	20	18	1	1	-
	돌	264	178	42	44	-
	시멘트/콘크리트	365	74	85	206	-
	기와	100	96	4	-	-
	벽돌	20	7	11	2	-
	기타	18	6	3	9	-
	확인불가	1	-	-	1	-
	없음	191	83	43	64	1
예천군	계	3,012	334	108	2,570	-
	목재	13	1	3	9	-
	흙	72	20	8	44	-
	돌	309	183	24	102	-
	시멘트/콘크리트	830	20	27	783	-
	기와	133	122	4	7	-
	벽돌	594	18	16	560	-
	기타	114	9	3	102	-
	확인불가	2	-	-	2	-
	없음	1,052	58	30	964	-
봉화군	계	2,639	480	426	1,730	3
	목재	16	1	2	13	-
	흙	67	50	8	9	-
	돌	353	215	47	91	-
	시멘트/콘크리트	702	60	146	495	1
	기와	168	150	15	3	-
	벽돌	293	5	34	254	-
	기타	144	5	28	111	-
	확인불가	9	1	1	7	-
	없음	1,064	148	166	748	2
울진군	계	2,031	104	58	1,865	4
	목재	14	1	-	13	-
	흙	21	19	1	1	-
	돌	209	32	9	168	-
	시멘트/콘크리트	463	8	6	448	1
	기와	38	30	4	4	-
	벽돌	613	2	21	589	1
	기타	26	4	1	21	-
	확인불가	9	-	-	9	-
	없음	683	37	20	624	2

시도별	담장재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
울릉군	계	159	8	3	144	4
	목재	3	-	-	3	-
	흙	-	-	-	-	-
	돌	5	2	-	3	-
	시멘트/콘크리트	12	-	-	11	1
	기와	1	1	-	-	-
	벽돌	-	-	-	-	-
	기타	10	-	-	10	-
	확인불가	-	-	-	-	-
	없음	129	6	3	117	3

(단위 : 채)

시도별	서까래재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	목재	1,775	362	174	1,238	1
	목재 아님	6	-	1	5	-
	확인불가	698	-	6	692	-
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	목재	9,486	2,334	3,221	3,868	63
	목재 아님	285	5	59	213	8
	확인불가	1,889	8	411	1,463	7
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	목재	1,433	300	160	971	2
	목재 아님	6	-	3	3	-
	확인불가	107	-	9	98	-
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	목재	7,277	1,611	1,380	4,262	24
	목재 아님	30	6	4	20	-
	확인불가	115	2	5	107	1
구미시	계	960	476	184	293	7
	목재	948	476	181	285	6
	목재 아님	7	-	2	4	1
	확인불가	5	-	1	4	-
영주시	계	3,646	595	675	2,360	16
	목재	3,555	593	661	2,285	16
	목재 아님	10	2	1	7	-
	확인불가	81	-	13	68	-
영천시	계	2,711	488	212	1,994	17
	목재	1,970	486	198	1,274	12
	목재 아님	6	1	2	3	-
	확인불가	735	1	12	717	5
상주시	계	485	252	64	169	-
	목재	472	252	63	157	-
	목재 아님	3	-	1	2	-
	확인불가	10	-	-	10	-
문경시	계	1,428	328	106	990	4
	목재	1,166	328	102	735	1
	목재 아님	23	-	-	20	3
	확인불가	239	-	4	235	-
경산시	계	1,384	222	103	1,054	5
	목재	973	222	99	648	4
	목재 아님	1	-	-	1	-
	확인불가	410	-	4	405	1

시도별	서까래재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
군위군	계	696	183	127	383	3
	목재	686	183	126	374	3
	목재 아님	3	-	1	2	-
	확인불가	7	-	-	7	-
의성군	계	2,863	409	402	1,984	68
	목재	2,858	409	401	1,980	68
	목재 아님	2	-	-	2	-
	확인불가	3	-	1	2	-
청송군	계	1,838	314	402	1,107	15
	목재	1,829	313	399	1,102	15
	목재 아님	2	-	-	2	-
	확인불가	7	1	3	3	-
영양군	계	2,038	379	440	1,214	5
	목재	2,037	378	440	1,214	5
	목재 아님	-	-	-	-	-
	확인불가	1	1	-	-	-
영덕군	계	1,167	228	105	827	7
	목재	864	228	100	529	7
	목재 아님	2	-	-	2	-
	확인불가	301	-	5	296	-
청도군	계	1,485	391	316	776	2
	목재	1,399	390	305	702	2
	목재 아님	1	1	-	-	-
	확인불가	85	-	11	74	-
고령군	계	3,464	272	379	2,791	22
	목재	3,263	272	368	2,601	22
	목재 아님	37	-	7	30	-
	확인불가	164	-	4	160	-
성주군	계	2,121	353	285	1,476	7
	목재	2,049	352	285	1,405	7
	목재 아님	2	1	-	1	-
	확인불가	70	-	-	70	-
칠곡군	계	885	371	184	329	1
	목재	884	371	184	328	1
	목재 아님					
	확인불가	1	-	-	1	-
예천군	계	3,012	334	108	2,570	-
	목재	2,623	334	107	2,182	-
	목재 아님	13	-	-	13	-
	확인불가	376	-	1	375	-
봉화군	계	2,639	480	426	1,730	3
	목재	2,288	480	426	1,380	2
	목재 아님	-	-	-	-	-
	확인불가	351	-	-	350	1

시도별	서까래재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
울진군	계	2,031	104	58	1,865	4
	목재	986	103	51	830	2
	목재 아님	12	1	-	11	-
	확인불가	1,033	-	7	1,024	2
울릉군	계	159	8	3	144	4
	목재	159	8	3	144	4
	목재 아님	-	-	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-

(단위 : 채)

시도별	기동재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	목재	1,767	360	172	1,234	1
	벽돌	5	-	1	4	-
	시멘트/콘크리트	352	2	6	344	-
	철재/금속재	3	-	1	2	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	352	-	1	351	-
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	목재	7,653	2,298	3,012	2,306	37
	벽돌	217	2	50	162	3
	시멘트/콘크리트	1,213	17	197	971	28
	철재/금속재	92	3	18	68	3
	돌	3	1	2	-	-
	기타	33	2	2	28	1
	확인불가	2,449	24	410	2,009	6
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	목재	1,393	299	160	932	2
	벽돌	1	-	1	-	-
	시멘트/콘크리트	11	-	3	8	-
	철재/금속재	1	-	1	-	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	140	1	7	132	-
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	목재	6,484	1,600	1,158	3,702	24
	벽돌	15	2	4	9	-
	시멘트/콘크리트	143	3	24	116	-
	철재/금속재	38	2	15	20	1
	돌	-	-	-	-	-
	기타	5	-	1	4	-
	확인불가	737	12	187	538	-
구미시	계	960	476	184	293	7
	목재	859	472	177	204	6
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	8	-	3	4	1
	철재/금속재	3	-	1	2	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	3	-	1	2	-
	확인불가	87	4	2	81	-

시도별	기동재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
영주시	계	3,646	595	675	2,360	16
	목재	2,350	582	621	1,137	10
	벽돌	12	1	3	8	-
	시멘트/콘크리트	184	6	9	168	1
	철재/금속재	10	3	-	7	-
	돌	1	-	1	-	-
	기타	10	-	-	10	-
	확인불가	1,079	3	41	1,030	5
영천시	계	2,711	488	212	1,994	17
	목재	2,121	481	204	1,421	15
	벽돌	12	-	-	12	-
	시멘트/콘크리트	231	6	4	220	1
	철재/금속재	3	-	1	2	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	4	-	-	4	-
	확인불가	340	1	3	335	1
상주시	계	485	252	64	169	-
	목재	466	251	61	154	-
	벽돌	1	-	-	1	-
	시멘트/콘크리트	14	1	3	10	-
	철재/금속재	1	-	-	1	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	3	-	-	3	-
문경시	계	1,428	328	106	990	4
	목재	948	324	89	533	2
	벽돌	6	-	-	6	-
	시멘트/콘크리트	194	1	5	186	2
	철재/금속재	8	1	-	7	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	272	2	12	258	-
경산시	계	1,384	222	103	1,054	5
	목재	1,094	221	98	770	5
	벽돌	2	-	-	2	-
	시멘트/콘크리트	146	-	3	143	-
	철재/금속재	3	1	-	2	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	2	-	-	2	-
	확인불가	137	-	2	135	-
군위군	계	696	183	127	383	3
	목재	650	178	124	345	3
	벽돌	2	-	-	2	-
	시멘트/콘크리트	27	4	2	21	-
	철재/금속재	3	1	1	1	-

시도별	기동재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
의성군	돌	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	14	-	-	14	-
	계	2,863	409	402	1,984	68
	목재	2,730	406	396	1,861	67
	벽돌	2	-	2	-	-
	시멘트/콘크리트	7	2	2	3	-
	철재/금속재	1	-	-	1	-
청송군	돌	-	-	-	-	-
	기타	2	-	-	2	-
	확인불가	121	1	2	117	1
	계	1,838	314	402	1,107	15
	목재	1,802	313	395	1,079	15
	벽돌	1	-	1	-	-
	시멘트/콘크리트	17	-	3	14	-
	철재/금속재	1	-	-	1	-
영양군	돌	-	-	-	-	-
	기타	1	-	-	1	-
	확인불가	16	1	3	12	-
	계	2,038	379	440	1,214	5
	목재	2,016	378	438	1,195	5
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	7	1	1	5	-
	철재/금속재	1	-	-	1	-
영덕군	돌	-	-	-	-	-
	기타	1	-	1	-	-
	확인불가	13	-	-	13	-
	계	1,167	228	105	827	7
	목재	1,040	228	105	701	6
	벽돌	2	-	-	2	-
	시멘트/콘크리트	93	-	-	92	1
	철재/금속재	1	-	-	1	-
청도군	돌	-	-	-	-	-
	기타	2	-	-	2	-
	확인불가	29	-	-	29	-
	계	1,485	391	316	776	2
	목재	1,424	386	308	728	2
	벽돌	1	-	-	1	-
	시멘트/콘크리트	38	4	2	32	-
	철재/금속재	-	-	-	-	-
청도군	돌	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	22	1	6	15	-
	계	22	1	6	15	-

시도별	기동재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
고령군	계	3,464	272	379	2,791	22
	목재	3,228	267	360	2,579	22
	벽돌	9	-	-	9	-
	시멘트/콘크리트	99	5	13	81	-
	철재/금속재	9	-	3	6	-
	돌	1	-	1	-	-
	기타	1	-	-	1	-
	확인불가	117	-	2	115	-
성주군	계	2,121	353	285	1,476	7
	목재	1,993	351	281	1,354	7
	벽돌	3	-	1	2	-
	시멘트/콘크리트	16	1	2	13	-
	철재/금속재	4	-	1	3	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	1	1	-	-	-
	확인불가	104	-	-	104	-
칠곡군	계	885	371	184	329	1
	목재	834	370	178	285	1
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	5	-	4	1	-
	철재/금속재	-	-	-	-	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	1	-	1	-	-
	확인불가	45	1	1	43	-
예천군	계	3,012	334	108	2,570	-
	목재	2,265	333	103	1,829	-
	벽돌	9	-	3	6	-
	시멘트/콘크리트	122	-	2	120	-
	철재/금속재	3	-	-	3	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	613	1	-	612	-
봉화군	계	2,639	480	426	1,730	3
	목재	2,455	478	422	1,552	3
	벽돌	5	-	1	4	-
	시멘트/콘크리트	131	2	3	126	-
	철재/금속재	1	-	-	1	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	1	-	-	1	-
	확인불가	46	-	-	46	-
울진군	계	2,031	104	58	1,865	4
	목재	1,802	104	58	1,636	4
	벽돌	8	-	-	8	-
	시멘트/콘크리트	146	-	-	146	-
	철재/금속재	2	-	-	2	-

시도별	기동재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
울릉군	돌	1	-	-	1	-
	기타	1	-	-	1	-
	확인불가	71	-	-	71	-
	계	159	8	3	144	4
	목재	118	8	3	105	2
	벽돌	-	-	-	-	-
	시멘트/콘크리트	4	-	-	2	2
	철재/금속재	-	-	-	-	-
	돌	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-
확인불가	37	-	-	37	-	

(단위 : 채)

시도별	창문재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	유리	1,560	59	58	1,442	1
	종이	879	293	121	465	-
	목재	8	4	1	3	-
	기타	7	3	-	4	-
	확인불가	25	3	1	21	-
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	유리	7,386	794	2,182	4,369	41
	종이	3,619	1,403	1,361	826	29
	목재	77	50	15	10	2
	기타	122	58	18	42	4
	확인불가	456	42	115	297	2
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	유리	1,022	66	103	853	-
	종이	499	224	67	207	1
	목재	3	3	-	-	-
	기타	6	3	-	3	-
	확인불가	16	4	2	9	1
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	유리	4,660	425	1,032	3,195	8
	종이	2,362	1,021	322	1,006	13
	목재	164	94	17	53	-
	기타	60	30	11	18	1
	확인불가	176	49	7	117	3
구미시	계	960	476	184	293	7
	유리	444	95	100	247	2
	종이	453	344	74	30	5
	목재	8	7	1	-	-
	기타	15	11	2	2	-
	확인불가	40	19	7	14	-
영주시	계	3,646	595	675	2,360	16
	유리	2,385	78	454	1,843	10
	종이	1,002	464	191	342	5
	목재	68	23	11	34	-
	기타	26	15	5	6	-
	확인불가	165	15	14	135	1
영천시	계	2,711	488	212	1,994	17
	유리	1,564	67	115	1,377	5
	종이	1,063	398	92	566	7
	목재	28	17	3	3	5
	기타	7	3	-	4	-
	확인불가	49	3	2	44	-

시도별	창문재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
상주시	계	485	252	64	169	-
	유리	190	28	14	148	-
	종이	266	211	40	15	-
	목재	6	4	2	-	-
	기타	15	6	5	4	-
	확인불가	8	3	3	2	-
문경시	계	1,428	328	106	990	4
	유리	988	69	73	844	2
	종이	411	249	29	131	2
	목재	7	5	-	2	-
	기타	3	-	1	2	-
	확인불가	19	5	3	11	-
경산시	계	1,384	222	103	1,054	5
	유리	892	54	68	768	2
	종이	445	160	34	249	2
	목재	9	6	1	2	-
	기타	4	2	-	2	-
	확인불가	34	-	-	33	1
군위군	계	696	183	127	383	3
	유리	322	26	40	255	1
	종이	351	148	83	118	2
	목재	13	5	2	6	-
	기타	3	-	1	2	-
	확인불가	7	4	1	2	-
의성군	계	2,863	409	402	1,984	68
	유리	1,896	49	233	1,589	25
	종이	927	340	167	377	43
	목재	6	2	-	4	-
	기타	12	10	1	1	-
	확인불가	22	8	1	13	-
청송군	계	1,838	314	402	1,107	15
	유리	1,266	38	213	1,004	11
	종이	533	269	171	89	4
	목재	29	5	17	7	-
	기타	6	1	-	5	-
	확인불가	4	1	1	2	-
영양군	계	2,038	379	440	1,214	5
	유리	1,453	55	238	1,157	3
	종이	543	313	188	40	2
	목재	30	6	11	13	-
	기타	5	3	-	2	-
	확인불가	7	2	3	2	-
영덕군	계	1,167	228	105	827	7
	유리	757	36	53	666	2
	종이	396	184	52	158	2

시도별	창문재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
청도군	목재	2	2	-	-	-
	기타	1	1	-	-	-
	확인불가	11	5	-	3	3
	계	1,485	391	316	776	2
	유리	701	92	156	452	1
	종이	714	280	145	288	1
	목재	11	8	2	1	-
고령군	기타	48	9	9	30	-
	확인불가	11	2	4	5	-
	계	3,464	272	379	2,791	22
	유리	2,286	77	219	1,980	10
	종이	1,033	178	151	696	8
	목재	33	5	6	21	1
성주군	기타	32	6	1	25	-
	확인불가	80	6	2	69	3
	계	2,121	353	285	1,476	7
	유리	1,321	41	161	1,117	2
	종이	756	302	120	330	4
	목재	14	8	1	5	-
칠곡군	기타	13	1	1	10	1
	확인불가	17	1	2	14	-
	계	885	371	184	329	1
	유리	514	103	111	299	1
	종이	345	253	70	22	-
	목재	5	5	-	-	-
예천군	기타	8	8	-	-	-
	확인불가	13	2	3	8	-
	계	3,012	334	108	2,570	-
	유리	2,233	35	56	2,142	-
	종이	750	288	51	411	-
	목재	11	9	-	2	-
봉화군	기타	3	-	-	3	-
	확인불가	15	2	1	12	-
	계	2,639	480	426	1,730	3
	유리	1,816	65	283	1,466	2
	종이	780	404	132	243	1
	목재	22	6	6	10	-
울진군	기타	12	4	4	4	-
	확인불가	9	1	1	7	-
	계	2,031	104	58	1,865	4
	유리	1,776	21	46	1,706	3
	종이	226	81	10	134	1
	목재	1	-	-	1	-
울진군	기타	9	2	-	7	-
	확인불가	19	-	2	17	-

시도별	창문재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
울릉군	계	159	8	3	144	4
	유리	152	2	2	144	4
	종이	4	4	-	-	-
	목재	1	-	1	-	-
	기타	2	2	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-

(단위 : 채)

시도별	기둥재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
포항시	계	2,479	362	181	1,935	1
	흙	871	220	90	561	-
	돌	61	25	4	32	-
	시멘트/콘크리트	1,502	90	82	1,329	1
	아스팔트	21	16	4	1	-
	보도블럭	22	11	1	10	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	2	-	-	2	-
경주시	계	11,660	2,347	3,691	5,544	78
	흙	3,033	1,022	873	1,114	24
	돌	387	139	123	125	-
	시멘트/콘크리트	6,231	749	2,060	3,373	49
	아스팔트	1,014	297	267	446	4
	보도블럭	794	116	289	388	1
	기타	3	-	1	2	-
	확인불가	198	24	78	96	-
김천시	계	1,546	300	172	1,072	2
	흙	655	223	83	349	-
	돌	13	8	2	3	-
	시멘트/콘크리트	831	50	79	700	2
	아스팔트	26	15	4	7	-
	보도블럭	19	4	4	11	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	2	-	-	2	-
안동시	계	7,422	1,619	1,389	4,389	25
	흙	2,359	952	354	1,039	14
	돌	110	44	31	35	-
	시멘트/콘크리트	4,261	488	896	2,868	9
	아스팔트	298	45	43	209	1
	보도블럭	368	81	59	227	1
	기타	7	3	3	1	-
	확인불가	19	6	3	10	-
구미시	계	960	476	184	293	7
	흙	531	329	103	95	4
	돌	20	18	-	2	-
	시멘트/콘크리트	345	94	75	176	-
	아스팔트	27	16	4	4	3
	보도블럭	23	14	1	8	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	14	5	1	8	-

시도별	기동재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
영주시	계	3,646	595	675	2,360	16
	흙	1,624	380	312	922	10
	돌	73	31	16	25	1
	시멘트/콘크리트	1,694	141	270	1,278	5
	아스팔트	54	21	11	22	-
	보도블럭	175	21	61	93	-
	기타	1	-	1	-	-
	확인불가	25	1	4	20	-
영천시	계	2,711	488	212	1,994	17
	흙	1,098	339	87	667	5
	돌	108	35	12	61	-
	시멘트/콘크리트	1,403	80	97	1,216	10
	아스팔트	25	10	8	6	1
	보도블럭	74	22	7	44	1
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	3	2	1	-	-
상주시	계	485	252	64	169	-
	흙	244	170	42	32	-
	돌	42	28	7	7	-
	시멘트/콘크리트	179	41	14	124	-
	아스팔트	8	6	-	2	-
	보도블럭	11	6	1	4	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	1	1	-	-	-
문경시	계	1,428	328	106	990	4
	흙	689	224	51	411	3
	돌	80	28	8	44	-
	시멘트/콘크리트	595	57	38	499	1
	아스팔트	23	11	5	7	-
	보도블럭	37	8	3	26	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	4	-	1	3	-
경산시	계	1,384	222	103	1,054	5
	흙	528	120	48	358	2
	돌	57	20	9	28	-
	시멘트/콘크리트	716	44	32	637	3
	아스팔트	43	29	8	6	-
	보도블럭	40	9	6	25	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-

시도별	기동재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
군위군	계	696	183	127	383	3
	흙	423	129	99	192	3
	돌	14	9	1	4	-
	시멘트/콘크리트	233	30	25	178	-
	아스팔트	16	10	2	4	-
	보도블럭	6	3	-	3	-
	기타	1	-	-	1	-
	확인불가	3	2	-	1	-
의성군	계	2,863	409	402	1,984	68
	흙	1,291	281	175	778	57
	돌	101	29	14	57	1
	시멘트/콘크리트	1,335	74	191	1,061	9
	아스팔트	13	4	4	5	-
	보도블럭	105	14	15	75	1
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	18	7	3	8	-
청송군	계	1,838	314	402	1,107	15
	흙	757	203	187	361	6
	돌	12	5	5	2	-
	시멘트/콘크리트	1,025	95	200	722	8
	아스팔트	8	2	1	4	1
	보도블럭	34	9	9	16	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	2	-	-	2	-
영양군	계	2,038	379	440	1,214	5
	흙	363	183	83	96	1
	돌	43	19	11	13	-
	시멘트/콘크리트	1,546	146	325	1,071	4
	아스팔트	20	19	-	1	-
	보도블럭	64	10	21	33	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	2	2	-	-	-
영덕군	계	1,167	228	105	827	7
	흙	405	178	51	175	1
	돌	23	10	6	7	-
	시멘트/콘크리트	727	38	46	642	1
	아스팔트	1	1	-	-	-
	보도블럭	11	1	2	3	5
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-

시도별	기동재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
청도군	계	1,485	391	316	776	2
	흙	576	206	122	248	-
	돌	110	61	25	24	-
	시멘트/콘크리트	718	77	142	499	-
	아스팔트	65	42	18	3	2
	보도블럭	12	5	7	-	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	4	-	2	2	-
고령군	계	3,464	272	379	2,791	22
	흙	1,244	179	164	894	7
	돌	72	17	14	40	1
	시멘트/콘크리트	2,029	52	185	1,780	12
	아스팔트	59	19	9	30	1
	보도블럭	58	5	7	45	1
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	2	-	-	2	-
성주군	계	2,121	353	285	1,476	7
	흙	1,093	261	167	660	5
	돌	97	21	27	49	-
	시멘트/콘크리트	883	45	84	752	2
	아스팔트	16	12	3	1	-
	보도블럭	28	10	4	14	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	4	4	-	-	-
칠곡군	계	885	371	184	329	1
	흙	383	211	76	96	-
	돌	59	41	7	11	-
	시멘트/콘크리트	368	87	91	189	1
	아스팔트	18	18	-	-	-
	보도블럭	52	12	9	31	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	5	2	1	2	-
예천군	계	3,012	334	108	2,570	-
	흙	1,491	247	65	1,179	-
	돌	50	21	3	26	-
	시멘트/콘크리트	1,434	54	37	1,343	-
	아스팔트	8	5	-	3	-
	보도블럭	25	7	2	16	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	4	-	1	3	-

시도별	기동재료별	합계	A등급	B등급	C등급	D등급
봉화군	계	2,639	480	426	1,730	3
	흙	1,119	357	204	555	3
	돌	33	16	1	16	-
	시멘트/콘크리트	1,382	79	203	1,100	-
	아스팔트	46	21	8	17	-
	보도블럭	58	7	9	42	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	1	-	1	-	-
울진군	계	2,031	104	58	1,865	4
	흙	394	64	19	308	3
	돌	35	5	1	29	-
	시멘트/콘크리트	1,584	30	37	1,516	1
	아스팔트	6	5	-	1	-
	보도블럭	7	-	1	6	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	5	-	-	5	-
울릉군	계	159	8	3	144	4
	흙	20	-	-	20	-
	돌	2	1	-	1	-
	시멘트/콘크리트	135	6	3	122	4
	아스팔트	-	-	-	-	-
	보도블럭	2	1	-	1	-
	기타	-	-	-	-	-
	확인불가	-	-	-	-	-



2. 조사표



2022년 경상북도 한옥조사

한옥 고유번호									
조사주관기관			조사수행기관						
문의처	(재)한국통계진흥원 조사관리부 콜센터 (☎ 042-485-2227)								
조사원성명				조사원연락처					
건축물 정보									
주소	(지번)			(도로명)					
건축물관리번호		용도		사용승인일					
건축면적		연면적		대지면적					

※ 본조사에서 수집된 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 엄격히 보호되며 통계작성 목적 외 다른 용도로 사용되지 않습니다

1 평면 유형

- ① 一자형 ② ㄱ자형 ③ ㄴ자형 ④ ㄹ자형 ⑤ 기타

2 서까래 재료

- ① 목재 ② 목재 아님 ③ 확인불가

3 지붕 재료

- ① 전통기와 ② 시멘트기와(한식) ③ 시멘트기와(일식) ④ 금속기와 ⑤ 슬레이트
 ⑥ 조립식패널 ⑦ 초가/나무 ⑧ 기타 ⑨ 확인불가

4 지붕 형식

- ① 팔작지붕 ② 우진각지붕 ③ 맞배지붕 ④ 기타 ⑤ 확인불가

5 외벽 재료

주재료: _____ 부재료: _____

- | | | | |
|------|------|------------|----------|
| ① 목재 | ② 벽돌 | ③ 시멘트/콘크리트 | ④ 철재/금속재 |
| ⑤ 흙 | ⑥ 돌 | ⑦ 기타 | ⑧ 확인불가 |

6 기둥 재료

- | | | | |
|------|------|------------|----------|
| ① 목재 | ② 벽돌 | ③ 시멘트/콘크리트 | ④ 철재/금속재 |
| ⑤ 돌 | ⑥ 기타 | ⑦ 확인불가 | |

7 창문 재료

- | | | | | |
|------|------|------|------|--------|
| ① 유리 | ② 종이 | ③ 목재 | ④ 기타 | ⑤ 확인불가 |
|------|------|------|------|--------|

8 창틀 재료

- | | | | |
|-------|------|------------|--------|
| ① 목재 | ② 벽돌 | ③ 시멘트/콘크리트 | ④ 금속재 |
| ⑤ PVC | ⑥ 기타 | ⑦ 없음 | ⑧ 확인불가 |

9 대문 재료

- | | | | |
|------|------|------|------|
| ① 목재 | ② 철재 | ③ 기타 | ④ 없음 |
|------|------|------|------|

10 담장 재료

주재료: _____ 부재료: _____

- | | | | | |
|------|------|--------|------------|------|
| ① 목재 | ② 흙 | ③ 돌 | ④ 시멘트/콘크리트 | ⑤ 기타 |
| ⑥ 벽돌 | ⑦ 기타 | ⑧ 확인불가 | ⑨ 없음 | |

11 바닥 재료

- | | | | |
|--------|------|------------|--------|
| ① 흙 | ② 돌 | ③ 시멘트/콘크리트 | ④ 아스팔트 |
| ⑤ 보도블럭 | ⑥ 기타 | ⑦ 확인불가 | |

12 한옥 등급

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| ① A등급 | ② B등급 | ③ C등급 | ④ D등급 |
|-------|-------|-------|-------|

한옥판단 및 정보**조사자 의견**